АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ И АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

(СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ)

ББК 31.216.63я2 К 89

УДК 621.313.333(035.5)

Рецензенты: П. В. ПОЛЗИК, канд. техи. наук; Ф. А. КАГАН, инженер-конструктор бюро электроавтоматики Минского тракторного завода

Глава 1

ЭНИШАМ ЙОННОЧХНИЗА ОБ АСИНХРОННОЙ МАШИНЕ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МОЩНОСТЕЙ И УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ

При проектировании современных серий электрических машин особую роль играет стандартизация, в частности международная. Разработанные в СССР Государственные стандарты на шкалу мощностей (ГОСТ 12139—74), высоты оси вращения (ГОСТ 13267—73), установочные и присоединительные размеры (ГОСТ 12126—71, 18709—73 и 20839—75) базируются на рекомендациях Международной электротехнической комиссии (МЭК). Основные данные этих стандартов приведены в табл. 1—3.

В табл. 2 показаны принятые в публикациях МЭК условные обозначения длин корпусов (S — малая, М — средняя, L — большая, по расстоянию между осями отверстий под крепежные болты в лапах) электродвигателей с одинаковыми

высотами оси вращения.


Первое международное соглашение по увязке мощностей с установочными размерами для асинхроиных электродвигателей общего назначения мощностью до 100 кВт было достигнуто в 1958 году между странами СЭВ. Этот документ лег в основу при разработке серии электродвигателей А2 и АО2 мощностью до 100 кВт.

В 1968 году страны — члены СЭВ согласовали новую увязку мощностей с установочными размерами, соответствующую наиболее высокому мировому уровню. На базе указанного соглашения в Советском Союзе была разработана новая серия низковольтных асинхронных электродвигателей — 4А. Увязка мощностей серии 4А с установочными размерами приведена в табл. 4, 5.

1. Шкала мощностей по ГОСТ 12139—74 (в днапазоне от 0,06 до 1000 кВт)

0.06	0,55	4,0	22	90	315
0,09	0,75	5,5	30	110	400
0,12	1,1	7,5	37	132	500
0,18	1,5	11,0	45	160	63 0
0,25	2,2	15,0	55	200	800
0.37	3.0	18.5	75	250	1000

2. Высоты оси вращения и связанные с ними установочные размеры электрических машин по ГОСТ 13267—73, 18709—73 и 20839—75



Высоты оси вращения от 56 до 400 мм

h, мм	1	1,0,	мм	1 100	die MM
п, мм	b ₁₀ , MM	обозначение	значение	- [31, MM	Ulas Min
ı	2	3	4	5	6
56 63 71 80 90	90 100 112 125 140		71 80 90 100 100 125	36 40 45 50 56	5,8 7 7 10
100	160	S L	112 140	63	12
112	190	S M L	114 140 159	70	12
132	216	S M L	140 178 203	89	12
160	254	S M L	178 210 254	108	15
180	279	S M L	203 241 279	121	15
200	318	S M L	228 267 305	133	19

2	3	4	5	6
356	S M L	286 311 356	149	19
406	S M L	311 349 406	168	24
457	S M L	368 419 457	190	24
508	S M L.	406 457 508	216	28
610	S M L	500 550 630	254	28
686	\$ M L 	560 630 710 800 900	280	35
	356 406 457 508 610	356	356	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Высоты оси вращения от 450 до 630 мм

h, mm	b ₁₀ , mm	l ₁₀ , mm	d ₁₈ , m
450	710; 800; 900; 1000; 1120	355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250	35
500	800; 900; 1000; 1120; 1250	400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400	42
560	900; 1000; 1120; 1250; 1400	450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400	42
630	1000; 1120; 1250; 1400; 1600	500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000 1120; 1250; 1400; 1600	48

3. Размеры выступающего конца вала электродвигателей по Γ OCT 18709-73 и 20839-75*

-	d_1 , mm	Zg, MM	М _{нб} , Н м	d_1 , MM	l ₁ , mm	<i>М</i> _{нб} , Н м
-	7	16	0,25	75	140	1000
	9	20	0,63	80	170	1250
	11	23	1,25	85	170	1600
	14	30	2,8	90	170	1900
	16	40	4,5	95	170	2360

					_
d ₁ , mm	<i>l</i> ₁ , мм	М _{нб} , Н⋅м	d ₁ , mm	1 ₁ , mm	М _{нб} , Н⋅м
18	40	7,1	100	210	2800
19	40	7,1 8,25	110	210	4000
22	50	14	120	210	_
24	50	18	125	210	_
28	60	31,5	130	250	
32	80	50	140	250	_
38	80	90	150	250	_
42	110	125	160	300	
48	110	200	170	300	_
55	110	355	180	300	_
60	140	450	190	350	
65	140	630	200	350	
70	140	800	220	350	1 -
70	140	, 800	1 220	350	ι —

^{*} См. рис. к табл. 2.

4. Увязка мощностей с установочными размерами электродвигателей серии 4A со степенью защиты IP44*

	аченне		Р _н ,к	Въ, при	тупаю	ы выс- оцего а вала	Тип флан				
MM	Обозна длины	2	4	6	8	10	12	d ₁ x	l ₁ , MM	pe-	ė z
4,	OR							2p=2	2p=4	366	Ses p
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	_	0,18 0,25	0,12 0,18	_	_		=	11)	×23	65 85	115
63	_	0,37 0,55	0,25 0,37	0,18 0,25	=	_	_	143	≺30	76 100	130
71	=	0,75 1,1	0,55 0,75	0,37 0,55	0,25 —	<u>_</u>	_	193	≺40	85 115	165
80	_	1,5 2,2	1,1 1,5	0,75 1,1	0,37 0,55	_	_	22 3	×50	100 130	165
90	L	3,0	2,2	1,5	0,75 1,1	_	_	24 :	×50	130	215
100	S L	4,0 5,5	3,0 4,0	2,2	 1,5	_	_	28	×60	130 160	215
112	М	7,5	5,5	3,0 4,0	2,2 3,0	_	_	32	≺8 0	-	265
132	S M	11,0	7,5 11,0	5,5 7,5	4,0 5,5	=	_	383	×80	_	300

										_	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	01	11	12
160	S M	15,0 18,5	15,0 18,5	11,0 15,0	7,5 11,0		<u> </u>	42×110	48×110	_	300
180	S M	22,0 30,0	22,0 30,0	18,5	 15,0	_	_ _	48×110	55×110	_	350
200	L M	45,0 55,0	45,0 37,0	30,0 37,0	$\frac{22,0}{18,5}$	_	=	55×110	65×140	_	400
2 25	М	55,0	55,0	37,0	30,0	_	_	55×110	65×140		500
250	S M	75,0 90,0	75,0 90,0	45,0 55,0	37,0 4 5,0	=	_	65×140	75×140	_	500
280	S M	110 132	110 132	75,0 9 0,0	55,0 75,0	_	_	70×140	80×170	<u>-</u>	600
315	S M	160 200	160 200	110 132	90,0 110	55 75	45 55	75×140	90×170	_ !	6 00
355	S M	250 315	250 315	160 200	132 160	90 110	75 90	85×170	100× 210	_	740

^{*} См. раздел «Исполнение электродвигателей по степени защиты».

5. Увязка мощностей с установочными размерами электродвигателей серии 4A со степенью защиты IP23*

	를 I		Pm,	кВт, пр	он 2 <i>p</i> , р	авном		пающе	ы высту- го конца ла	
h,mm	О с означение длины	2	4	6	8	10	12	$d_1 \times$	1, MM	A Para
	8 5							2p=2	2p=4	T N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	S M	22 30	18,5 22,0	11 15	7,5 11	<u>-</u>	_	42×110	48×110	350
180	S M	37 45	30 37	$\begin{array}{c} 18,5 \\ 22 \end{array}$	15,0 18,5	<u>-</u>	_	48×110	55×110	400
200	L	55 75	45 55	30 37	22 3 0	-	=	55×110	60×140	400
225	М	90	75	45	37	-	_	55×110	65×140	500,
250	S M	110 132	90 110	55 75	45 55	_	=	66×140	75×140	500
280	S M	$\begin{array}{c} 160 \\ 200 \end{array}$	132 160	90 110	75 90	_	_	70×140	80×170	600

^{*} См. раздел «Исполнение электродвигателей по степени защиты».

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	315	S M	250	200 250	132 160	-110 132	75 90	55 75	75×140	90×170	600
	35 5	S M	315 400	315 400	200 250	160 200	110 132	90 110	85×170	100× 210	740

ДИАПАЗОНЫ НАПРЯЖЕНИЙ, КИНЭШАЧТОТ ВРАЩЕНИЯ

По номинальному напряжению различают асинхронные электродвигатели низкого (низковольтные) и высокого (высоковольтные) напряжения. Асинхронные низковольтные электродвигатели предназначены для подключения к питающей сети с номинальным напряжением 220, 380 и 660 В, электродвигатели высоковольтные — к сети с номинальным напряжением 6000 или 10 000 В.

Асинхронные электродвигатели общего назначения низкого напряжения мощностью от 15 кВт и выше должны изготовляться с шестью выводными концами обмотки статора. Схема соединения обмотки — треугольник — звезда. Электродвигатели мощностью до 11 кВт должны изготовляться с тремя выводными концами. Схема соединения обмотки — треугольник — звезда.

У асинхронных электродвигателей высокого напряжения соединение фаз обмотки статора — звезда с выведенными во вводное устройство шестью концами, три из которых образуют нулевую точку.

В результате многолетней практики применения асинхронных электродвигателей в различных отраслях народного хозяйства, а также с учетом современных тенденций технического развития установлены определенные диапазоны мощностей при следующих напряжениях:

$$U_{\rm H}$$
 ,В 220 й 380 220, 380 и 660 220/380, 380/660 380/660 $P_{\rm H}$, кВт 0,06—0,37 0,55—11 15—110 132—400

Для электродвигателей с $U_{\rm H}=6000~{\rm B}$ практикой электромашиностроения установлен нижний предел мощности 200 кВт, для электродвигателей с $U_{\rm H}=10\,000~{\rm B}-630~{\rm kBt}$.

Для серийных электродвигателей с высотами оси вращения до 355 мм установлены синхронные частоты вращения 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500 об/мин при 50 Гц.

ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ

Под защитой электрических машин подразумевается защита обслуживающего персонала от соприкосновения с токоведущими или вращающимися частями и защита машин от попадания внутрь твердых посторонних тел и воды.

Исполнение электрических машин по степени защиты установлено ГОСТ 1794—72. По ГОСТ 14254—69 обозначение исполнений состоит из латинских букв IP (International Protection) и двух цифр, первая из которых характеризует степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими или вращающимися частями, находящимися внутри машины, а также степень защиты самой машины от попадания в нее твердых посторонних тел. Вторая цифра характеризует степень защиты от проникновения воды.

Многолетняя практика разработки, выпуска и эксплуатации электродвигателей единых серий общего применения показала, что для такого рода машин вполне достаточно применение двух степеней защиты: IP23 и IP44. Первая из них характеризует машины в так называемом защищенном

исполнении, вторая — в закрытом.

Для машин по степени защиты IP23 первая цифра характеризует защиту от возможности соприкосновения пальцев человека с токоведущими или движущимися частями внутри машины и защиту от попадания внутрь твердых посторонних тел диаметром не менее 12,5 мм; вторая цифра—защиту от дождя, падающего на машину под углом не более 60° к вертикали.

Для машин по степени защиты IP44 первая цифра характеризует защиту от соприкосновения инструмента, проволоки и других подобных предметов, толщина которых превышает 1 мм; вторая цифра — защиту от водяных брызг любого направления. При этом кожух наружного вентилятора должей обеспечивать степень защиты не менее IP20 на входе воздуха и защиту от соприкосновения пальцев с вращающимся вентилятором и попадания твердых посторонних тел диаметром более 50 мм — на выходе; при наличии продуваемого ротора степень защиты отверстия для прохода через ротор должна быть не менее IP23.

Асинхронные двигатели с высотами оси вращения до 132 мм выполняются со степенью защиты IP44; с высотами оси вращения свыше 132 мм — со степенью защиты IP23 и IP44.

Электродвигатели с высотами оси вращения свыше 355 мм могут иметь исполнение по степени защиты IP23.

· ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

¹ПО СПО€ОБАМ ОХЛАЖДЕНИЯ

'Две наиболее широко применяемые в настоящее время степени защиты электрических машин — IP23 и IP44 связаны определенным образом с системами вентиляции и способами охлаждения.

Степень защиты IP23 характеризует пепосредственное охлаждение внутренних частей машины воздухом, поступающим либо из окружающей среды, либо из другого источника через подводящую трубу или подводящий канал (при независимой вентиляции). Система вентиляции — радиальная.

Степень защиты IP44 для машин с самовентиляцией характеризует применение наружного обдува корпуса вентилятором с закрытым кожухом, направляющим воздух вдоль ребер или гладкой поверхности станины.

ГОСТ 20459—75 установлено обозначение способов охлаждения электрических машин, которое состоит из латинских букв IC (International Cooling) и характеристики цепи охлаждения: прописной буквы, обозначающей вид хладагента (воздух — А, водород — Н, вода — W и т. д.), и двух цифр. Первая цифра условно обозначает устройство цепи для циркуляции хладагента, вторая — способ его перемещения. Если хладагентом является воздух, то буква, обозначающая его, опускается. Если машина имеет две и более цепи охлаждения, то в обозначении указываются

6. Рекомендуемые способы охлаждения асинхронных электродвигателей в зависимости от исполнения по степени защиты и высоты оси вращения

Исполнение по степени защиты	<i>h</i> , мм	Способ охлаждения
IP23	160-560	IC01
IP44	50355	IC0141
lP44	400630	IC0151

Примечание. IC01— защищенная машина с самовентиляцией, вентилятор расположен на валу машины; IC0141— закрытая машина, обдуваемая наружным вентилятором; IC0151— закрытая машина, имеющая корпус с трубами для прохода воздуха, с наружным и внутренним вентиляторами.

цифровые характеристики всех цепей, начиная с цепи со вторичным хладагентом (с более низкой температурой). Поэтому в обозначении машин с воздушным охлаждением после букв IC могут следовать четыре цифры, две из которых (например, для закрытых машин) характеризуют внешнюю цепь охлаждения и две — внутреннюю (табл. 6).

ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПО СПОСОБАМ МОНТАЖА

Формы исполнения электродвигателей общего назначения по способу монтажа и их условные обозначения установлены ГОСТ 2479—65*. Буква и первые две цифры характеризуют вид машины, третья цифра— ее исполнение по способу монтажа:

M10 — на лапах с двумя подшипниковыми щитами;

M20 — на лапах с большим фланцем со стороны выступающего конца вала;

М21 — на лапах с малым фланцем со стороны выступаю-

щего конца вала;

М30 — без лап с большим фланцем со стороны выступающего конца вала:

M36 — без лап с малым фланцем со стороны выступающего конца вала;

М100 — для установки в любом положении;

M101 — для обычной установки с горизонтальным валом лапами вниз;

M102 — для крепления лапами к вертикальной поверхности концом вала вниз:

М103 — то же концом вала вверх;

М104 — для крепления лапами к потолку;

M105 — для крепления лапами к вертикальной поверхности, с горизонтальным положением вала, концом вала вправо;

М106 — то же концом вала влево.

Для обозначения формы выступающих концов вала и их числа (один или два) добавляются соответствующие буквы, приведенные в ГОСТ 2479—65, например, М101К — исполнение на лапах с двумя подшипниковыми щитами; крепление горизонтальными лапами вниз; с од-

^{*} С 11 01.81 г. введен в действие ГОСТ 2479—79 (взамен ГОСТ 2479—65) «Условные обозначения конструктивных исполнений».

ним концом вала, форма конца вала коническая. При одном выступающем конце вала цилиндрической формы буквы в обозначение не добавляются.

В единых сериях электрических машин общего применения та или иная форма исполнения по способу монтажа зависит от размеров машины, ее принципиальной конструкции, степени защиты, высоты оси вращения и т. д.

ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Надежность электродвигателей в большой степени зависит от того, насколько в их конструкции и исполнении предусмотрена способность противостоять воздействию климатических факторов внешней среды, в условиях которой электродвигатели должны эксплуатироваться.

Исполнение электродвигателей для различных климатических районов, их категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования при воздействии климатических факторов внешней среды установлены ГОСТ 15150—

69 и 15543—70.

Электродвигатели для различных климатических районов имеют следующее обозначение:

а) предназначенные для эксплуатации на суще, реках, озерах в макроклиматических районах: с умеренным климатом с холодным климатом ΧЛ с влажным тропическим климатом с сухим тропическим климатом как с сухим, так и с влажным T тропическим климатом для всех макроклиматических районов на суше (общеклиматическое исполнение) О б) предназначенные для всех макроклиматических В районов на суше и на море

Ниже приведены характеристика и обозначение категории климатических исполнений электродвигателей в зависимости от мест размещения их эксплуатации:

для работы на открытом воздухе для работы в помещениях, где колебания тем-пературы и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный его доступ

для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируе-мых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха, а также воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе

для работы в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (например, в закрытых отапливаемых и вентилируемых произ-

водственных и других помещениях)

для работы в помещениях с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолках)

Электродвигатели общего назначения при отсутствии особых требований должны обеспечивать работу в макроклиматических районах с умеренным климатом — исполнение У, категория размещения 3 и 4 (ГОСТ 15543—70 и 15150—69).

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Независимо от типа электродвигателя (с короткозамкнутой или фазной обмоткой ротора) сердечники статора и ротора выполняют из листов электротехнической стали голщиной 0,5 мм (для машин небольшой мощности в ряде случаев толщиной 0,65 мм). Листы изолируют друг от друга либо оксидированием (для электродвигателей с высотами оси вращения $h \leqslant 250$ мм), либо лакировкой (для электродвигателей с большими высотами оси вращения), либо используют сталь с электроизоляционным покрытием.

Для изготовления сердечников статора и ротора наиболее прогрессивным является применение холоднокатаной изотропной электротехнической стали.

Для размещения обмотки листы сердечника статора штампуют с полузакрытыми, полуоткрытыми и открытыми назами. При полузакрытых пазах обмотку выполняют всыпной из проводов круглого поперечного сечения, при полуоткрытых и открытых пазах — из проводов прямоугольного поперечного сечения, в результате чего повышается коэффициент заполнения пазов медью.

Простейшим видом короткозамкнутой обмотки ротора является обмотка в форме беличьей клетки. Короткозамкнутые роторы электродвигателей общего применения вы-

3

4

5

полняют с овальными полузакрытыми или закрытыми, бутылочными закрытыми и прямоугольными закрытыми пазами. Разнообразие конструктивных форм пазов связано с величиной номинального напряжения, высотой оси вращения и числом полюсов электродвигателей.

Обмотка роторов при $h \le 355$ мм — литая алюминиевая; вместе со стержнями отливают короткозамыкающие кольца и вентиляционные лопатки. Обмотку роторов при h = 400-560 мм выполняют из прямоугольных шин, которые укладывают в открытые пазы ротора и приваривают к алюминиевым короткозамыкающим кольцам.

Короткозамкнутые роторы электродвигателей с повышенным пусковым моментом выполняют с двойной беличьей клеткой, а также глубокопазными. В электродвигателях с повышенным скольжением короткозамкнутая обмотка ротора выполняется заливкой специальным алюминиевым сплавом.

В электродвигателях с фазным ротором листы сердечника ротора штампуют с полузакрытыми пазами. В пазы укладывается обычно трехфазная обмотка, которая соединяется по схеме звезды или треугольника и выводится к трем контактным кольцам, расположенным на валу электродвигателя. Контактные кольца с насаженными на них щетками служат для включения пускорегулирующего реостата.

В электродвигателях основного исполнения при $h \geqslant 280$ мм фазную обмотку ротора в виде двухслойной волновой выполняют из медных изолированных стержней пря-

моугольного поперечного сечения.

Ответственным конструктивным элементом асинхронных электродвигателей является зазор между статором и ротором. Величина зазора влияет на энергетические и виброакустические показатели, использование активных материалов и надежность электродвигателей. При уменьшении зазора понижается реактивная составляющая тока холостого хода и, следовательно, повышается коэффициент мощности электродвигателя; вместе с тем увеличивается магнитное рассеяние, а следовательно, индуктивное сопротивление электродвигателя; увеличиваются добавочные потери, уменьшается фактический КПД электродвигателя и увеличивается нагрев обмоток; увеличивается уровень шума и вибрации магнитного присоединения, возрастает нагрузка на вал и подшипники от силы магнитного притяжения; возникает опасность касания ротора о статор и тем самым

нонижается надежность электродвигателя. В асинхронных электродвигателях величина воздушного зазора колеблется в пределах от 0,2 до 2 мм (см. табл. 40, 41).

Сердечник ротора насаживается непосредственно на вал лектродвигателя. В сердечнике роторов с высотами оси вращения $h \ge 250$ мм предусматривается один ряд аксиальных круглых вентиляционных каналов для улучшения охлаждения электродвигателей, снижения их массы, уменьшения момента инерции.

По способу вентиляции машины делятся на следующие ословные типы: с самовентиляцией, с наружной самовентиляцией, с независимым охлаждением.

Машины с самовентиляцией охлаждаются с помощью вентилятора, составляющего одно целое с вращающейся частью машины. Вентилятор засасывает извне холодный воздух и прогоняет его через машину. В зависимости от гого, в каком направлении движется по машине охлаждающий воздух, различают, следующие две вентиляционные схемы: радиальную и аксиальную (осевую).

Машины с наружной самовентиляцией охлаждаются при помощи вентилятора, вынесенного за подшипниковый щит. Чтобы ускорить передачу тепла от внутренних частей машины к ее наружной поверхности, воздух внутри машины заставляют циркулировать при помощи внутренних вентиляторов.

В машинах с независимым охлаждением воздух подводится при помощи независимого, т. е. имеющего собственный привод вентилятора.

Асинхронные электродвигатели изготовляются с оболочками из алюминиевых сплавов, чугуна или сварными из стального проката и листовой стали.

В последних отечественных конструкциях электродвигателей наблюдается тенденция перехода от круглых внешних очертаний к прямоугольным. Электродвигатели такой формы лучше вписываются в интерьер производственных помещений, гармонируя с прямыми линиями колонн, перекрытий, мостовых кранов, станков и т. д. Подобная форма машин в ряде случаев позволяет существенно увеличить диаметр сердечника статора и лучше использовать внутренний объем машины при данной высоте оси вращения без сужения путей для охлаждения воздуха либо перейти на меньшую высоту оси вращения.

Перспективной является так называемая блочная кон-

струкция электродвигателей, при которой блоки механической и электрической частей изготовляются независимо, на отдельных технологических потоках, и объединяются только при окончательной сборке машины. Блочная конструкция представляет широкие возможности для унификации деталей и сборочных единиц электродвигателей различных исполнений по степени защиты и способам охлаждения.

В отечественной практике последних лет применяется блочная конструкция асинхронных электродвигателей с прямоугольной формой внешних очертаний и с коробчатой станиной, охватывающей сердечник статора не по всей его окружности, а только в нижней части. Подобная конструкция реализована в следующих сериях асинхронных электродвигателей: низковольтных 4AH—4AHK при h=280—355 мм и высоковольтных A2—AK2 и A02—A0K2 при h=450—560 мм.

Для подключения асинхронного электродвигателя к электрической сети служит вводное устройство. Низковольтные электродвигатели общего назначения с $h=250\,$ мм обычно имеют вводное устройство с панелью выводов и одним штуцером (исполнение K-3-I), а электродвигатели с $h=280-355\,$ мм — с панелью выводов и двумя штуцерами (исполнение K-3-II). Штуцеры предназначены для подсоединения гибкого металлического рукава и кабелей с медными или алюминиевыми жилами в оболочке из резины или пластиков.

У высоковольтных электродвигателей с $h=400\,$ мм вводное устройство расположено сбоку станины. Панель имеет четыре изолятора, на которых крепятся выводы трех фаз обмотки и нулевой точки. К нулевой точке подводятся кабели всех трех фаз, что дает возможность при профилактических осмотрах и ремонтах разъединять фазы обмотки для проверки сопротивления изоляции и ее электрической прочности.

АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ — ОСНОВНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

На долю асинхронных электродвигателей приходится свыше 60 % всей реактивной мощности, потребляемой промышленными предприятиями.

Физическая сущность реактивной мощности, как мощпости намагничивающей, наглядно иллюстрируется следующим выражением:

$$Q = c\Phi_m^2 f R_{\mu} = cB_m^2 f V/\mu = c_1 U^2 f V/\mu, \tag{1}$$

где c — постоянная величина; Φ_m — амплитуда переменного магнитного потока; B_m — амплитуда магнитной индукции; f — частота переменного тока; R_μ — магнитное сопротивление пути магнитного потока; μ — магнитная проницаемость цепи; V — объем магнитной цепи; U — напряжение питающей сети.

Анализ соотношения (1) показывает, что потребление реактивной мощности тем больше, чем больше магнитное

сопротивление.

Наличие воздушного зазора между статором и ротором является главной причиной относительно большого потребления реактивной мощности. Поэтому на электромашиностроительных заводах асинхронные электродвигатели конструируют с минимально возможным воздушным зазором.

При данной частоте переменного тока и неизменной величине магнитного сопротивления R_{μ} реактивная мощность пропорциональна квадрату магнитной индукции или квадрату напряжения питающей сети. Так как в действительности магнитное сопротивление асинхронного электродвигателя не остается постоянным, а зависит от величины напряжения или магнитной индукции, то указанная в формуле (1) квадратичная пропорциональность не сохраняется. По некоторым данным, повышение напряжения на 1 % вызывает увеличение потребления реактивной мошности на 3 %.

Если напряжение неизменно, а частота тока f уменьшается, то это вызывает соответствующее увеличение магнитного потока Φ_m (и магнитной индукции B_m). При этом вследствие насыщения уменьшается магнитная проницаемость μ , а реактивная мощность заметно увеличивается. Практически можно считать, что при уменьшении частоты на 1 % реактивная мощность асинхронного электродвигателя увеличивается на 2 %.

При постоянных значениях U и f реактивная мощность пропорциональна объему магнитной цепи. В силу этого асинхронный электродвигатель закрытого типа с относительно большим объемом магнитной цепи потребляет из сети большую реактивную мощность, чем асинхронный электродвигатель той же мощности, но открытого типа. Этим же объясняется и тот факт, что тихоходный асинхронный электродвигатель потребляет из сети большую реактивную мощность, чем быстроходный той же мощности.

Реактивная мощность, потребляемая асинхронным электродвигателем при данной нагрузке, может быть представлена выражением:

$$Q = Q_0 + \Delta Q = Q_0 + (Q_{\rm H} - Q_0) K_{\rm HP}^2 = Q_0 + \Delta Q_{\rm H} K_{\rm HF}^2$$
, (2) где Q_0 — реактивная мощность холостого хода электродви-

где Q_0 — реактивная мощность холостого хода электродвигателя; ΔQ — прирост потребления реактивной мощности при данной нагрузке электродвигателя; $Q_{\rm H}$ — реактивная мощность электродвигателя при номинальной нагрузке;

$$Q_{\mathbf{H}} = P_{\mathbf{H}} \operatorname{tg} \varphi_{\mathbf{H}} / \eta_{\mathbf{H}}; \qquad (3)$$

 $\Delta Q_{\rm H}$ — прирост потребления реактивной мощности при номинальной нагрузке электродвигателя; $K_{\rm Hr}$ — коэффициент нагрузки электродвигателя:

$$K_{\rm HF} = P \eta_{\rm H} / P_{\rm H} \eta \approx P / P_{\rm H}$$
;

P — мощность нагрузки на валу электродвигателя; $P_{\rm H}$ — номинальная мощность электродвигателя; $\eta_{\rm H}$ — номинальный КПД электродвигателя; η — КПД электродвигателя для данной нагрузки; $tg \, \phi_{\rm H}$ — тангенс угла сдвига фаз, соответствующий номинальному коэффициенту мощности.

Основную роль в балансе реактивной мощности асинхронного электродвигателя играет первая составляющая выражения (2) Q_0 — реактивная мощность холостого хода (намагничивающая мощность), зависящая от объема магнитной цепи, т. е. от номинальной мощности и конструкции

электродвигателя. На ее долю приходится 60—90 % реактивной мощности электродвигателя при 100 %-ной нагрузке

(единая серия асинхронных электродвигателей).

Вторая составляющая реактивной мощности $\Delta Q_{\rm H}$ связана с потоками рассеяния. При нагрузках, не равных поминальным, прирост реактивной мощности ΔQ пропорционален квадрату коэффициента нагрузки электродвилателя, т. е. $\Delta Q = K_{\rm H}^2 \Delta Q_{\rm H}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И ТОКА ХОЛОСТОГО ХОДА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Данные нормальных значений реактивной мощности холостого хода необходимы производственникам, осуществляющим эксплуатацию и ремонт асинхронных электродвигателей. Эти данные дают возможность правильно оценивать фактические показатели работы и техническое состояние электродвигателей, определить оптимальный коэффициент их нагрузки, решать такие задачи, как, например, изъятие избыточной мощности при замене незагруженных электродвигателей, эффективность применения ограничителей холостого хода, переключения со звезды на треугольник, построение рабочих характеристик электродвигателей. Электромашиностроительные заводы в своих каталогах не приводят этих данных.

Для восполнения этого пробела в ряде литературных источников приводятся способы определения реактивной мощности холостого хода асинхронных электродвигателей. Величина реактивной мощности холостого хода электродвигателей, для которых известны только значения $P_{\rm H}$, $\eta_{\rm H}$ и соѕ $\phi_{\rm H}$, может быть определена по формуле:

$$Q_0 = P_{\rm H} \, m/\eta_{\rm H} \,, \tag{4}$$

где m — расчетный параметр, определяемый при помощи графика (рис. 1), построенного для усредненных пусковых данных (кратностей пускового тока и момента, $\sin \phi_{\text{пуск}}$), паиболее часто встречающихся на практике.

При наличии каталожных данных — значений КПД и коэффициента мощности при частичных нагрузках электродвигателя, например, для серии 4A, величина Q_0 может быть определена применительно к конкретному типу электродвигателя:

$$Q_0 = (Q - K_{\rm HF}^2 Q_{\rm H})/(1 - K_{\rm HF}^2), \tag{5}$$




Рис. 1. Зависимость расчетного параметра m от номинального коэффициента мощности асинхронного электродвигателя

где Q — реактивная мощность асинхронного электродвигателя при частичной нагрузке (данном $K_{\rm Hr}$);

$$Q = K_{\rm HF} P_{\rm H} \, {\rm tg} \, \phi/\eta;$$
 (6) $\eta - {\rm K}\Pi \mathcal{A}$ электродвигателя при данном $K_{\rm HF}$; ${\rm tg} \, \phi$ — тангенс угла сдвига фаз, соответствующий коэффициенту мощ-

ности при данном $K_{\rm HF}$.

Зная величину Q_0 , можно определить ток холостого хода, который с небольшой погрешностью принимают равным намагничивающему току

$$I_0 \approx Q_0 / \sqrt{3} U_{\rm H}. \tag{7}$$

Пример 1. Определить реактивную мощность и ток холостого хода асинхронного электродвигателя типа 4A100S2У3, исходя из следующих данных: $P_{\rm H}=4~{\rm kBr};~U_{\rm H}=380~{\rm B};~I_{\rm H}=7,8~{\rm A};~\eta_{\rm H}=86,5~\%;$ соз $\phi_{\rm H}=0.89$. Значения КПД и соз $\phi_{\rm H}=0.89$. Двигатели асинхронные трехфазного тока единой серии 4A мощностью от 0,6 до 400 кВт):

$$K_{\rm HF}$$
 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 η, % 80 86 87 86,5 85 cos φ 0,60 0,80 0,86 0,89 0,90

Примем $K_{\rm HF} = 0.5$, тогда:

$$Q_{\rm H}=P_{\rm H}$$
 tg $\phi_{\rm H}/\eta_{\rm H}=4\cdot 0.511/0.865=2.36$ квар; $Q=K_{\rm HT}\phi_{\rm H}$ tg $\phi/\eta=0.5\cdot 4\cdot 0.75/0.86=1.74$ квар;

$$Q_0 = (Q - K_{\rm Hr}^2 Q_{\rm H})/(1 - K_{\rm Hr}^2) = (1.74 - 0.5^2 \cdot 2.36)/(1 - 0.5^2)$$

$$(0.5^2) = 1.53$$
 квар;

 $I_0=Q_0$ / $\sqrt{3}$ $U_{\rm H}=1.53\cdot 10^3/\sqrt{3}\cdot 380=2.32$ A, или в относительных единицах I_0 / $I_{\rm H}=2.32/7.8=0.297$ (примерно 30 %).

Используя выражение (4) и график на рис. 1, получим:

$$Q_0 = P_H m/\eta_H = 4.0,34/0,865 = 1,57$$
 квар,

 с. расхождение составляет около 3 % по сравнению с методом в паложных данных.

Метод каталожных данных применим для асинхронных эмектродвигателей любого исполнения (как для короткозамкнутых, так и с фазным ротором), а метод с использовашем соотношения (4) — только для асинхронных короткозамкнутых электродвигателей нормального исполнения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

В практике использования асинхронных электродвигателей определение наивыгоднейшего коэффициента их напрузки весьма актуально, так как он характеризует КПД и коэффициент мощности двигателя.

Зависимость КПД от коэффициента нагрузки может быть представлена в виде:

$$\eta = K_{\rm HF} P_{\rm H} / (K_{\rm HF} P_{\rm H} + \Delta p),$$

где Δp — суммарные потери активной мощности в электродвигателе;

$$\Delta p = \Delta p_0 + \Delta p_{\rm Hr} = \Delta p_0 + K_{\rm Hr}^2 \Delta p_{\rm H.Hr}$$
 или $\Delta p =$

$$P_{II}\left(\frac{1-\eta_{II}}{\eta_{H}}\right)\left(\frac{a+K_{II\Gamma}^{2}}{a+1}\right);$$
(8)

 Λ p_{0} — потери холостого хода; Δ $p_{\rm Hr}$ — суммарные нагрузочные потери при данном $K_{\rm Hr}$; Δ $p_{\rm H,Hr}$ — номинальные нагрузочные потери; $a=\Delta$ p_{0} / Δ $p_{\rm H,Hr}$ — расчетный коэффициент, зависящий от конструкции электродвигателя и определяемый по данным каталога (см. пример 1); приближенное значение коэффициента a может быть получено из следующего равенства:

$$a = \Delta p_0$$
, % /(1 — η_H , %) — Δp_0 , %.

Потери холостого хода Δp_0 можно определить по данным каталога, если известна зависимость η ($K_{\rm HT}$):

$$\Delta p_0 = (\Delta p - K_{\text{HF}}^2 \Delta p_{\text{H}})/(1 - K_{\text{HF}}^2); \quad \Delta p = K_{\text{HF}} P_{\text{H}}/\eta - K_{\text{HF}} P_{\text{H}};$$

$$\Delta p_0 = P_0 / \eta_0 - P_0.$$
(9)

Для нахождения Δp_0 по формуле (9) необходимо иметь значения КПД электродвигателя при частичных нагрузках. Такие данные приводятся в каталогах для единых серий асинхронных электродвигателей.

Пример 2. Определить потери холостого хода Δp_0 в асинхронном электродвигателе, данные которого приведены в примере 1.

Номинальные потери в электродвигателе составят:

$$\Delta p_{\rm H} = P_{\rm H} / \eta_{\rm H} - P_{\rm H} = 4/0,865 - 4 = 0,62 \text{ kBt.}$$

Потери при $K_{\rm HP} = 0.5$, тогда

$$\Delta p = K_{\rm HF} P_{\rm H} / \eta - K_{\rm HF} P_{\rm H} = 0.5 \cdot 4/0.86 - 0.5 \cdot 4 = 0.3 \ {\rm kBt}.$$

Потери холостого хода по формуле (9)

$$\Delta p_0 = (\Delta p - K_{\rm Hr}^2 \Delta p_{\rm H})/(1 - K_{\rm Hr}^2) = (0.3 - 0.5^2 \cdot 0.62)/(1 - 0.5^2) = 0.19 \text{ kBt.}$$

Номинальные нагрузочные потери

$$\Delta p_{\rm H, ur} = \Delta p_{\rm H} - \Delta p_0 = 0.62 - 0.19 = 0.43 \text{ kBt.}$$

Расчетный коэффициент $a = \Delta p_0 / \Delta p_{u, Hr} = 0,19/0,43 = 0,44$.

Коэффициент нагрузки электродвигателя, при котором КПД достигает своего максимального значения, определяется, как известно, из выражения $K'_{\rm Hr.\,ont} = \sqrt{a}$.

Для электродвигателя из примера 1 оптимальный коэффициент нагрузки $K_{\text{иг.опт}} = V \overline{a} = V \overline{0.44} = 0.68 \approx 0.7$.

В приведенных расчетах учитывались потери активной мощности только в самом электродвигателе. Учет же потерь в энергосистеме, обусловленных реактивной нагрузкой электродвигателя, производится с помощью коэффициента потерь K_9 , который выражается в кВт/квар (табл. 7).

Суммарные потери активной мощности в электродвигателе и в энергосистеме от реактивной нагрузки электродвигателя могут быть определены по формуле:

$$\Delta p_{\text{cym}} = \Delta p + K_{\text{s}}Q = \Delta p_0 + K_{\text{Hr}}^2 \Delta p_{\text{H Hr}} + K_{\text{5}} [Q_0 (1 - K_{\text{Hr}}^2) + K_{\text{Hr}}^2 Q_{\text{H}}]. \tag{10}$$

Оптимальный с чисто энергетической точки зрения коэффициент нагрузки электродвигателя примет вид равенства:

$$K_{\text{BT-OHF}} = \sqrt{\frac{\Delta p_0 + K_{\bullet} Q_0}{\Delta p_{\text{H-H}\Gamma} + K_{\bullet} (Q_{\text{H}} - Q_0)}}.$$
 (11)

	К _э , кВт/ква	ар	
Характеристика трансформаторов и системы электроснабжения	в часы максимума энергосистемы	в часы миниму- ма энергосис- темы	
Трансформаторы, питающиеся непосредственно от шин электростанций Сетевые трансформаторы, питающиеся	0,02	0,02	
от электростанций на генераторном на- пряжении Понижающие трансформаторы, питаю-	0,07	0,04	
ициеся от районных сетей: 110/35/10 кВ 10—6/0,4 кВ	0,1 0,15	0,05 0,1	

Возвращаясь қ примеру 1 и приняв $K_9=0.15~\mathrm{kBt/kBap}$, найдем оптимальный коэффициент нагрузки электродвигателя с учетом суммарных потерь активной мощности:

$$K_{\text{ap-con7}} = \sqrt{\frac{\Delta \rho_0 + R_s Q_0}{\Delta \rho_{\text{a.mp}} + R_s (Q_s - Q_0)}} = \sqrt{\frac{0.19 + 0.15 \cdot 1.53}{0.43 + 0.15 \cdot (2.36 - 1.53)}} = \sqrt{0.75} = 0.87.$$

Таким образом, приведенные расчеты показывают, что если не учитывать влияния потребляемой реактивной мощности на величину суммарных потерь активной мощности, т. е. для $K_9=0$ (что было бы неправильным), то оптимальные коэффициенты нагрузки окажутся намного заниженными.

Анализ уравнения (11) показывает также, что оптимальный коэффициент нагрузки при всех прочих равных условиях тем больше, чем больше реактивная мощность холостого хода и коэффициент потерь.

СНИЖЕНИЕ РЕАКТИВНЫХ НАГРУЗОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Правильный подбор номинальной мощности электродвигателей

В процессе эксплуатации асинхронных электродвигателей важно приближение средних коэффициентов нагрузки к оптимальным. Это позволяет уменьшить удельный расход электроэнергии на единицу продукции, повысить коэф-

фициент использования рабочих машин и их производительность.

В целях повышения рентабельности работы асинхронных электродвигателей и приближения их нагрузочного режима к наивыгоднейшему необходимо знать фактический коэффициент нагрузки эксплуатируемых электродвигателей. Этот коэффициент можно установить путем определения нагрузки на валу электродвигателя по показаниям амперметра. В условиях нормального режима работы машины определяется средний расчетный ток нагрузки $I_{\rm cp}$, послечего, зная номинальный (паспортный) ток электродвигателя $I_{\rm H}$ и номинальный коэффициент мощности, можно определить по кривым (рис. 2) коэффициент нагрузки электродвигателя.

Кривые практически охватывают весь диапазон номинальных коэффициентов мощности. Если же величина коэффициента мощности проверяемого электродвигателя не совпадает ни с одним из значений соз фи, то средний фактический коэффициент нагрузки данного электродвигателя подбирают в промежуточном поле между двумя наиболее

близкими кривыми на рис. 2.

При определении среднего тока нагрузки следует учитывать особенности нагрузочных графиков рабочих машин и механизмов. Обобщая эти графики, можно выделить четыре характерные группы машин:

1) с относительно равномерным нагрузочным током электродвигателя (вентиляторы, центробежные насосы, компрессоры, транспортеры непрерывного действия и др.);

- 2) с периодически повторяющейся (цикличной) нагрузкой (станки-автоматы, различные прессы, молоты, штампы, долбежные и дыропробивные станки, ножовочные пилы и др.);
- 3) с цикличной нагрузкой, у которых в периоды пауз (вспомогательного времени) производится отключение электродвигателей от питающей сети (сверлильные, фрезерные, мелкие и средние токарные станки и др.);

4) с непериодическим и неравномерным нагрузочным током электродвигателя, например, универсальные ме-

таллорежущие станки и др.

При снятии графиков нагрузки с помощью амперметра необходимо проверять напряжение сети, и если ток замеряется при напряжении, заметно отличном от номинального, то в расчеты следует внести соответствующую поправку (рис. 3).





Рис. 2. Кривые для определения среднего и среднеквадратичного коэффициентов нагрузки асипъронных электродвигателей при различных значениях:

I — для сов $\phi_{\rm H}=0.92,\ 2$ — 0.89, 3 — 0.86; 4 — 0.83; 5 — 0.70; 6 — 0.76; 7 — 0.73; 8 — 0.69. по вертикальной оси откладываются значения $K_{\rm HT}=P_{\rm CK}/P_{\rm H}$ или $K_{\rm HT}=P/P_{\rm H}$, но горизонтальной — значения $Kl=I_{\rm Cp}/I_{\rm H}$ или $K_{l\rm CK}=I_{\rm Ck}/I_{\rm H}$

Рис. 3. Кривые для приведения относительного тока к номинальному напряжению:

I — относительный ток $1/1001_{\rm H} = 100$ % при $U = U_{\rm H_1}$; 2 — то же 90 % при $U = U_{\rm H_1}$; 3 — то же 75 % при $U = U_{\rm H_1}$; 4 — то же 65 % при $U = U_{\rm H_1}$; 5 — то же 55 % при $U = U_{\rm H_1}$;






Рис. 4. График нагрузочного тока электропривода при цикличном режиме нагрузки

Пример 3. Асинхронный электродвигатель типа 4A132M4V3, $P_{\rm H}=11~{\rm кBT}$, $U_{\rm H}=380~{\rm B}$, $I_{\rm H}=22~{\rm A}$, $\cos\phi_{\rm H}=0.87$ приводит в движение центробежный насос. Определить мощность на валу электродвигателя.

Так как режим работы центробежного насоса характеризуется неизменной производительностью, то расчетный ток /ср может быть определен по одному-двум замерам тока статора. Пусть этот ток составляет 12,3A при напряжении 342 В.

Относительный нагрузочный ток составляет (12,3/22) 100=56 % при относительном напряжении (342/380) 100=90 %. Приведем полученное значение тока к 100 % напряжения, пользуясь кривыми на рис. 3 (показано пунктиром). Приведенный относительный ток равен приблизительно 60 %, т. е. $K_I = I_{\rm CD}/I_{\rm H} = 0,6$.

Тогда в промежуточном поле между кривыми 2 и 3 на рис. 2 (для $\cos \varphi_{\rm H}=0.87$) находим для $K_I=0.6$ коэффициент нагрузки электродвигателя $K_{\rm Hr}=0.55$.

Следовательно, мощность на валу электродвигателя составляет:

$$P = K_{\rm HF} P_{\rm H} = 0.55 \cdot 11 \approx 0.6 \text{ kBt.}$$

Пример 4. Механизм, имеющий цикличный график нагрузки (рис. 4), приводится в движение асинхронным электродвигателем типа 4AC160S8У3, $P_{\rm H}=9$ кВт, $U_{\rm H}=380$ В, $I_{\rm H}=21$ А, $\cos\phi_{\rm H}=0.8$. Определить средний коэффициент нагрузки электродвигателя при следующих параметрах графика: $I_1=9.2$ А, $I_2=18$ А, $I_1=8$ С, $I_2=10$ С, $I_1=11$ С, $I_2=10$ С, $I_3=10$ С, $I_4=10$ С, $I_5=10$ С, $I_6=10$ С, $I_8=10$ С, I

Средний расчетный ток


$$I_{cp} = \frac{I_1 I_1 + I_2 I_2 + \dots}{T_n} = \frac{9.2 \cdot 8 + 18 \cdot 10}{18} = \frac{253.6}{18} = 14 \text{ A}.$$

В промежуточном поле между кривыми 4 и 5 находим, что при $K_{I} = I_{\rm cp}/I_{\rm H} = 14/21 = 0.66$ средний коэффициент нагрузки электродвигателя $K_{\rm HF} = 0.55$. Следовательно, средняя нагрузка на валу электродвигателя $P = K_{\rm HF} P_{\rm H} = 0.55 \cdot 9 = 4.68$ кВт.

Пример 5. Металлорежущий станок, снабженный ограничителем холостого хода при цикличном графике нагрузки, приводится в движение асинхронным электродвигателем 4A132M4V3, $P_{\rm H}=11$ кВт, $U_{\rm H}=380$ В, $I_{\rm H}=22$ А, $\pmb{n}_{\rm H}=1460$ об/мйі ($S_{\rm H}=2.66$ %), $\cos\phi_{\rm H}=0.87$. Определить средний коэффициент нагрузки электродвигателя при следующих параметрах нагрузочного графика (рис. 5): $I_{\rm H}=15$ А (при $U_{\rm H}=380$ В), $I_{\rm H}=10$ С, $I_{\rm H}=10$ С, $I_{\rm H}=10$ С, $I_{\rm H}=10$ С, $I_{\rm H}=10$ С, длительность включения $I_{\rm H}=1$ 1 н $I_{\rm H}=1$ 2 н $I_{\rm H}=1$ 30 с, цикла $I_{\rm H}=1$ 30 н $I_{\rm H}=1$ 40 н $I_{\rm H}=1$ 50 с, относительная продол-

Рис. 5. График нагрузочного тока электропривода при цикличном режиме нагрузки и налични ограничителя холостого хода

Рис. 6. Кривые z/S_{π} % при различных значениях относительной продолжительности включения



жительность включения $\varepsilon=t_{\rm B}/T_{\rm H}=30/60=0.5$, число включений электродвигателя в час $z=3600/T_{\rm H}=3600/60=60$.

Средний расчетный ток нагрузки электродвигателя, автоматически отключаемого на период паузы, определяется из выражения:

$$I_{\rm cp} = \frac{I_1 t_1 + I_2 t_2 + \dots}{(t_1 + t_2) \alpha_{\rm p}} = \frac{15 \cdot 10 + 10 \cdot 20}{(10 + 20) 1,05} \approx 11 \,\mathrm{A},$$

где α_p — коэффициент, зависящий от числа включений в час z, номинального скольжения s_n % и относительной продолжительности включения ϵ ; этот коэффициент определяется по кривым на рис. 6.

В данном случае для $\varepsilon = 0.5$ й $z/S_{_{\rm H}} \% = 60/2,66$ коэффициент


 $\alpha_0 = 1.05$.

В промежуточном поле между кривыми 4 и 5 на рис. 2 находим, что при $K_I = I_{\rm cp}/I_{\rm H} = 11/22 = 0.5$ средний коэффициент нагрузки электродвигателя $K_{\rm HF} = 0.48$. Следовательно, средняя нагрузка на валу электродвигателя $P = K_{\rm HF}P_{\rm H} = 0.48 \cdot 11 = 5.3$ кВт.

Пример 6. Универсальный токарный станок, имеющий непериодический и неравномерный график нагрузки, приводится в движение асинхронным электродвигателем типа 4АН160М4У3, $P_{\rm H}=22~{\rm kBr}$, $U_{\rm H}=380~{\rm B}$, $I_{\rm H}=42.2~{\rm A}$, $n_{\rm H}=1458~{\rm of/muh}$, $\cos\phi_{\rm H}=0.88$. Определить мощность на валу электродвигателя.

В связи с переменным характером нагрузки подобных станков необходимо в условиях характерного режима станка выявить часовой

график нагрузочного тока.



Puc. 7. График нагрузочного тока электропривода при непериодическом и перавномерном режиме нагрузки

Средний расчетный ток нагрузки электродвигателя определяется на основе расчетного графика, перестроенного соответственно пунктирной линии на рис. 7, из выражения

$$I_{cp} = \frac{I_1 + I_2 + \dots + I_{12}}{12} = \frac{17,5 + 33 + 38 + 32 + 34 + 38 + 31 + 20,5 + 23 + 32 + 39}{12} = 31,3 \text{ A}.$$

Определив затем $K_i = I_{\rm cp}/I_{\rm H} = 31,3/42,2 = 0,73$, находим в промежуточном поле между кривыми 2 и 3 на рис. 7 (для $\cos\phi_{\rm H} = 0$ 88) искомый коэффициент нагрузки электродвигателя $K_{\rm HF} = 0,73$. Следовательно, средняя нагрузка на валу электродвигателя $P = K_{\rm HF} \times P_{\rm H} = 0,73 \cdot 22 = 16,06$ кВт.

Определение целесообразности замены незагруженных электродвигателей

Если средняя нагрузка электродвигателя не превышает 45 % номинальной мощности, то замена его менее мощным всегда целесообразна и проверка на рентабельность не требуется. При нагрузке электродвигателя более 70 % поминальной мощности можно считать, что замена его нецелесообразна.

При нагрузке электродвигателя в пределах 45—70 % номинальной мощности замена целесообразна при уменьшении суммарных потерь активной мощности в энергосистеме и в электродвигателе. Эти потери могут быть определены по формуле (10).

Пример 7. Электродвигатель типа 4A250M4У3, $P_{\rm H}=90~{\rm кBr}$, $U_{\rm H}=380~{\rm B}$, $n_{\rm H}=1480~{\rm o}6/{\rm m}$ ин, $\eta_{\rm H}=93~{\rm \%}$, $\cos\phi_{\rm H}=0.91$, $Q_0=22~{\rm kBap}$, $Q_{\rm H}=44~{\rm kBap}$, $\Delta p_0=2.5~{\rm kBr}$, $\Delta p_{\rm H,Hr}=3.2~{\rm kBr}$ работает с нагрузкой на валу $P=50~{\rm kBr}$.

Коэффициент повышения потерь в данном пункте энергосистемы

 $K_{a} = 0.15 \text{ kBr/kBap.}$

Фактический коэффициент нагрузки электродвигателя $K_{\rm Hr} = P/P_{\rm H} = 50/90 = 0,55.$

Оптимальный коэффициент нагрузки

$$K_{\text{Hr.ont}} = \sqrt{\frac{\Delta p_0 + K_s Q_0}{\Delta p_{\text{H.Hr}} + K_s (Q_{\text{H}} - Q_0)}} = \sqrt{\frac{2,5 + 0,15 \cdot 22}{3,2 + 0,15 (44 - 22)}} = 0,94,$$

т. е. примерно вдвое больше фактического. Поэтому решено заменить указанный электродвигатель.

Представляется целесообразным рассмотреть два варианта: замена электродвигателем 4A250S4У3, $P_{\rm H}=75~{\rm kBr},~n_{\rm H}=1480~{\rm of/мин},~\eta_{\rm H}=0.93~\%,~\cos\phi_{\rm H}=0.9,~Q_0=19.6~{\rm kBap},~\Delta\rho_0=2.7~{\rm kBr},~\Delta\rho_{\rm H,HF}=2.9~{\rm kBr},~Q_{\rm H}=38.7~{\rm kBap};~$ замена электродвигателем 4A225M4У3, $P_{\rm H}=55~{\rm kBr},~n_{\rm H}=1480~{\rm of/min},~\eta_{\rm H}=92.5~\%,~\cos\phi_{\rm H}=0.9,~Q_0=16.2~{\rm kBap},~\Delta\rho_0=1.5~{\rm kBr},~\Delta\rho_{\rm H,HF}=2.1~{\rm kBr},~Q_{\rm H}=28.5~{\rm kBap}.$

Суммарные потери активной мощности в энергосистеме, обусловленные работой электродвигателя $P_{\rm H}=90$ кВт при $K_{\rm Hr}=0,55$, определяются равеиством:

$$\Delta p_{\text{сум}} = \Delta p_0 + K_{\text{Hr}}^2 \Delta p_{\text{H.Hr}} + K_3 \left[(1 - K_{\text{Hr}}^2) Q_0 + K_{\text{Hr}}^2 Q_{\text{H}} \right] = 2.5 + 0.55^2 \cdot 3.2 + 0.15 \left[(1 - 0.55^2) 22 + 0.55^2 \cdot 44 \right] = 7.8 \text{ kBt.}$$

Аналогично определяются суммарные потери активной мощности в энергосистеме $\Delta p_{\mathrm{сум1}}$ при работе электродвигателя $P_{\mathrm{H}}=75$ кВт с $K_{\mathrm{Hr}}=50/75=0.67$ и потери $\Delta p_{\mathrm{сум2}}$ при работе электродвигателя с $K_{\mathrm{HP}}=50/55=0.91$:

$$\Delta p_{\text{cym1}} = 2.7 + 0.67^2 \cdot 2.9 + 0.15 \ [19.6(1 - 0.67^2) + 0.67^2 \cdot 38.7] = 8.2 \text{ kBt;}$$
 $\Delta p_{\text{cym2}} = 1.5 + 0.91^2 \cdot 2.1 + 0.15 \ [16.2(1 - 0.91^2) + 0.91^2 \cdot 28.5] = 7 \text{ kBt.}$

Таким образом, целесообразен второй вариант, так как при замене электродвигателем $P_{\rm H}=55\,$ кВт снижение потерь активной мощности составляет (7.8-7.0)/7.8=0.102, или $10.2\,\%.$

Замена незагруженных электродвигателей, даже если целесообразность ее подтверждена расчетом, может производиться только после тщательной проверки их соответствия режиму работы производственного механизма.

Переключение недогруженных электродвигателей с треугольника на звезду

Практика показывает, что замена малозагруженных асинхронных электродвигателей не всегда возможна, что обусловлено как конструктивными (электродвигателей, встроенных в рабочие машины, или специальных конструкций), так и производственными особенностями (в связи с относительно частой переналадкой оборудования — при изменении технологического процесса, ассортимента обрабатываемых изделий и т. п.).

В электрических сетях напряжением до 1000 В, где асинхронные электродвигатели, работающие с коэффициентом

нагрузки не выше 35—40 %, нормально включены по схеме треугольника, эффективным является переключение их

на звезду.

Ввиду уменьшения максимального вращающего момента электродвигателя в три раза при переключении необходимо производить проверку по условию устойчивости нагрузки электродвигателя $K_{\rm Hr.\ пp} = \lambda/4$,5, где $\lambda = M_{\rm макс}/M_{\rm H}$ — кратность максимального момента электродвигателя (принимается по каталогу).

Для определения эффективности переключения можно

использовать данные табл. 8.

8. Данные эффективности переключения электродвигателя с треугольника на звезду

		Отношение $\cos \phi_{_{\mathrm{V}}} / \cos \phi_{\Delta}$ при коэффициенте нагрузки $K_{\mathrm{H\Gamma}}$								
соѕФн	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	
0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,90 0,90 0,90	1,94 1,90 1,86 1,82 1,75 1,72 1,69 1,66 1,63 1,60 1,57 1,57 1,57	1,87 1,83 1,80 1,76 1,72 1,69 1,66 1,63 1,60 1,57 1,54 1,14 1,44	1,80 1,76 1,73 1,70 1,67 1,64 1,61 1,58 1,55 1,52 1,49 1,49 1,43 1,40 1,36	1,72 1,68 1,65 1,62 1,59 1,56 1,53 1,50 1,47 1,44 1,41 1,38 1,35 1,32 1,28	1,64 1,60 1,58 1,55 1,55 1,49 1,46 1,41 1,38 1,35 1,32 1,29 1,26 1,23	1,56 1,53 1,50 1,47 1,44 1,41 1,38 1,36 1,34 1,31 1,25 1,22 1,19 1,16	1,49 1,46 1,43 1,40 1,37 1,35 1,30 1,27 1,24 1,22 1,19 1,17 1,14	1,42 1,39 1,37 1,34 1,29 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,11 1,08	1,35 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,10 1,08 1,06	

Продолжение табл, 8

$K_{\rm HI}$	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
ηγ/ηΔ	1,27	1,14	1,10	1,06	1,04	1,02	1,01	1,005	1,00

Пример 8. Асинхронный электродвигатель типа 4A160S4УЗ на 380/660 В, работающий от сети 380 В при коэффициенте нагрузки $K_{\rm ur}=0.25$, переключен на звезду.

Каталожные данные электроденгателя: $P_{\rm H}=15~{\rm kBT},~\eta_{\rm H}=88,5~\%,~\eta_{0.25}=86~\%,~\cos\phi_{\rm H}=0.88,~\cos\phi_{0.25}=0.63,~\lambda=M_{\rm Marc}/M_{\rm H}=2.3$:

При переключении на звезду эксплуатационный КПД согласно данным табл. 8 повысится до величины $\eta_Y=1,06\cdot0,86=0,933$, а эксплуатационный $\cos\phi$ согласно таблице — $\cos\phi_Y=1,41\cdot0,63=0,9$.

Таким образом, потери активной мощности в электродвигателе уменьшатся на 0.25 15 [1 (0.86-1) 0.933] = 0.375 кВт, или на 5.7 %, а потребление реактивной мощности — на [0.25 15/0.86] 1.23 — -[0.25 15/0.933] 0.48 = 3.43 квар, или на 64 %.

Приведенный пример показывает, какого существенного снижения потерь активной и реактивной мощности можно достичь при переключении резко недогруженного асинхронного электродвигателя с треугольника на звезду.

Установка автоматических ограничителей холостого хода

Установка ограничителей холостого хода на станках, имеющих межоперационное время (время холостого хода) 10 с и более, всегда приводит к экономии электроэнергии.

Размер экономии и экономическую целесообразность применения ограничителей холостого хода можно определить с помощью диаграммы, приведенной на рис. 8. Предварительно необходимо иметь следующие данные: средние потери мощности в системе электропривода за период вспомогательного времени (путем замера нагрузки привода в режиме холостого хода) $P_{\rm o}$; номинальную мощность электродвигателя $P_{\rm H}$; продолжительность вспомогательного времени $T_{\rm Bcn}$; число циклов в час z; номинальный коэффициент мощности электродвигателя $\cos \phi_{\rm H}$. По этим данным определяются параметры диаграмм a, b (рис. 8, a) и c (рис. 8, a), где $a = P_{\rm o}/P_{\rm H}$; $b = 1/4T_{\rm Bcn}$; $c = 1,5/T_{\rm Bcn}$.

Часовая экономия активной энергии (кВт-ч)

 $\Delta W_{a} = g_{a} z P_{H} T_{BC\Pi}/3600,$

где ∂_a — показатель эффективности, определяемый по рис. 8, a.

Уменьшение реактивной энергии (квар ч)

 $\Delta W_{\rm p} = \partial_{\rm p} z P_{\rm H} T_{\rm BCR}/3600,$

где \mathcal{J}_p — показатель эффективности ограничителя холостого хода, определяемый по рис. 8, б.

Пример 9. Револьверный станок с электродвигателем $P_{\rm H}=5,8$ кВт имеет $P_{\rm O}=1,25$ кВт. Время холостого хода $T_{\rm BCH}=16$ с, z=38 цикл/ч.

Рассчитываем часовую экономию активной электроэнергии:

 $a=P_0$ / $P_{\rm H}=1.25/5.8=0.215$, b=1/4 $T_{\rm BCH}=1/4$ 16=0.0156 Из диаграммы рис. 8, a находим $\mathcal{P}_{\rm a}=0.175$, $\Delta W_{\rm a}=0.175\times 38\cdot 5.8\cdot 16/3600=0.172$ кВт·ч.

Рис. 8 Диаграммы для определения эффективности ограничителей холостого хода

Рассчитываем часовую экономию реактивной энергии: $c=1.5/T_{\rm BC\Pi}=1.5/16=0.094$; из диаграммы рис. 8, σ находим $\theta_{\rm p}=0.355$; $\Delta W_{\rm p}=0.355\cdot 38\cdot 5.8\cdot 16/3600=0.35$ квар · ч.

Влияние качества ремонта электродвигателей на коэффициент мощности

Качество ремонта асинхронных электродвигателей отражается на их технико-экономических показателях (коэффициенте мощности, КПД). Влияние ремонта на коэффициент мощности чаще всего связано с тем или иным изменением обмоточных данных (числа витков в фазе, схемы соединения, величины напряжения, приходящегося на виток.

и пр.) и воздушных зазоров.

При перемотке обмотки особенно недопустимо уменьшение числа витков. Так, например, если число витков в фазе уменьшится на 10 % при неизменном сечении фазы, то реактивная мощность и ток холостого хода электродвигателя увеличатся примерно на 25 %. А это вызовет значительное снижение коэффициента мощности, особенно при фактических нагрузках, которые, как правило, намного меньше номинальной мощности электродвигателей. Одновременно снижается и коэффициент полезного действия. Увеличение потерь в стали составляет 21 %.

Таким образом, при восстановительном ремонте обмоток асинхронных электродвигателей необходимо в каждом случае оценивать возможность применения того или иного варианта перемотки с учетом влияния его на технико-экономические показатели электродвигателя.

Магнитное сопротивление воздушного зазора асинхронного электродвигателя составляет 70—80 % полного сопротивления его магнитной цепи. Поэтому можно считать, что на долю воздушного зазора приходится 70—80 % реактивной мощности холостого хода, потребляемой электродвигателем. В связи с этим необходимо строго следить за величиной воздушного зазора. Допустимая величина зазора ряда серий электродвигателей приведена в табл. 9, электродвигателей серий 4А и 4АН — в табл. 40 и 41.

Увеличение зазора на 1 % влечет за собой увеличение тока холостого хода на 0,6 % и снижение коэффициента мощности на 0,3 %. Поэтому если зазор ремонтируемого электродвигателя на 20—25 % больше нормального заводского, то перед ремонтом его обмоточные данные должны

9. Величина зазора между статором и ротором асинуронных электродвигателей

<i>п</i> , об/мин	Зазор _е мм, при Р _{и е} кВт									
	до 0,2	0,2— 1,0	1,0— 2,5	2,5— 5,0•	5,0 10	10- 20	20— 50	50— 100	100— 200	200 300
500— 1500 3000	0,2 0,25	0,25	0,3 0,35	0, 3 5 0,4	0,4 0,5	0,4 0,65	0,5 0,8	0,65 1,0	0,8 1,25	1,0 1,5

быть пересчитаны. Мощность такого электродвигателя после пересчета практически нельзя довести до паспортной, она будет завышенной. При увеличении воздушного зазора более чем на 25 % экономически нецелесообразно осуществлять ремонт электродвигателя.

Большое влияние на потребление электродвигателем реактивной мощности оказывает значительный сдвиг стали ротора вдоль оси электродвигателя, а также асимметрия воздушных зазоров. Появление сдвига стали ротора вызывает увеличение коэффициента рассеяния; что влечет за собой повышение потребления реактивной мощности и снижение коэффициента мощности.

Для эффективного контроля за величиной коэффициента мощности и КПД отремонтированных электродвигателей необходимо до и после ремонта проверять ток холостого хода и потери активной мощности холостого хода. Критерием для оценки этих величин могут служить нормальные их значения, которые можно определить по методике, приведенной в настоящей главе. Данные этих величин целесообразно указывать в ремонтной карточке эксплуатируемых электролвигателей.

Глава III

РАСЧЕТЫ ОБМОТОК АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ РЕМОНТЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В таблицах и формулах данного раздела приняты следующие буквенные обозначения: U_{Φ} — напряжение фазы трехфазной обмотки; I_{Φ} — фазный ток трехфазной обмотки; z_1 — число пазов статора; z_2 — число пазов ротора; m— число фаз; y— шаг обмотки по пазам; n— полное число проводников в пазу; q— число пазов на полюс и фазу; a— число параллельных ветвей; d— диаметр круглого провода без изоляции; D— диаметр круглого провода без изоляции; r— сопротивление обмотки (фазы) при $15\,^{\circ}$ С; M— масса провода обмотки; $l_{\rm cp}$ — средняя длина витка; D_a — наружный диаметр сердечника статора; D_i — внутренний диаметр сердечника статора; D_i — внутренний диаметр сердечника статора; I_1 — длина сердечника статора (радиальные вентиляционные каналы отсутствуют); h_n — полная глубина паза; F— площадь паза; F' = F — ($F_{\rm R3}$ — $F_{\rm Kn}$)— свободная площадь паза, где $F_{\rm R3}$ — площадь, занимаемая изоляцией (пазовой коробочкой и прокладками); $F_{\rm Kn}$ — площадь поперечного сечения клина; N — число эффективных проводников в пазу; $n_{\rm 9n}$ — число элементарных (параллельных) проводников; δ — воздушный зазор.

Маркировка выводов обмоток

Начала и концы обмоток асинхронных электродвигателей обозначают в соответствии с ГОСТ 183—74 (табл. 10).

Выводы секционированных обмоток многоскоростных асинхронных электродвигателей, позволяющие изменять число полюсов, имеют следующие обозначения:

2p = 4	2p=6	2p=8	2p=12
4C1	6C1	8C1	12C1
4C2	6C2	8C2	12C2
4C3	6C3	8C3	12C3

В малых машинах допускается обозначение выводных концов обмоток разноцветными проводами (табл. 11).

10. Обозначение выводов соединения обмоток

Наименование и схемы обмоток	Обозначени	не выв о дов
гаименование и схемы оомоток	начала	конца
Обмотка статора		
Открытая схема (число выводов 6).		
первая фаза	CI	C4
вторая »	C2	C5
третья »	C3	C6
Соединение звездой (число выво-		ŀ
дов 3 или 4):		
первая фаза		CI
вторая »		C2
третья »		C ₃
нулевая точка		0
Соединение треугольником:	21	
первый зажим	C1 C2	-
второй »	C2	-
третий »	C3	
Обмотка ротора	nı.	
первая фаза	P1 P2	-
вторая »	P3	_
третья »	Po	-
Обмотка статора однофазных машин	Cl	C2
главная вспомогательная	Bi	B2
DCHOMOI a I CADRAN	וע	B2

11. Цветное обозначение выводных концов обмоток асинхронных электродвигателей

Схема соединения	число Выпол		Ц	ет				
обмоток	выводов	Вывод начала		конца				
Трехфазные электродвигатели								
Открытая	6	Первая фаза	Желтый	Желтый с черным				
		Вторая »	Зеленый	Зеленый с черным				
		Третья »	Красный	Красный с черным				
Звездой	3 или 4	Первая »	Желтый	· -				
,,		Вторая »	Зеленый	 				
		Третья »	Красный	l —				
		Нулевая точка	Черный	—				
Треугольником	3	Первый зажим	Желтый					
- •		Второй»	Зеленый	-				
		Третий »	Красный	-				

			прооолж	ение таол. 11
Схема соединения	Число	1	1	Цвет
обмоток	выводов	Вывод	начала	конца
	Однофа	азные электродв	игатели	
	4	Главная обмот- ка	Красный	Красный с черным
		Вспомогатель-	Синий	Синий с черным
	3.	Главная обмот- ка	Красный	-
		Вспомогатель-	Синий	_
		Общая точка	Черный	_

Нагревостойкость изоляционных материалов. Классы изоляции обмоток

Изоляционные материалы по нагревостойкости подразделяются на семь классов (табл. 12).

12. Классификация электроизоляционных материалов по нагревостойкости

Обозначение класса нагре- востойкости	Температура, характеризующая данный класс на- гревостойкости, ° С	Основные группы электроизоляционных материалов
Y	90	Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального шелка, не про- питанные и не погруженные в жидкий
A	105	электроизоляционный материал Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка и натурального, искусственного или синтетического шелка, в рабо-
	•	чем состоянии пропитанные или по- груженные в жидкий электроизоляци- онный материал
E	120	Синтетические органические материалы (пленки, волокна, смолы, компаунды и т. д.) и другие материалы, которые могут работать при температуре до 120°C
В	130	Материалы на основе слюды (в том числе на органических подложках), асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с органическими связующими и пропитывающими составами

Обозначение класса нагре- востойкости	Температура, характеризующая данный класс на- гревостойкости, °C	Основные группы электроизоляционных материалов
F	155	Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами, соот-
Н	180	ветствующими данному классу нагрево- стойкости Материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в соче- тании с кремнийорганическими связу- ющими и пропитывающими составами,
С	Свыше 180	кремнийорганические эластомеры Слюда, керамические материалы, стек- ло, кварц и другие

Нагрев обмоток

Номинальные данные электрических машин соответствугломинальные данные электрических машин соответствуют их работе при температуре газообразной охлаждающей среды 40 °С. Предельно допустимые превышения температуры обмоток над температурой охлаждающей среды при этих условиях должны соответствовать данным табл. 13. При работе машины в условиях, отличающихся от указанных, номинальные данные должны быть изменены (см. ГОСТ 183—74).

Превышение температуры медной обмотки над темпера-

13. Допустимые превышения температур обмоток, определяемые метолом сопротивлений

Обмотка	Превышение температуры, °С, пр классе изоляции				
	Α	Е	В	F	Н
Переменного тока машин мощно- стью 5000 кВА и выше или с дли- ной сердечника 1 м и более Переменного тока машин мощно-	60	70	80	100	125
стью менее 5000 кВА или с дли- пой сердечника менее 1 м	60	75	80	100	125

турой охлаждающего воздуха, определяемое методом сопротивлений, рассчитывается по формуле:

$$\theta = t_r - t_0 = \frac{r_r - r_x}{r_x} (235 + t_x) + t_x - t_0$$

где $t_{\rm r}$ и $t_{\rm x}$ — температура обмотки в горячем и холодном состояниях, °C; $r_{\rm r}$ и $r_{\rm x}$ — сопротивление обмотки в горячем и холодном состояниях, Ом; $t_{\rm 0}$ — температура охлаждающего воздуха, °C.

Если обмотка изготовлена из алюминия, то в формуле число 235 следует заменить числом 245.

Характеристика проводниковых материалов

Свойства основных проводниковых материалов приведены в табл. 14.

14. Свойства проводниковых матерналов

Матернал	Плотность, г/см³	Температу- ра плавле- ния, [°] С	Предел прочности при раста- жении, 10 ⁻⁶ Па	Удельное электрическое сопротивление при 20°С, Ом. мм²/м	Температурный коэффициент электрического сопротивления α , град—1
Алюминий Бронза В ольфрам Железо Латунь Молибден Медь Никель Олово Сталь	2,7 8,3—8,9 19,3 7,8 8,4—8,7 10,2 8,9 7,3 7,8	657 885—1050 3380 1535 900—960 2620 1083 1455 232 1400—1530	80—250 310—1350 1000—3000 — 300—700 800—2500 270—450 400—700 20—50 450—1500	0,055 0,098 0,031—0,079 0,057 0,0178 0,073 0,12	0,0040 0,0040 0,0046 0,0060 0,0020 0,0046 0,0040 0,0065 0,0044 0,0050

Измеренное при температуре t сопротивление обмотки (медной и алюминиевой) можно привести к расчетным температурам 15 или 20° путем уменьшения его на соответствующий коэффициент:

Примечание. Температурный коэффициент сопротивления α принят равным 0,0041.

Обмоточные провода

При частичной или полной перемотке асинхронных электродвигателей особое внимание уделяется выбору марок обмоточных проводов (табл. 15—21).

15. Провода с эмалевой изоляцией

Марка	Вид изоляции	Нагре- востой- кость, °С	Диаметр (размеры без изоляции, мы
1	2	3	4
пэл	Эмаль на масляно-смоляной		
ПЭВ-1	основе Высокопрочная эмаль на поли-	105	0,02-2,44
ПЭВ-2	винилацеталевой основе То же, но с увеличенной тол-	105	0,02-2,44
	щиной	105	0,06-2,44
ПЭМ-1	Высокопрочная эмаль на поливинилформалевой основе	105	0,05-2,50
ПЭМ-2	То же, но с увели ченной толщиной —	105	0,05-2,50
пэлр-1	Высокопрочная эмаль на поли-	***	
ПЭЛР-2	амиднорезольной основе То же, но с увеличенной	105	0,1-2,44
ПЭВП	толщиной Высокопрочная эмаль вини-	105	0,1-2,44
113011	флекс", провод прямоугольный*	105	a=0,5-2,83 e=2,1-8,8
пэвтл-і	Высокопрочная эмаль на поли-		, ,
ПЭВТЛ-2	уретановой основе То же, но с увеличенной тол-	120	0,051,56
ПЭТВ-943	щиной Высокопрочная эмаль на поли-	120	0,05—1,56
	эфирной основе (лак П-943)	130	0,06-2,44
ПЭТВ-939	То же	130	0,06-2,44
119TB-TC)	130	0,06-2,44
ПЭТВ-F) »	130	0,06-2,44
	 	155	0.06 - 2.44
нэтвп	То же, провод прямоугольный*	130	a=0.80-3.55
119T-155	Высокопрочная эмаль на поли-		$\theta = 2,00 - 12,5$
ППЭТ-имид	эфироимидной основе Высокопрочная эмаль на поли-	155	0,06-2,50
ПЭВАт**	имидной основе, жила никели- рованная Высокопрочная эмаль , вини-	200	0,1-1,3
	флекс'', жила из твердой (не- отожженной) алюминиевой про- волоки	105	0,08-0,59

i	2	3	4
ПЭВА**	То же, но из отожженной проволоки	105	0,51-2,44
ПЭТВА+* ПЭТА**	Полиэфирный лак Нагревостойкий полиимидный	130	0,14-0,20
	лак	220	0,082,44

^{*} a и s — стороны сечения прямоугольного провода. ** С алюминиевой жилой.

16. Провода с волокнистой и стекловолокнистой изоляцией

Марка	Вид изоляции	Нагре- востой- кость,	Размеры провода без изоля- ции, мм	
		°C ′	круглого	прямоугольного
1	2	3	4	5
пбД	Два слоя из хлоп- чатобумажной пря- жи	105	0,38-5,2	a=0,9-5,5 e=2,1-15
плд	Два слоя из лав- санового волокна	120	0.38-1.3	
плбД	Один слой из лав- санового волокна и один из хлопча- тобумажной пря-		0,36-1,3	
	жи	105	0,38-5,2	a=0,9-5,5 s=2,1-14,5
ПШД	Два слоя из нату- рального шелка	105	-	a=0.8-1.35 a=3.53-4.7
АПБД*	Два слоя из хлоп- чатобумажной пря- жи		1,358	a=1,81-7,0 a=4,1-18
АПЛБД* ПСД,	Один слой из лав- санового волокна и один слой из хлоп- чатобумажной пря- жи Два слоя из стек-	105	1,35—8	a = 1,81 - 7,0 $a = 4,1 - 18$
ПСД-л**	ловолокна с пропиткой каждого слоя нагревостойким лаком	-	0,31-5,2	a=0,9-5,0 e=2,1-12,5

•	· . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 		Просольно	saue muon. 10
1	2	3	4	5
ПСДТ, ПСДТ-Л**	Два слоя из уто- ненного стеклово- локна с пропиткой каждого слоя нагре- востойким лаком			
ПСДК, ПСДК-Л**	Два слоя из стекловолокна с про- питкой каждого слоя кремнийорга-	155	0,31-2,0	_
ПСДКТ, ПСДКТ-Л**	ническим лаком Два слоя из уто- ненного стеклово- локна с пропиткой каждого слоя кре- мнийорганическим лаком	180 180	0,31-5,2	a=0,9-3,55
<u>п</u> этксот	Слой кремнийорга- нической эмали и обмотка из утонен- ного стекловолокна с пропиткой крем- нийорганическим лаком	180	0,33-1,56	a=0,83- 1,45 6=2,1-4,7
ПНЭТКСОТ	Слой полиимидной эмали и обмотка из утоненного стекло- волокна спропиткой кремнийорганичес- ким лаком, жила никелированная	220	0,20 и 0,31	o-2,1-4,f

Марка	Вид изоляции	Нагре- востой- кость, °С	Диаметр без изоляции, мм
1	2	3	4
пэльо	Эмаль на масляно-смоляной основе и один слой обмотки из хлопчато-		
170 M 17 H	бумажной пряжи	105	0,38-2,1
пэльд	То же, но два слоя обмотки из хлопчатобумажной пряжи	105	0,93—2,1

^{*} C алюминиевой жилой. ** C дополнительной лакировкой поверхности провода.

3	4
105	0,93-2,1
105	0,05-1,56
105	0,1-1,56
105	0,72-1,45
105	0,2-1,5
105	0,05-1,3
105	0,06-1,3
130	0,2-1,3
	105 105 105 105 105

18. Размеры круглой проволоки для обмоточных проводов (d — диаметр, S — сечение)

d, мм	S, mm ²	d, мм	S, mm²	d, мм	S, mm²
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.063 0.07 0.071 0.08 0.09 0.10 0.11 0.112 0.125 0.13 0.14 0.15	0,000314 0,000707 0,00126 0,00196 0,00283 0,00312 0,00385 0,00503 0,00503 0,00503 0,00503 0,00785 0,0095 0,0095 0,0113 0,0123 0,0133 0,0154 0,0177	0,355 0,38 0,40 0,41 0,44 0,45 0,47 0,49 0,50 0,51 0,53 0,55 0,56 0,57 0,59 0,62	0,099 0,113 0,126 0,132 0,152 0,159 0,173 0,189 0,196 0,204 0,221 0,238 0,246 0,255 0,273 0,302 0,312	1,04 1,06 1,08 1,12 1,16 1,18 1,20 1,25 1,30 1,32 1,35 1,40 1,45 1,50 1,56 1,60 1,62 1,68	0,849 0,882 0,916 0,985 1,06 1,09 1,13 1,23 1,33 1,37 1,43 1,54 1,65 1,77 1,91 2,01 2,06 2,22

	1			11700001510	ение тиол. То
d, mm	S, mm ²	d, mm	S, mm²	d, mm	S, мм³
0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,224 0,23 0,25 0,27 0,28 0,29 0,31 0,315 0,33 0,35	0,0201 0,0227 0,0254 0,72 0,74 0,75 0,77 0,80 0,83 0,85 0,86 0,90 0,93 0,95 0,96 1,00	0,67 0,69 0,71 0,407 0,430 0,442 0,466 0,503 0,541 0,567 0,581 0,636 0,679 0,709 0,709 0,785	0,353 0,374 0,396 1,81 1,88 1,90 1,95 2,00 2,02 2,10 2,12 2,24 2,26 2,36 2,44 2,50	1,70 1,74 1,80 1,81 1,88 1,99 1,95 2,00 2,02 2,10 2,12 2,24 2,26 2,36 2,44 2,50	2,27 2,38 2,54 2,57 2,78 2,84 2,99 3,14 3,20 3,46 3,53 3,94 4,01 4,37 4,68 4,91

19. Диаметры проводов с эмалевой изоляцией

Диа- метр		мальный вода,	диамет мм	р про-		Максимал	ьный диаме вода, мм	ъ про-
ирово- локи, мм	пэл	ПЭВ-1, ПЭВТЛ-1	ПЭВ-2, ПЭТВ*, ПЭВТЛ-2	ПЭВА. ПЭВАт	Днаметр проволо- ки, мм	пэм-1	ПЭМ 2	ДЭТ-155
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,035 0,040 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,105 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 0,180	0,085 0,095 0,105 0,115 0,125 0,135 0,145 0,165 0,165 0,180 0,190	0,190 0,200 0,210	0,105 0,115 0,125 0,135 0,145 0,165 0,165 0,160 0,190 0,200 0,210	0,050 0,060 0,063 0,070 0,071 0,080 0,100 0,110 0,112 0,120 0,125 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180	0,070 0,085 ¹ * 0,088 0,095** 0,105 0,105 0,125 0,135** 0,137 0,145** 0,150 0,155** 0,165 0,180** 0,200 0,210	0,093 0,100** 0,101 0,110 0,120 0,130 0,140** 0,155 0,160** 0,170 0,190** 0,200	0,90 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14** 0,14 0,15 0,16** 0,17 0,19** 0,20 0,21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,190 0,200 0,210	0,210 0,225 0,235	0,220 0,230 0,240 0,270	0,230 0,240 0,250 0,280	0,220 0,230 0,240 0,270	0,190 0,200 0,210 0,224	0,220** 0,230 0,240** 0,254	0,230** 0,240 0,250** 0,264	[0, 24]
0,230 0,250 0,270	0,255 0,275 0,310	0,290	0,300 0.320	0,290 0,310 0,330	0,230 0,250 0,270	0,270** 0,290 0,310**	0,280** 0,300 0,320**	0,28** 0,30
0,290 0,310 0,330 0,350 0,380	0,330 0,350 0,370 0,390 0,420	0,330 0,350 0,370 0,390 0,420	0,340 0,360 0,380 0,410 0,440	0,350 0,370 0,390 0.430	0;280 0,290 0,310 0,315	0,320 0,330** 0,350** 0,355	0,330 0,340** 0,360** 0.365	0,33 0,34** 0,36
0,410 0,440 0,470 0,490 0,510	0,450 0,490 0,520 0,540 0,560	0,450 0,480 0,510 0,530 0,560	0,470 0,500 0,530 0,550 0,580	0,460 0,490 0,520 0,540 0,570	0,330 0,350 0,355 0,380 0,400	0,370** 0,390** 0,395 0,420** 0,440	0,380** 0,410** 0,415 0,440** 0,460	0,40
0,510 0,530 0,550 0,570	0,580 0,600 0,620	0,580 0,600 0,620	0,600 0,620 0,640	0,590 0,610 0,630	0,410 0,440 0,450	0,450** 0,480** 0,490	0,470** 0,500** 0.510	0,47** 0,51** 0,52
0,570 0,590 0,620 0,640 0,670	0,640 0,670 0,690 0,720	0,640 0,670 0,690 0,720	0,660 0,690 0,720 0,750	0,650 0,670 0,700 0,730	0,470 0,490 0,500 0,510	0,510** 0,530** 0,550 0,560**	0,530** 0,550** 0,570 0,580**	0,54** 0,56** 0,57 0,58**
0,690 0,720 0,740 0,770	0,740 0,780 0,800 0,830	0,740 0,770 0,800 0,830	0,770 0,800 0,830 0,860	0,750 0,780 0,810 0,840	0,530 0,550 0,560 0,570	0,580** 0,600** 0,610 0,620**	0,600** 0,620** 0,630 0,640**	0,60** 0,62** 0,63 0,64** 0,66**
0,800 0,830 0,860 0,900	0,860 0,890 0,920 0,960	0,860 0,890 0,920 0,960	0,890 0,920 0,960 0,990	0,870 0,900 0,950 0,970	0,590 0,620** 0,630** 0,640	0,640** 0,670** 0,680** 0,690**	0,660 0,690** 0,700 0,720**	0,70** 0,71 0,72**
0,930 0,960 1,000 1,040	0,990 1,020 1,070 1,120 1,160	0,990 1,020 1,080 1,120 1,160	1,020 1,050 1,110 1,150 1,190	1,000 1,030 1,090 1,130 1,170	0,670 0,690 0,710 0,720 0,740	0,720** 0,740** 0,760 0,770** 0,800**	0,750** 0,770** 0,790 0,800** 0,830**	0,75** 0,77** 0,79 0,80 0,82**
1,120 1,160 1,200 1,250 1,300	1,200 1,240 1,280 1,330 1,380	1,200 1,240 1,280 1,330 1,380	1,230 1,270 1,310 1,360 1,410	1,210 1,250 1,290 1,340 1,390	0,750 0,770 0,800 0,830 0,850	0,810 0,830** 0,860 0,890** 0.910	0,840 0,860** 0,890 0,920** 0,940	0,83 0,85** 0,89 0,92**
1,350 1,400 1,450 1,500 1,560	1,430 1,480 1,530 1,580 1,640	1,430 1,480 1,530 1,580 1,640	1,460 1,510 1,560 1,610 1,670	1,440 1,490 1,540 1,590 1,650	0,860 0,900 0,930 0,950 0,960	0,920** 0,960 0,990** 1,010 1,020**	0,950** 0,990 1,020** 1,040 1,050**	0,95** 0,99 1,02** 1,04 1,05**
1,620 1,680	1,710	1,700	1,730	1,720	1,000 1,040	1,080 1,120	1,110 1,150	1,09 1,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,810	1,900 1,970 2,040 2,120 2,200 2,360	1,900 1,970 2,040 2,110 2,200 2,360	1,930 2,000 2,070 2,140 2,230 2,390	1,840 1,920 1,990 2,060 2,130 2,210 2,370 2,550	1,080 1,120 1,160 1,180 1,200	1,140 1,160** 1,200 1,240** 1,260 1,280** 1,330 1,380**	1,230 1,270** 1,290	1,22 1,26** 1,28 1,30**

Продолжение табл. 19

Диаметр проволо-		Максимальный днаметр провода, мм			Максимальный днаметр провода, мм		
ки, мм	пэм-і	пэм-2	ПЭТ-155	ки, мм	пэм-і	ПЭМ-2	ПЭТ-155
1,320 1,350 1,400 1,450 1,500 1,560 1,600 1,620 1,680	1,400 1,430* 1,480 1,530* 1,580 1,640* 1,680 1,700* 1,760*	1,430 1,460* 1,510 1,560* 1,610 1,670* 1,710 1,730* 1,790*	1,42 1,45* 1,51 1,56 1,61 1,67* 1,71 1,73* 1,79*	1,880 1,900 1,950 2,000 2,020 2,100 2,120 2,240 2,260	1,970* 1,990 2,040* 2,090 2,110* 2,200* 2,220 2,340 2,350*	2,000* 2,020 2,070* 2,120 2,140* 2,230* 2,250 2,370 2,390*	2,00* 2,02 2,07* 2,12 2,14* 2,22* 2,24 2,37 2,39*
1,700 1,740 1,800 1,810	1,780 1,820* 1,890 1,900*	1,810 1,850* 1,910 1,930*	1,81 1,85* 1,92 1,93*	2,360 2,440 2,500	2,460 2,540* 2,600	2,490 2,570* 2,630	2,49 2,57* 2,63

^{*} Марки ПЭТВ-943, ПЭТВ-939, ПЭТВ-ТС, ПЭТВ-F.

20. Диаметральная (двусторонняя) толщина эстекловолокнистой изоляции круглых проводов, мм

<u>-</u>						
Диаметр про- волоки, мм	псд, псдк	псд-л, псдк-л	псдт	псдт-л	псдкт	псдкт-л
0,31-0,49 0,51-0,69 0,72-0,96 1,00-1,56 1,62-1,74 1,81-2,10	0,23 0,25 0,25 0,27 0,27 0,27	0,25 0,27 0,27 0,29 0,29 0,29	0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,23	0,20 0,21 0,22 0,23 0,25 0,25	0,14 0,16 0,16 0,18 0,22 0,22	0,16 0,18 0,18 0,20 0,24 0,24
2.26 - 5.20	0.33	0.35		<u> </u>	·	l —

^{**} В новых разработках применять не разрешается.

21. Диаметральная (двусторонияя) толщина эмалевоволокнистой и волокнистой изоляции крурлых проводов, мм

Диаметр проволоки, мм	ПЭЛШО, ПЭЛЛО*	пэвло	оакеп	Дап	АПБД
0,05	0.08	_	_	_	_
0,06-0,14	0,08	0.09	<u> </u>	_	
0,15-0,19	0,08	0,10			_
0,20-0,21	0.09	0,11	_	_	_
0.23 - 0.25	0,09	0.12	_	_	_
0,27-0,33	0.11	0,12	_	_	
0,35	0,11	0,13		_	
38-0,41	0,11	0,13	0,17	0,22	
0,44-0,49	0,12	0.13	0,17	0,22	
0.51 - 0.62	0,12	0,14	0,17	0,22	
0.64 - 0.69	0,12	0,15	0,17	0,22	
72-0.96	0,13	0,15	0.18	0,22	
1,00-1,30	0,14	0,17	0,21	0,27	
35-1,45	0,14	<u>-</u>	0.21	0,27	0,27
50-1,56	0,16		0,21	0,27	0,27
1,62-2,10	1 - 1	_	0,22	0,27	0,27
2.26 - 5.20	l 1	_		0,33	0,33
6,00-8,00		_	_	_	0.33

^{*} Изготовляются с проволокой диаметром 0,05 — 1,30 мм.

Толщина изоляции прямоугольных проводов (B-b) (рис. 9) определяется в зависимости от размера проволоки по стороне a (табл. 22, 23), толщина изоляции (A-a) зависит от размера b.

22. Толщина хлопчатобумажной изоляции проводов

Марка провода	Толщина 1	изоляции (В сгороны сеч	— в), мм, г нения прово		меньшей
	0,9-1,68	1,81-1,95	2,1-3,8	4,1-5,5	6,0-7,0
ПБД АПБД	0,27	0,27 0,27	0,33 0,33	0,44 0,44	0,47




Рис. 9. Размеры прямоугольного обмоточного провода с хлопчатобумажной и стекловолокнистой изоляцией

23. Толщина стекловолокнистой изоляции проводов

Марка провода	Толщина изоляции (В — в), мм, при размере меньшей стороны сечения проволоки a , мм					
	0.90-2,00	2,103,80	4-5,60			
НСД, ПСДК ПСД-Л, ПСДК-Л НСДКТ ПСДКТ-Л	0,27 0,27 0,22 0,24	0,33 0,35 0,22 0,24	0,40 0,42 —			

Продолжение табл. 23

	Толщи		нции (А ы сечени			размере мм	большей
Марка провода	2,10— 2,50	2,63— 3,35	3,53— 4,50	4,70— 5,60	5,90— 7,10	7,4— 8,0	8,5— 12,5
ПСД, ПСДК, ПСД-Л ПСДК-Л ПСДКТ ПСДКТ-Л	0,32 0,34 0,26 0,28	0,36 0,38 0,28 0,30	0,39 0,41 0,28 0,30	0,42 0,44 0,30 0,32	0,44 0,46 0,30 0,32	0,46 0,48 0,32 0,34	0,48 0,50 0,32 0,34

24. Номинальные размеры a, b проволоки и максимальные размеры провода по изоляйни A, B

			В, мм	при размере	еα, мм
<i>a</i> , мм	A, MM	θ, MM	0,8-1,18	1,25-2,00	2,12-3,55
0.8	a+0.14	2.00-4.50	s+0.16	s+0.17	<i>в</i> +0,18
0.85 - 1.12	a+0,15	2,75—9,00	s+0,19	s + 0.20	$\theta + 0.21$
1,18-2,00 2,12-3,15	$\begin{vmatrix} a+0.16 \\ a+0.18 \end{vmatrix}$	9,5—12,5		$\theta+0,20$	β+0,21
3,35-3.55	a+0.19	_	_	_	

Выбор основных величин обмоток при ремонте

Шаги двухслойных обмоток статора асинхронных электродвигателей берут из табл. 25.

Шаг двухслойных обмоток принимают укороченным:

$$y = \beta z_1/2p$$
,

где β — укорочение шага; z_1 — число пазов статора; 2p — число полюсов.

25. Шаги двухслойных обмоток статора электродвигателей

			y n	ри числе	пазов с	татора за	 -	
2p	24	36	45	48	54	60	72	75
2	8,9	10,13		15,17		_	_	_
4 6		7		9,10		12,13	<u> </u>	-
8	_	5 4	6,7	5	7,8 6	6.7	9,10 7	<u>-</u>
10	_	_		_	<u> </u>	5,0	<u> </u>	6,7

Примечание. Двухслойные обмотки применяют в трехфазных электродвигателях единых серий при наружном диаметре статора > 200—250 мм, при меньших диаметрах обычно используют однослойные обмотки.

Для многополюсных обмоток обычно $\beta=0.83$, для двух-полюсных $\beta=0.61-0.75$ (в отдельных случаях его уменьшают до 0.56, чтобы облегчить укладку и уменьшить вылет лобовой части обмотки).

Полюсное деление (см) — часть длины окружности расточки статора, приходящейся на один полюс, — определяется по формуле:

$$\tau = 3,14D_{l}/2p$$
,

где D_t — внутренний диаметр статора, см.

Число параллельных ветвей a и элементарных (параллельных) проводников $n_{\rm эл}$ обмотки статора асинхронного электродвигателя зависит от его мощности и напряже-

26. Значения a и $n_{\rm эл}$ в сериях асинхронных электродвигателей

-					При	<i>D</i> _a , см				
2p	до	15	15-	20	20-	25	25—	35	35-	-50
	а	п _{эл}	а	n _{эл}	а	n _{эл}	а	пэл	a	пэл
2 4 6 8 10	1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1	1-3 1,2 1,2	1,2 1 1 —	2-4 1-3 1-3 -	2 1,2 1,2 1,2	2-4 1-3 1-3 1-3	2 2;4 2,3 2,4 2	$\begin{vmatrix} 3-11 \\ 2-5 \\ 2-5 \\ 2-4 \\ 2-4 \end{vmatrix}$

 Π р и м е ч а н и я: 1. Ббльшие значения a и $n_{\text{эл}}$ выбирают при меньшем напряжении и большей длине сердечника.

2. Окончательные значения а и nэл уточняются после выбора диаметра провода и проверки размещения обмотки в пазу. пия. Для предварительного выбора этих чисел можно использовать их зависимость от наружного диаметра D_a статора (табл. 26).

Обмоточный коэффициент K_{06} трехфазных однослойных обмоток определяется числом пазов на полюс и фазу q (табл. 27), двухслойных — также и шагом y (табл. 28).

27. Обмоточные коэффициенты трехфазной однослойной шестизонной обмотки со сплошной фазной зоной

<u> </u>	K ₀₆	1 a	Коб
1,0 1,5 2,0	1,000 0,960 0,966 0,957	4,0 4,5 5,0 6,0	0,958 0,955 0,957 0,957
2,5 3,0 3,5	0,960 0,956	8,0 -	0,956

При ремонте обмоток и предварительном выборе диаметра провода используют коэффициент заполнения паза, определяемый как отношение площади изолированных проводников к площади паза:

$$K_{\rm n} = 0.785 \; \pi \; D^2/F$$
.

Величина его (табл. 29) зависит от формы паза и типа обмотки.

Диаметр провода d без изоляции зависит от размеров машины:

$$D_a$$
 , см до 15 15—25 25—35 35—50 d, мм 0,49—1,25 0,67—1,56 1,0—1,62 1,16—1,95

Диаметр изолированного провода должен быть меньше ширины шлица (прорези) паза на 1—1,5 мм.

При выборе диаметра провода следует по возможности принимать размеры, которые рекомендованы стандартами для новых разработок (см. табл. 19).

Полное число проводников в пазу определяется по формуле:

$$n = n_{\rm sn} N$$
,

где N — число эффективных проводников в пазу.

При пересчете обмоток индекс «ст» присваивается старой обмотке, индекс «нов» — новой (после перемотки): $U_{\rm cr}$, $U_{\rm нов}$, $N_{\rm cr}$, $N_{\rm нов}$ и т. д.

Площади пазов (мм²) определяются по следующим фор-

28. Обмоточные коэффициенты трехфазной двухслойной шестизонной обмотки

	1-18	Į	I	l	1	l	1	l	1	Į	ĺ	0,954	0,952	0,876
	1-17		l	1	1	1	1	1	1	1	-	0,954	0,942	0,828
	91-1	1	1	1	ļ	1	1	1	i	1	0,957	0,827 0,869 0,902 0,928 0,945 0,954 0,954	0,828 0,866 0,900 0,925 0,942 0,952	- [0,719]0,758]0,794]0,828]0,876
ļ	1-15	1)	1	1	1	1	1	l	0,954	0,829 0,875 0,910 0,935 0,951	0,928	0,900	0.758
	1-14	[ı	1	1	1	I	[0,827 0,877 0,916 0,940 0,954 0,954	0,935	0,902	998'0	0,719
_	1-13		l	1	1	1	1	1	0,958	0,940	0,910	698'0	0,828	1
Коб при шаге обмотки по пазам	1-12		1	1	I	1	ı	0,953	0,831 0,885 0,926 0,950 0,958	916,0	0,875	0,827	ı	 -
бмотки	= -		1	1	1	1	1	0,953	0,926	0,877	0,829	1		1
mare o	11-1 01-1 6-1	1	1	1	1	1	0,960	0,930	0,885	0,827		1	1]
Kog npr	1-9]	1	1	0,877 0,941 0,954 0,915	0,950	0,831 0,902 0,945 0,960	0,831 0,884 0,930 0,953 0,953	0,831	1	1	1	ı	1
	%	1	I	1	0,954	0,827 0,907 0,950 0,950	0,905	0,831	I	I	I	1	1	1
	1-7	1	1	0,836 0,933 0,966	0,941	0,907	0,831	1.	- 1	1	ı	ļ	1	
	[-]	1	0,945	0,933	0,877	0,827	1	ł	1	ļ	1	!	1	l
	1.5	998'0	0,831 0,945 0,945	0,836	1	}	}	١	1	١	1	1	١	_ \
	1 4	0,866 1,000 0,866	0,831	1	1]]]	1	I	1	ı	1	
	- <u>-</u>	998.0		1	1	}	}	}	1			l		1
	0	_	11/2	2	$2^{1/4}$	21/2	. ~	31/,	4	41/0	· uc	51/2	9	×

	77	K _Π npr	нощн о с	ти, кВт
Обмотка	llas	до 1	1-10	10—100
Однослойная Двухслойная	Трапецеидальный (рис. 10, а, б, г) Грушевидный (рис. 10, в) Трапецеидальный (рис. 10, а, б, г) Грушевидный (рис. 10, в)	0,37 0,42 0,86 0,37	0,40 0,46 0,37 0,40	0,43 0,50 0,40 0,43

мулам: трапецеидальный паз со скругленной частью под клин (рис. 10, а)

$$F_a = 1,57r_1^2 + 0,5 (h_1 - r_1) (b_1 + b_2);$$
 грапецеидальный паз (рис. 10, б)

грапецеидальный паз (рис. 10, 0) $F_{-} = 0.5h (h \perp h) \perp 0.5 (h \perp r)$

$$F_6=0.5h_2(b_1+b_3)+0.5\ (h_1-r_1)\ (b_1+b_2);$$
г рушевидный паз (рис. 10, в)

$$F_{\theta} = 1,57 (r_1^2 + r_2^2) + 0,5 (h_1 - r_1) (b_1 + b_2);$$
 грапецеидальный паз со скругленной частью под клин и скруглениями на дне паза (рис. 10, e)

$$F_{z} = 1.57 (r_{1}^{2} + r_{2}^{2}) + 0.5 (h_{1} - r_{1}) (b_{1} + b_{2}) + r_{2} (h_{2} - 2r_{2}).$$

С достаточной для практических расчетов точностью площадь трапецеидального паза можно определить по рис. 11. Площади пазов (рис. 10, a, b) принимают одинаковыми.

При пересчете обмоток в тех случаях, когда известны данные старой обмотки (число проводников в пазу n, диаметр d, марка провода), для проверки размещения новой обмотки в назу используют формулу:




Рис. 10. Формы пазов статора для всыпных обмоток.




Рис. 11. Площади паза при высоте его: a — до 14 мм; δ — от 14 до 22 мм;

а — до 14 мм; 6 — от 14 до 22 мм; в — свыше 22 мм

$$n_{\text{HO B}}D_{\text{HOB}}^2 \leqslant n_{\text{CT}}D_{\text{CT}}^2$$

26 28 30323436384042 MM

где $n_{\text{нов}}$ и $D_{\text{пов}}$ — число проводников в пазу и диаметр изолированного провода повой обмотки, мм; $n_{\text{ст}}$, $D_{\text{ст}}$ — то же старой обмотки.

При сравнении заполнения паза старой и новой обмот-

210

190:

170

30. Квадраты чисел

	60,0	0,0841 0,1521 0,2400 0,3480 0,4760 0,6240 0,9800 1,1900 1,4200 1,9300 1,9300 2,2200 2,2200 2,2200 2,3400 3,5700 4,3700 4,3700 6,2000 6,7100 6,7100 6,7100 6,7100 7,7800
	80'0	0,0784 0,1444 0,2300 0,3360 0,6820 0,7740 0,7740 1,1700 1,5400 1,6400 1,
	0.07	0,0729 0,1389 0,2210 0,3250 0,4490 0,7570 0,9410 1,1400 1,3700 1,8800 1,8800 1,8800 1,8800 1,8800 1,8800 1,1000 1,1000 2,7900 3,1300 3,1300 6,1000 6,6000 6,6000 6,6000 6,6000
олях	0,06	0,0676 0,1296 0,2120 0,3140 0,3140 0,7400 0,7400 0,9220 1,1200 1,5900 1,5900 1,5900 1,8500 2,7600 3,4600 3,4600 4,2400 4,2400 5,5700 7,0800 7,0800
три сотых д	0,05	0,0625 0,1225 0,2020 0,3020 0,4220 0,7220 0,7220 1,1000 1,5600 1,5600 2,7200 3,4200 3,4200 2,7200 3,6000 2,7200 2,7200 3,6000 2,7200 2,
Квадраты числа при сотых долях	0,04	0,0576 0,1156 0,1940 0,2920 0,5980 0,5480 0,5480 0,5480 1,3000 1,3000 1,5400 1,5400 1,5400 1,5400 1,5400 1,5400 2,6700 3,7600 3,7600 4,1600 5,9500 6,4500 6,4500 6,4500
Кваді	0.03	0,0529 0,1850 0,1880 0,2810 0,3970 0,6890 0,6890 0,6650 1,0600 1,2800 1,7700 1,
	0,02	0,0484 0,1760 0,2700 0,2700 0,2700 0,5180 0,6720 0,6460 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 2,3100 2,3100 2,9600 4,9800 4,9800 5,8600 6,8600 6,8600 7,400
	10.0	0,0441 0,0441 0,1680 0,2600 0,3720 0,5040 0,5040 1,7200 1,
	0	0,0400 0,1600 0,1600 0,2500 0,4900 0,6400 0,6400 1,2100 1,4400 1,4400 1,5900 1,9000 1,9000 4,0000 4,4100 4,4100 6,2500 6,7600 7,2900
Целая часть	и десятые доли числа	00000000000000000000000000000000000000

кой необходимо учитывать изменение числа слоев. Если двухслойная обмотка заменяется однослойной, коэффициент заполнения может быть увеличен, при замене однослойной обмотки двухслойной — уменьшен (см. табл. 27).

Для удобства проверки приводится табл. 30 квадратов

диаметров.

Пример 10. Мощность электродвигателя 4,5 кВт. Данные старой обмотки: $n_{\rm cr}=51$, $D_{\rm cr}=0.86$ мм; данные новой обмотки: $n_{\rm нов}=89$, $D_{\rm нов}=0.6$ мм. Однослойная обмотка заменяется двухслойной. Паз грушевидный (рис. 11, θ). Проверить возможность размещения новой обмотки в пазу.

По табл. 30 находим $D_{\text{ст}}^2 = 0.86^2 = 0.74$ (на пересечении строки 0.8 и графы 0.06); $D_{\text{нов}}^2 = 0.6^2 = 0.36$; $n_{\text{ст}} D_{\text{ст}}^2 = 51 \cdot 0.74 = 37.8$; $n_{\text{нов}} D_{\text{нов}}^2 = 89 \cdot 0.36 = 32$.

Для грушевидного паза (см. табл. 29) при мощности 4,5 кВт коэффициент заполнения равен 0,46 для однослойной обмотки и 0,40 — для двухслойной.

Уточним результат вычисления заполнения паза новой обмоткой:

 $32 \cdot 0,46/0,4 = 36,8 < 37,8.$

Значит, обмотка в пазу размещается.

Определение числа полюсов трехфазной обмотки статора

Число полюсов для двухслойной обмотки при известном шаге

$$2p \approx (0.8-1) z_1/y$$

где z_1 — число пазов статора, y — шаг обмотки статора. Если по формуле получается результат больше двух, но меньше четырех, то следует принять 2p = 2. Например, при $z_1 = 36$ и y = 10

$$2p \approx (0.8-1) \ 36 : 10 = 2.9-3.6 = 2.$$

Число полюсов для однослойной или двухслойной обмотки при известном числе пазов на полюс и фазу q

$$2p = z_1/3q.$$

В однослойных концентрических и шаблонных обмотках, где катушки расположены одна в центре другой, число q можно определить по лобовым частям.

Если невозможно по оставшейся обмотке определить q и y, то число полюсов можно предварительно найти по

31. Рекомендуемые числа пазов короткозамкнутых роторов

2p	7.		Fe
	2p Z ₁	прямые пазы	скошенные пазы
1	2	3	4

Электродвигатели для обычных условий работы

		Электродвигатели для обычны	іх условий работы
2	18 24 30 36 42 48	[16], 32 22, 38 26, 28, 44, 46 32, 34, 50, 52 38, 40, 56, 58	26 (18), (30), 31, 33, 34, 35 (18), 20, 21, 23, (24), 37, 39, 40 25, 27, 29, 43, 45, 47 59
4	24 36 42 48 60 72	[32] 26, 44, 46 (34), (50), 52, 54 34, 38, 56, 58, 62, 64 50, 52, 68, 70, 74 62, 64, 80, 82, 86	16, [20], 30, 33, 34, 35, 36 (24), 27, 28, 30, [32], 45, 48 (33), 34, [38], (51), 53 (36), (39), 40, [44], 57, 59 48, 49, 51, 56, 64, 69, 71 61, 63, 68, 76, 81, 83
6	36 54 72 90	26, 42, [48] 44, 64, 66, 68 56, 58, 62, 82, 84, 86, 88 74, 76, 78, 80, 100, 102, 104	47, 49, 50 42, 43, 65, 67 57, 59, 60, 61, 83, 85, 87 75, 77, 79, 101, 103, 105
8	48 72 84 96	34, 62, [64] 58, 86, 88, 90 66, (68), 70, 98, 100, 102, 104 78, 82, 110, 112, 114	35, 61, 63, 65 56, 57, 59, 85, 87, 89 (68), (69), (71), (97), (99), (101) 79, 80, 81, 83, 109, 111, 113
10	60 90 120	44, 46, 74, 76 68, 72, 74, 76, 104, 106, 108, 110, 112, 114 86, 88, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 106, 134, 138	57, 63, 77, 78, 79 70, 71, 73, 87, 93, 107, 109 99, 101, 108, 117, 123, 137, 139
	72 90	56, 64, 80, 88 68, 70, 74, 82, 98, 106, 110	69, 75, 80, 89, 91, 92 (71), (73), 86, 87, 93, 94, (107)
12	108 144	86, 88, 92, 100, 116, 124, 128, 130, 132 124, 128, 136, 152, 160, 164, 166, 168, 170, 172	84, 89, 91, 104, 105, 111, 112, 125, 127 125, 127, 141, 147, 161, 163

Электродвигатели для практически бесшумной работы

2	24 30		16, (12), (30), (32) (18), 20, 22, (24), (36), 38, 40
4	36 48	<u> </u>	(24), 26, 28, 44, 46, (48) (34), 36, 38, 40, 55, 58, 60, 62, 64

1	2	3	4
6	5 4 72	-	42, 44, 64, 66, 68 56, 58, 60, 62, 82, 84, 86,
8	72 96		88, 90 58, 86, 88, 90 78, 80, 82, 110, 112, 114

Примечания: 1. Числа пазов, заключенные в круглые скобки, дают ухудшенные пусковые характеристики.

2. Числа пазов, заключенные в квадратные скобки, не следует

применять для машин, работающих в режиме тормоза.

отношению наружного диаметра D_a статора к его внутреннему диаметру D_i :

Примечание. В серийных машинах при одних и тех же диаметрах могут быть различные числа полюсов, например 4 и 6, 6 и 8, 8 и 10,

а затем проверить по величине индукции в спинке статора и в зубцах. Правильность выбора числа полюсов можно проверить также по соотношению чисел пазов ротора и статора (табл. 31).

Расчет обмоточных данных статора трехфазного электродвигателя с всыпной обмоткой

Статорные обмотки асинхронных электродвигателей выполняются в виде мягких (всыпных) или жестких секций либо протяжкой вручную обмоточного провода в закрытые или полузакрытые пазы.

В электродвигателях малой и средней мощности наибольшее распространение получили двухслойные обмотки е мягкими секциями. Ниже рассматривается расчет подобных обмоток.

Полюсное деление (см)

 $\tau = 3.14D_{l}/2p$.


Площадь полюсного деления (см²) $Q_{\delta} = \tau l$.

Число последовательно соединенных витков в фазе обмотки при напряжении $U_{\Phi}=127\,$ В находят по рис. 12. Если напряжение равно не 127 В, то найденное число витков пересчитывают по формуле:

$$w' \rightarrow wU_{\Phi}/127$$
.

Рис. 12. Число последовательно соследовательно соследовательно соследовательно в фазе w в зависимости от площади 300 полюсного деления 200 $U_{\rm H}=127~{\rm B}$:

2 - при 2 p > 2



Окончательное число витков уточняется после определения числа проводников в пазу и проверки величины индукции в воздушном зазоре, спинке статора и зубцах (табл. 32).

32. Значение индукций в нормальных асинхронных машинах

0-	Be	, Τ, при τ, с	СМ	р Т	D *t* T
2 p	36	6—11	12-30*	$B_{\mathbf{c}}$, T	B ₂ ***, T
2 4 4 и более	0,55—0,65	0,45—0,50 —	0,65—0,70 0,70—0,75 0,71—0,77	1,2—1,7 1,0—1,5**	1,31,7

* Для закрытых обдуваемых машин значения должны быть уменьшены на 10 %.

** Индукция может быть меньше указанных значений при унификации штампов для разных чисел полюсов, например, для 2p=4

и 6; 6 и 8 и т. д.
*** Для трапецеидальных и грушевидных пазов.

Высота спинки статора (см)

$$h_c = 0.5 (D_a - D_1 - 2h_n)$$

где $h_{\rm n}$ — глубина паза, см.

Число эффективных проводников в пазу

$$N = 6w'a/z_1$$
.

Число пазов на полюс и фазу

$$q = z_1/2pm$$
.

Индукция в воздушном зазоре (Т)

 $B_{\delta} = 64 K_{\rm E} \, U_{\phi} / K_{\rm o6} Q_{\delta} \, w'$, где $K_{\rm E}$ — отношение ЭДС к напряжению:

$$Q_{\tilde{\Lambda}}$$
, см² 15—50 50—100 100—150 150—400 Свыше 400

Индукция в спинке статора (Т)

 $B_c = 0.36B_\delta \tau/li_c$.

Пазовое деление (см)

 $t = 3.14 D_1/z_1$.

Индукция в зубцах (Т)

 $B_z = B_b t/0.93b_z$,

где b_z — минимальная толщина зубца, см.

Диаметр провода с изоляцией (мм)

$$D = \sqrt{K_{\pi} F/0,785n}.$$

Диаметр изолированного провода в асинхронных машинах мощностью 0,6 кВт и выше обычно меньше ширины шлица (прорези) паза на 1,5—2 мм.

При коэффициенте заполнения паза $K_n = 0,4$ диаметр изолированного провода можно определить без вычислений по рис. 13, 14. При других значениях K_n полученную величину надо умножить на коэффициент K:

Пример 11. Определить диаметр изолированного провода при $F=170~{\rm mm^2},~n=82$ и $K_{\rm n}=0.36$. По рис. 13 находим при $K_{\rm n}=0.4$ $D=1.02~{\rm mm},~K=0.95;$ при $K_{\rm n}=0.36$ $D'=0.95\cdot 1.02=0.97~{\rm mm}$.

Диаметр провода без изоляции определяется в зависимости от его марки.

Фазный ток обмотки статора (А)

$$J_{\bullet} = jS_{\mathfrak{S}_{\mathfrak{I}}}n_{\mathfrak{I}_{\mathfrak{I}}}a,$$

где j — плотность тока, A/mm^2 (в системе единиц СИ плотность тока выражается в A/m^2 ; 1 $A/m^2 = 10^6 A/mm^2$) (табл. 33).

33. Ориентировочные значения плотности тока (А/мм²) в асинхронных электродвигателях

<i>D_a</i> , cm	Защищен- ных	Закрытых обдувае- мых
130—300	6,5—5,5	6,0—4,5
300—500	5,5—4,5	4,5—3,5

34. Энергетический КПД микродвигателей с короткозамкнутым ротором

	η соѕ ф при	S _H , BA
2p	150—400	4001000
2 4	0,4-0,6 0,3-0,5	0,6-0,7 0,5-0,6




Рис. 13. Определение днаметра изолированного провода D при $K_{\rm m}\!=\!0,4$ и числе проводников в пазу $n\!=\!10\!-\!120$





Рис 14. Определение днаметра изолированного провода D при $K_{\rm n} \! = \! 0,\! 4$ и числе проводников в пазу $n \! = \! 120 \! - \! 1200$



Puc. 15. Зависимость мощности P от тока фазы I_{Φ} при числе полюсов 2 p=2 и напряжении U_{Φ} : I-127 В, 2-220 В, 3-289 В (фазное напряжение при напряжении сети 500 В и соединении фаз обмотки звездой)

Номинальная мощность электродвигателей и микродвигателей (до 600—1000 Вт):

полная мощность (В.А)

 $S_{\rm H}^{\prime}=3U_{\Phi,\rm H}I_{\Phi,\rm H};$

номинальная мощность на валу

 $P_{\rm H} = S_{\rm H} \, \eta_{\rm H} \cos \, \phi_{\rm H}$,

где $\eta_{\rm H}$ соs $\phi_{\rm H}$ — номинальный энергетический КПД (табл. 34).

Номинальная мощность малых и средних электродвигателей (до 100 кВт) при числе полюсов 2p=2 определяется по рис. 15; при 2p=4 полученное значение надо уменьшить на 6-8 %, при 2p=6.8 — на 5-15 % (больший процент для электродвигателей меньшей мощности).

Пример 12. Определить обмоточные данные статора, исходя из следующих данных: $U_{\rm H}=220/380~{\rm B},~z_1=54,~z_2=64,~D_a=29,1~{\rm cm},$

 $D_l=20,6$ см, l=15 см, паз— грушевидный (см. рис. 10). Размеры паза: $h=h_{\Pi}=25,9$ мм, $h_1=20,4$ мм, $b_2=9$ мм, $b_1=7$ мм, $r_2=4,5$ мм, $r_1=3,5$ мм, $b_2=5,5$ мм. Число полюсов неизвестно. Электродвигатель закрытый обдуваемый.

Число полюсов определяем из отношения

$$D_a/D_t = 29,1/20,6 = 1,41.$$

Находим, что значение 1,41 (см. с. 58) наиболее близко к числу полюсов 2p=6. По табл. 31 проверяем, что $z_2=64$ допустимо при $z_1=54$ и 2p=6. Эта машина может быть использована и при 2p=8, так как отношение $D_a/D_l=1$,41 близко к 1,40, которое соответствует 2p=8,10, а в единой серии A2, A02 применяются при 2p=8 числа пазов $z_1=54$ и $z_2=64$. Однако при этом могут ухудшиться некоторые характеристики электродвигателя.

Ведем расчет при 2p=6.

Полюсное деление

 $\tau = 3.14 \cdot 20.6/6 = 10.8$ cm.

Площадь полюсного деления

 $Q_{\delta} = 10.8 \cdot 15 = 162 \text{ cm}^2.$

. Число последовательно соединенных витков при напряжении $U_{\Phi}=127~{\rm B}w=76$ (по рис. 12).

Число витков при $U_{\Phi} = 220$ В

w' = 76.220/127 = 132.

Высота спинки статора

 $h_a = 0.5 (29.1 - 20.6 - 2.25.9) = 1.66 \text{ cm}.$

Число эффективных проводников в пазу

 $N = 6 \cdot 132 \cdot 2/54 = 29.3 \approx 30$,

где $\alpha = 2$ (по табл. 24).

Число последовательных витков при N=30

 $w' = 30 \cdot 54/6 \cdot 2 = 135.$

Число пазов на полюс и фазу

 $q = 54/6 \cdot 3 = 3$.

Шаг обмотки и обмоточный коэффициент определяем исходя из типа обмотки и числа полюсов. Так как диаметр $D_o > 250$ мм, выбираем двухслойную обмотку с укороченным шагом y=7 (1 — 8) (по табл. 25); $K_{\rm o6}=0,902$ (по табл. 28).

Индукция в воздушном зазоре

 $B_{\delta} = 64 \cdot 0.93 \cdot 220/0.902 \cdot 162 \cdot 135 = 0.664 \text{ T}.$

Индукция в спинке статора

 $B_c = 0.36 \cdot 0.664 \cdot 10.8/1.66 = 1.55 \text{ T}.$

Пазовое деление

$$t = 3.14 \cdot 20.6/54 = 1.2$$
 cm.

Индукция в зубцах

$$B_z = 0.664 \cdot 1.2/0.93 \cdot 0.55 = 1.56 \text{ T}.$$

Сравнивая величины индукций с допустимыми значениями, находим, что индукция в спинке статора несколько завышена. Чтобы уменьшить ее, увеличиваем число проводников в пазу. Верхнее предельно допустимое значение $B_{\rm c}=1,5\,$ Т, берем $B_{\rm c}=1,4\,$ Т для создания некоторого запаса:

$$N' = NB_c / 1.4 = 30 \cdot 1.55 / 1.4 = 33.2 \approx 34.$$

Площадь паза

$$F = 1.57(3.5^2 + 4.5^2) + 0.5(20.4 - 3.5)(7 + 9) = 186 \text{ mm}^2.$$

Коэффициент заполнения $K_{\Pi}=0.4$ (по табл. 29), мощность определяем по размерам сердечника и таблицам обмоточных данных. Диаметр провода с изоляцией D=1.64 мм (по рис. 13) при n=1.64 мм (по рис. 14) при n=1.64

= 34 (принимаем $n_{sm} = 1$). Диаметр провода для марки ПЭТВ без изоляции выбираем по табл. 15: d = 1,56 мм.

Сечение провода $S_{2n} = 1,91$ мм² (по табл. 18).

Фазный ток обмотки статора

$$I_{\rm th} = 5.2 \cdot 1.91 \cdot 1.2 \approx 19.9 \text{ A},$$

где 5,2 А/мм² — плотность тока *j* по табл. 33. Номинальная мощность по валу

$$P_{\rm tr}' = 0.9 \cdot 11 \approx 10 \text{ kBt},$$

где $P_{\mu} = 11$ кВт (по рис. 15).

Расчет массы и сопротивления всыпной обмотки статора

Средняя ширина (см) катушки двухслойной и однослойной цепной обмоток

$$\tau_y = 3.14 (D_i + h_{\pi}) y/z_1.$$

Длина лобовой части (см):

а) двухслойной и однослойной цепной обмоток

$$l_{\pi} = K_{\pi} \tau_{\nu} + 2$$

где K_{π} находят по табл. 35;

б) однослойной концентрической обмотки

$$I_{\pi} = 1.4 \tau + (2 - 5).$$

Большие значения в скобках берутся для более крупных машин.

Вылет лобовой части (см для двухслойной обмотки (от торца сердечника)

$$l_{\rm B} = K \tau_y + 2,$$

где $K_{\rm B}$ находят по табл. 35.

Средняя длина полувитка (см)

$$l_{\text{\tiny IIB}} = l_{\text{\tiny JI}} + l_{\text{\tiny 1}}.$$

Общая длина провода (км) на обмотку

$$L = l_{\text{\tiny TB}} z_1 n 10^{-5}$$
.

Масса меди (кг) без изоляции

$$M_{\rm M}=7Ld.^2$$

Масса провода (кг) с изоляцией

 $M = [0.876 + 0.124 (D/d)^2] M_{\rm M}.$

Сопротивление фазы трехфазной обмотки (Ом) $r = 5.85 L / S (n_{\rm sn} d)^2$.

Пример 13. Определить массу и сопротивление обмотки при следующих данных: $D_l=14,4$ см, $h_{\Pi}=2,1$ см, $l_1=14,8$ см, $z_1=36,$ 2p=6, m=3, $n=32\times 2,$ d=1,12 мм, a=1. Обмотка однослойная концентрическая, провод медный ПЭВ-2, D=1,23 мм. Лобовые части не изолированы.

35. Қоэффициенты $K_{_{\! H}}$ и $K_{_{\! R}}$

K,

0,26

0,40

0,50

берется на 10 — 15 % больше.

0,50 | 1,90

Примечание. Для однослойной цепной обмотки K_{π}

Лобовые части

изолирован**ы**

лентой

 K_{π}

1,45

1.55

1,75

 $K_{\mathbf{B}}$

0,44

0.50

0,60

0,72

для расчета обмоток

Лобовые части

ваны

не изолиро-

Кл

1,2

1,3

1,4

2p

2

4

6

Полюсное деление

 $\tau = 3.14 \cdot 14.4/6 = 7.55$ cm.

Длина лобовой части

 $l_n = 1.4 \cdot 7.55 + 4 = 14.6$ cm.

Средняя длина полувитка $l_{\text{пр}} = 14.6 + 14.8 = 29.4$ см.

Общая длина провода на обмотку

 $L = 29.4 \cdot 36 \cdot 32 \cdot 2 \cdot 10^{-5} = 0.678$ km.

Масса меди без изоляции

 $M_{\rm M} = 7 \cdot 0,678 \cdot 1,12^2 = 5,95 \text{ Kr.}$

Масса провода с изоляцией

 $M = [0.876 + 0.124(1.23/1.12)^2]5.95 = 6.1 \text{ kg}.$

Сопротивление фазы обмотки

 $r = 5.85 \cdot 0.678/0.985(2 \cdot 1.12)^2 = 1$ Om,

где $S = 0.985 \text{ мм}^2$ (по табл. 18).

± 3ak 1797 **6**5

Обмоточные данные трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4A при высоте оси вращения 50—250 мм

Обозначение величин в таблицах приведено на с. 36. Шаги обмоток обозначены одной цифрой. Например, для однослойной концентрической обмотки y=11, 9, 7, что равноценно 1—12, 2—11, 3—10 (катушки находятся одна

внутри другой).

Число проводников в пазу представлено в виде произведения: множимое означает число эффективных проводников, множитель — число параллельных (элементарных) проводников. Для двухслойной обмотки число эффективных проводников представлено в виде суммы, причем каждое слагаемое означает число эффективных проводников в слое обмотки. Например, число 43 означает, что обмотка однослойная, наматывается одним проводом (параллельных проводников нет), число эффективных проводников в пазу 43, общее число проводников в пазу 43; запись 43×3 означает, что обмотка однослойная, наматывается тремя параллельными проводами, число эффективных проводников в пазу 43, общее число проводников в пазу $43 \times 3 = 129$; запись (16 + 16) 2 означает, что обмотка двухслойная, наматывается двумя параллельными проводами, число эффективных проводников в пазу 16 + +16 = 32, в каждом слое обмотки 16 эффективных проводников в пазу, общее число проводников в пазу (16 + + 16) 2 = 64.

— 36. Обмоточные данные электродвигателей при высоте оси вращения 50—63 мм

— 36. Обмоточные данные электродвигателей при высоте оси вращения 50—63 мм

— 36. Обмоточные данные за в темпродвигателей при высоте оси в темпродвигателей при высоте от темпрод в темпродвигателей при высоте от темпродвигателей при высоте от темпрод в темпрод в

	Р,		$U_{\rm B} = 1$	UB - 127/220 B			10 HI= 2	220/3 80B			
ОООЗИВИСИВС	Вт	r	д, мм	d, MM r, OM	М, кг	ų	д, мм	1, OM M. KF	М. кг	'n	cb, wm
4AA50A2	8	260	0,35	28,2	0,43	450	0,27	82,3	0,44	7; 5	294
4AA50B2	120	228	0,41	19,1	0,54	394	0,31	57,8	0,53	7, 5	310
4AA50A4	8	367	0,33	35,2	0,42	635	0,27	91,0	0,48	က	230
4AA50B4	8	289	0,38	22,7	0,48	200	0,31	59,1	0,55	က	250
4AA56A2V3, 4AAB56A2V3, 4AA56A2UV3 180	180	93	0,41	16,0	0,44	166	0,29	54,9	0,40	11; 9	306
4AA56B2V3, 4AAB56B2V3, 4AA56B2UV3 250	250	82	0,44	12,9	0,47	143	0,33	38,6	0,46	11; 9	324
4AA56A4V3, 4AAB56A4V3, 4AA56A4ПV3 120	3 1 20	133	0,41	18,5	0,51	254	0,29	70,5	0,50	7; 5	257
4AA56B4V3, 4AAB56B4V3, 4AA56B4IIV3 180	180	117	0,44	15,0	0,57	203	0,33	46,5	0,55	7; 5	275
4AA63A2V3, 4AAB63A2V3, 4AA63A2TIV3 370	370	73	0,51	8,41	0,58	126	0,38	26,2	0,55	11; 9	330
4АА63В2У3, 4ААВ63В2У3, 4АА63В2ПУЗ 550	550	28	0,57	5,62	09,0	101	0,44	16,7	0,62	11; 9	320
4AA63A4V3, 4AAB63A4V3, 4AA63A4ΠV3 250	250	86	0,49	10,1	0,59	169	0,38	29,0	0,61	7; 5	272
4AA63B4V3, 4AAB63B4V3, 4AA63B4IIV3 370	370	79	0,53	7,4	0,59	137	0,41	21,4	0,61	7; 5	586
4AA63A6У3, 4AAB63A6У3, 4AA63A6ПУ3 180	180	98	0,44	16,8	0,64	170	0,33	51,9	0,62	7; 5	244
4AA63B6V3, 4AAB63B6V3, 4AA63B6ПУ3 250	1250	92	0,53	10,5	0,83	131	0,41	30,0	0,85	7, 5	283
при при при при менерования предоставления под при		Mate	0000	000000	2000		į				

Примечания: 1. Мариа провода — ПЭТВМ, класс нагревостойкости — Е. 2. Число параллельных ветеей — одна. 3. Односторонняя толщина пазовой изолящим — 0,2 мм.

37. Обмоточные данные электродвигателей при высоте оси вращения 71-100 мм

	Q.		$U_{\rm H} = 220/380 \ \rm B$	0/380 B		~	$U_{ m H} = 380/660~{ m B}$	8 099/		$U_{\rm H} = 550$	я 8		
Обозначение	квт	ť	д, мм	r, Ok	М, кс	E	<i>d</i> , им	ð :	М, кс	e e	d, мм	a	Ř.
4A71A2 4A71B2 4A71B4 4A71B4 4A71B6 4A80B2 4A80B2 4A80B4 4A80B4 4A80B6 4A80B6 4A80B6 4A90L2 4A90L4 4A90L4 4A90L4 4A90L4 4A90L4	0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55	28 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	0.000000000000000000000000000000000000	21 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0.00 0.00	152 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	14,4,4,0 14,4,4,4,0 16,53 17,53 18,53 1	285.0 285.0 285.0 285.0 28.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.2 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3	0.093 0.092 0.092 0.093	26 149 149 149 155 165 165 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	0 0 47 0 0 47 0 0 47 0 0 47 0 0 69 0 0 69 0 0 69 0 0 67 1 1,00 1 12	11.00 11.00 10.00	420 336 336 336 336 336 336 337 410 350 462 462 462 462 430 500

436
),90 7; 5),80 5; 3; 5*
0,90
57
2.87
0,80 7,40 2,87 0,69 12,1% 2,60
08'0
74
2,81
3,85
1,04 0,93
43
2,20
4A1001.6 4A1001.8

* 5; 3 — шаги обмотки для катушечной подгруппы из двух катушек, 5 — шаг сбмотки для катушечной группы из одной катушки.

Примечания: 1. Марка прогода — ПЭТВ—959. 2. Число параллельных ветвей — одна. Число параллельных вствей - одна.

3. Односторонняя толщина пазовой изоляции-0,2 мм при высоте сси врещения 71; 80 мм и 0.25 мм высоте оси вращения 90 и 100 мм.

4. Соединение фаз при напряжении 500 В - Ү.

38. Обмоточные данные электродвигателей при высоте оси вращения 112--132 мм

			(1)	U =1277990 B				1	000/000-				
- H-			æ	7 027 (121				CH7	a neclustraine	۵			**
KBT n d	-	B	d, мм	ā	r, OM	M, Kr	נ	d, MM	*	a , 7, OM M, KF	M, Kr	ħ	do,
										_			
		_	91.	2	0.174	4.79	26×2	1.25	_	0 591	18 1	0 -11	600
_	_	_	.30	_	0,323	3,49	25	1 40		000	5 6	11.0.7	000
		_	04	-	0.687	3.05	28	19		9,0	200	1 .0 .1.	7/0
13×2		_	91		0,498	3,42	23	1.25	· –	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2, c	11. 0, 7	70
23×2 (_	0	96	-	0.945	3,04	33	1 04		0,73	2,0	5 t.	700
		_	80	~-1	0,668	3,45	31	1.20		2,2	2 %	7 t	410
24×2		_	35	2	0.116		21×3			0.349	9 6		770
13×3		_	33	-	0,193		22×2		_	175, 0	2, c	. •	202
19×2		_	35	က	0,121		32×2	_	2	346	2,0	7 0 -1	000
5,5 12×2 1		_	35	-	0,348	4,35	20×2	1,04		0 976	7 7 7	11: 9: 7	0 0
0 \		_	r.	_	0.00		15 > 9	_	-		200	- 1	010
0 < 1	_	_	2	•	0,40		1001	_	- -	0,649	5,10	11; 9;	909

	4		U	$U_{\rm H} = 127/220 \ {\rm B}$	В			$U_{\rm H} =$	$U_{\rm H} = 220/380~{\rm B}$	83			,
Amaria den ne	кВт	c	д, мм	а	r, 0M	М, кг	e.	d, 1014	а	7, OM M, KF	M, Kr	3	ĝ ĝ
			;										
4A13253	4 O.	16×2	1,25	_	0,440	4,04	21	1,40		<u>.</u>	4.28		470
4A132M8	വ	12×3	1,16	-	0.303	4,67	21×2	1.08	_	0.919	4.72	7: 5	260
4A1122MA	7,5	45	1,36	_	1.55	4.84	34×2	1.08	-	0.912	4.71	6 :11	9
4A112M4	ى ئ	43	1,04	_	3, 10	3.44	g	1,20	_	1 79	3,53	11: 9: 7	572
4A112MA6	3,0	84	0,86	~	6,02	3,12	37	96.0	_	3.73	2.99	11: 9: 7	452
4A1122MB6	4 0	40	0,93		4.77	3,37	ස	1.08	-	2.65	3.42	11: 9: 7	504
4A112MA8	2.5	67	0,80	_	7,91	3.08	51	0,93		4,46	3.16	7.5	416
4A112MB8		23	06.0	-	2.67	3.52	41	0,40		3.28	3.65	7: 52	476
4A132M2		36×2	1,12	-	8	5.98	28×2	1.25	_	0,63	5.79	11: 9	722
4A132S4	7,5	88	1,35	-	1.70	л Э	29×2	- 80	-	1,01	5.20	11: 9: 7	296
4A132M4		26	1,12	2	1,045	6.21	45	1.30	2	0.583	6.26	11: 9: 7	686
4A132SF		8	1,12	-	2.93	4.38	56	1.30	_	1,624	4.38	11: 9: 7	516
4A132M6		56	8.	-	1.906	5,15	20×2	1 04	_	1.15	5.07	11: 9: 7	909
4A132S8		47	1.04	-	3.71	4.12	99	1.20	_	2 14		7. 5	470
4A132M8		36	1.20	-	2.55	5 02	28	35	_	1.563		, <u>'</u>	265

Примечания: 1. Марка провода — ПЭТВ. 2. Соединение фаз при напряжении 500 В — У.

39. Обмоточные данные электродвигателей при высоте оси вращения 160-250 мм

d, мм a
_
_
1,35
_
1,25
_
_
2
1,35 2
1,45 2
_
1,40 2
1,50 4
1.35

/ep.	W W	1000 850 850 820 675 825 1020 970 815 715 1140 815 785 1140 1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
:	3	-00000rr-00r-00r-440000rr-4400
	М, кг	28 8 28 7 7 4 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
В	г, Ом	0.094 0.094 0.094 0.092 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.059 0.059 0.059 0.055 0.055
=380/660	B	00000004040400044000440044
U _H ==3	d, MM	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	и	(11+11)5 (11+13)3 (11+13)3 (11+13)4 (17+17)2 (17+17)2 (13+13)3 (13+13)3 (11+11)2 (10+10)5 (10+10)5 (11+11)3 (11+11)3 (11+11)3 (11+11)3 (11+13)3 (11+14)3 (11
	М, чг	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	r, OM	0,033 0,079 0,141 0,095 0,095 0,096 0,098 0,019 0,028 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098
н =220/380 B	a	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
$U_{\rm H} = 2$	д, мм	32488888888844888888888888844888
	r	(6+7)6 (8+8)4 (9+9)3 (10+10)3 (10+10)3 (10+10)3 (11+10)3 (10+10)3
-	KBr.	55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	Обозначение	AH200L2 AH200M4 AH200M6 AH200M6 AH200M8 AH200L8 AH200L8 AH200L8 AH200M8 AH200M8 AH225M2 AH225M4 AH225M8 AH220M2 AH250S2 AH250S3 AH250S3 AH250S3 AH250S3 AH250S4 AH250S4 AH250S8

855 975 795 875
10 10 7
25,6 29,9 23,5 27,2
0,186 0,119 0,216 0,159
ಬಬ44
1,16 1,35 1,16 1,30
27,1 (14+15)3 1,16 30,4 (11+11)3 1,35 23,8 (21+22)2 1,16 27,6 (18+18)2 1,30
27,1 30,4 23,8 27,6
0,061 0,041 0,072 0,053
ಬಬ44
38.11.25
(8+9)4 (6+7)5 (12+13)3 (10+11)3
55 45 55
4AH250M6** 4AH250M6** 4AH250S8 4AH250M8

** Для электродвигателя 4AH250M4 катушки следует выпеснять из трех проводов d=1.5 мм и двух проводов d=1,45 мм, для электродвигателя 4AH250M6 — из трех проводов d=1,35 мм и двух проводов d=1,45 мм и двух и дву * Обмотка одно-, двухслойная. = 1,40 MM. Приметания: 1. Марка провода— ПЭТ-155, класс нагрепсстойкости изоляции— F. 2. Одностеронняя толщина пазовой изоляции— 0,4 мм. 3. Толщина клина— 1 мм при высоте ост вращения— 160 мм и 2,5 мм при высоте оси вращения 180—250 мм. 4. Неравновитковые катушки в двухслойной обмотке при нечетном шаге чередовать через одну, при четном — попарно. Например, для электродвигателя $4A200M^2$ при шаге y=11 чередовать следующим образом: 17 18, 17..., для электродвигателя 4A200M4 при шаге y=10: 9, 8, 8, 9, 9...

Размеры сердечников статоров трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4A

Размеры сердечников статоров приведены в табл. 40, 41.

40. Размеры сердечников статоров электродвигателей серии 4A при высоте оси вращения 50 — 132 мм

mp. D.			-p,							
Высоте оси вращения, мм		$D_{lacktrightag}$,	D_l ,		мм, при змерах		σ,	z ₁	F',	
Выс оте вращен	2р	мм	мм	M, A, MA, ►LA	L, B LB, MB	s	ММ	21	MM	22,
50	2 4	81 81	41 46	42 42	50 50	_	0,25 0,25	12 12	72,1 94,0	9 15
56	2 4	89 89	48 55	47 47	56 56	_	0,25 0,25	24 24	31,4 43,8	18 18
63	2 4 6	100 100 100	54 61 65	56 56 56	65 65 75		0,30 0,25 0,25	24 24 36	39,1 47,0 37,0	18 18 28
71	2 4 6 8	116 116 116 116	65 70 76 76	65 65 65 —	74 74 90 74	1111	0,35 0,25 0,25 0,25	24 24 36 36	42,0 52,2 40,2 40,2	20 18 28 28
80	2 4 6 8	131 131 131 131	74 84 88 88	78 78 78 78	98 98 115 98	1 1 1	0,35 0,25 0,25 0,25	24 36 36 36	64,3 44,0 48,0 48,0	20 28 28 28
90	2 4 6 8	149 149 149 149	84 95 100 100	 	100 110 100 130	1111	0,40 0,25 0,25 0,25	24 36 36 36	81,7 50,2 55,4 55,4	20 28 28 28
100	2 4 6 8	168 168 168 168	95 105 113 113	_ 	130 130 120 120	100 100 —	0,45 0,30 0,30 0,30	24 36 36 36	111,0 72,5 76,2 76,2	20 28 28 28
112	2 4 6 8	191 191 191 191	110 126 132 132	125 125 100 100	125 130		0,60 0,30 0,30 0,30	24 36 54 48	<u> </u>	22 34 51 44
132	2 4 6 8	225 225 225 225	130 145 158 158	130 160 160 160		115 115 115		24 36 54 48	_ _ _	19 34 51 44

41. Размеры сердечников статоров электродвигателей серий 4A и 4AH при высоте оси вращения 160-250 мм

MM.		1		1,	мм, при ра	змерах	<u> </u>		<u> </u>	1
Высота оси вра щения, и	2р	D _B ,	D;,	s	М	L	σ, NM	Z 1	<i>F</i> ′,	z,
160	2 4 6 8	272	155 185 197 197	110(110) 140(130) 145 145	130(150) 180(170) 200 200	— — —	0,8 0,5 0,45 0,45	36 48 54 48	148 132 98 112	28 41 50 44
180	2 4 6 8	313	171 211 220 220	110(145) 145(145) (130) -(170)	145(170) 185(185) 145(170) 170(220)		1,0 0,6 0,45 0,45	36 48 72 72	204 162 114 114	28 38 58 58
200	2 4 6 8	349	194 238 250 250	- - -	130(160) 170(170) 160(160) 160(185)	160(200) 215(215) 185(215) 185(260)	0,9 0,7 0,5 0,5	36 48 72 72	270 194 134 134	28 38 58 58
225	2 4 6 8	392	208 264 284 284	1111	180(180) 200(200) 175(175) 175(210)		1,0 0,85 0,6 0,6	36 48 72 72	286 232 162 162	28 38 56 56
250	2 4 6 8	437	232 290 317 317	200(190) 220(200) 180(180) 180(200)	230(220) 260(220) 200(240) 220(240)	_ _ _	1,2 1,0 0,7 0,7	48 60 72 72	265 265 187 187	40 50 56 56

Примечание. В скобках указана длина статора для электродвигателей серии АН.

Глава IV

ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрический двигатель составляет основу автоматизированного электропривода производственного механизма. Соответствие конструктивных и технических данных электродвигателя условиям работы механизма является необходимым требованием, выполнение которого обеспечивает минимальную стоимость электрооборудования, высокую надежность работы и наименьшие потери электроэнергии при эксплуатации.

В приводах промышленных механизмов применяются электродвигатели переменного и постоянного тока. Из электродвигателей переменного тока наибольшее распространение в промышленности получили трехфазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели. По сравнению с другими электрическими двигателями они проще по конструкции, дешевле, надежнее в эксплуатации и не требуют применения преобразовательных установок, так как получают энергию непосредственно от заводской сети. В отношении компактности и возможности приспособления к конструкции производственного механизма этот электродвигатель также вне конкуренции. Возможность размещения в любом положении делает его особенно удобным для глубокой электрификации механизмов с максимальным развитием многодвигательного привода и органическим слиянием механических и электрических частей. Большое значение имеют также преимущества короткозамкнутых асинхронных электродвигателей и в отношении количества применяемой пусковой аппаратуры и схем управления. Но следует помнить, что такие электродвигатели обладают рядом специфических особенностей, касающихся прежде всего пуска, реверса и торможения.

Мощность электродвигателя для производственного механизма должна выбираться в соответствии с предполагаемой нагрузкой и режимом его работы. Если электродвигатель выбран недостаточной мощности для данной нагрузки, то это приводит к неполному использованию механизма или перегреву отдельных частей электродвигателя и преждевременному выходу его из строя. Завышение мощности электродвигателя влечет за собой систематическую недогрузку его и вследствие этого неполное использование электродвигателя, работу его с низким КПД, а для асинхронных электродвигателей, кроме того, еще и с низким коэффициентом мощности сос ф. При завышенной мощности электродвигателя возрастают капитальные и эксплуатационные затраты.

В большинстве случаев мощность электродвигателя выбирается по нагреву, а затем двигатель проверяется по перегрузочной способности, а иногда и по пусковому моменту. Значения коэффициентов мгновенной перегрузки по моменту для асинхронных электродвигателей с контактными кольцами 2—2,5; асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором нормального исполнения 1,7—2,5; короткозамкнутых элекфродвигателей с двойной клеткой или глубоким пазом 1,7—2,6.

При выборе электродвигателя кроме мощности и частоты вращения необходимо учитывать еще ряд важных факторов. Электродвигатель 'должен выбираться в соответствии с напряжением заводской сети, с учетом установки и крепления его (горизонтальное, вертикальное исполнение), а также соединения с механизмом.

Важным является правильный выбор электродвигателя для работы в определенных условиях окружающей среды. От способа защиты электродвигателя зависит его долговечность, надежность и безопасность обслуживания.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Режимы работы электроприводов отличаются большим разнообразием как по характеру, так и по длительности циклов, значениям нагрузок, условиям охлаждения. На основании анализа выделен специальный класс режимов — номинальных, для которых изготовляются серийные электродвигатели.

Данные, содержащиеся в паспорте электрического двигателя, относятся к определенному номинальному режиму и называются номинальными данными электродвигателя.

Номинальные данные, характеризующие работу двигателя, устанавливаются исходя из работы его на высоте до 1000 м над уровнем моря, температуры газообразной охлаждающей среды 40 °С и охлаждающей воды 30 °С. Действующим ГОСТ 183—74 предусматриваются восемь

Действующим ГОСТ 183—74 предусматриваются восемь номинальных режимов, которые в соответствии с международной классификацией имеют условные обозначения S1—S8. Ниже приводится краткая характеристика этих режимов.

Продолжительный S1 (рис. 16, a) — это работа при неизменной нагрузке, продолжающаяся до тех пор, пока превышения температуры всех частей двигателя достигнут установившихся значений.

Кратковременный S2 (рис. 16, δ), при котором период неизменной номинальной нагрузки чередуется с периодом отключения двигателя; при этом периоды нагрузки недостаточны, чтобы превышения температуры электрического двигателя могли достигнуть установившихся значений, а периоды остановки вполне достаточны для охлаждения двигателя до температуры окружающей среды. Для этого режима работы рекомендуется следующая продолжительность рабочего периода $t_{\rm D}$: 15, 30, 60, 90 мин.

Повторно-кратковременный S3 (рис. 16, в), при котором кратковременные периоды неизменной номинальной нагрузки (рабочие) чередуются с периодами отключения двигателя (паузами); при этом за время работы он не успевает нагреться до температуры, соответствующей его номинальной нагрузке, а за время паузы не успевает охладиться до температуры окружающей среды, т. е. вступает в следующий цикл нагрузки уже нагретым. Продолжительность одного цикла принимается 10 мин.

Относительная продолжительность включения

$$\Pi B = \frac{N}{N+R} 100,$$

где N — время работы; R — время паузы; N+R — время цикла.

Нормируемые значения продолжительности включения (ПВ): 15, 25, 40, 60 %, или $\varepsilon = N/N + R = 0.15$; 0.25; 0.4; 0.6.

В этом режиме работы пусковые потери практически не оказывают влияния на превышение температуры отдельных частей электродвигателя.




Рис 16 Стандартные номинальные режимы работы электрических двигателей и соответствующие изменения мощности P на валу двигателя, потерь Q и температуры τ во времени t:

a — продолжительный; δ — кратковременный; δ — повторно-кратковременный; ϵ — повторно-кратковременный с частыми пусками, δ — повторно-кратковременный с частыми пусками и электрическим торможением; ϵ — перемежающийся, ∞ — перемежающийся с частыми реверсами и электрическим торможением, δ — перемежающийся с двумя или более частотами вращения

Режимы S1, S2, S3 являются основными номинальные данные на которые включаются в паспорт электрического двигателя и каталоги.

Кроме основных предусмотрены дополнительные но-

минальные режимы S4—S8.

Повторно-кратковременный с частыми пусками S4 (рис. 16, e), при котором, в отличие от режима S3, пусковые потери оказывают существенное влияние на превышение температуры частей электродвитателя. Продолжительность включения (ПВ) составляет 18, 25, 40, 60%; число включений в час 30, 60, 120, 240 при коэффициенте инерции F=1; 1,2; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10. Коэффициент инерции — это отношение суммы приведенного к валу двигателя момента инерции приводимого механизма и момента инерции ротора двигателя к моменту инерции ротора двигателя.

Относительная продолжительность включения

$$\Pi B = \frac{D+N}{D+N+R} \ 100,$$

где D — время пуска.

Повторно-кратковременный с частыми пусками и электрическим торможением \$5 (рис. 16, д), при котором периоды пуска, кратковременной неизменной нагрузки и электрического торможения чередуются с периодами отключения, причем двигатель за время работы не успевает нагреться до температуры, соответствующей его номинальной нагрузке, а за время паузы не успевает охладиться до температуры окружающей среды.

В этом режиме пусковые потери и потери при электрическом торможении оказывают значительное влияние на превышение температуры отдельных частей двигателя. Продолжительность включения (ПВ) составляет 15, 25, 40, 60 %; число включений в час 30, 60, 120, 240 при коэф-

фициенте инерции F = 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4.

Относительная продолжительность включения

$$\Pi B = \frac{D+N+F}{D+N+F+R} 100,$$

где F — время электрического торможения.

Перемежающийся S6 (рис. 16, e) с продолжительностью нагрузки (ПН) 15, 25, 40, 60 %. Продолжительность одного цикла принимают равной 10 мин. Этот режим отличается от S3 тем, что после периода работы двигатель не отключается, а продолжает работать вхолостую.

Относительная продолжительность нагрузки

$$\Pi H = \frac{N}{N+V} 100,$$

где V — время холостого хода.

Перемежающийся с частыми реверсами S7 (рис. 16, \mathcal{H}), при котором периоды реверса чередуются с периодами неизменной номинальной нагрузки, причем двигатель за время работы не успевает нагреться до температуры, соответствующей его номинальной нагрузке. Число реверсов в час 30, 60; 120, 240 при коэффициенте инерции F=1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4.

В этом режиме потери при реверсировании оказывают существенное влияние на превышение температуры отдельных частей двигателя, который работает без остановки, постоянно находясь под напряжением.

Перемежающийся с двумя и более частотами вращения S8 (рис. 16, \mathfrak{s}), при котором периоды с одной нагрузкой на одной частоте вращения чередуются с периодами работы на другой частоте вращения при соответствующей этой частоте нагрузке. Электродвигатель, работая на каждой из частот вращения, не успевает нагреться до температуры, соответствующей его номинальной нагрузке. Число циклов в час 30, 60, 120, 240 при коэффициенте инерции F = 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4.

Относительная продолжительность нагрузки на отдельных ступенях частоты вращения:

$$\Pi H_{1} = \frac{D_{1} + N_{1}}{D_{1} + N_{1} + F_{1} + N_{2} + F_{2} + N_{3}} 100;$$

$$\Pi H_{2} = \frac{F_{1} + N_{1}}{D_{1} + N_{1} + F_{1} + N_{2} + F_{2} + N_{3}} 100;$$

$$\Pi H_{3} = \frac{F_{2} + N_{3}}{D_{1} + N_{1} + F_{1} + N_{2} + F_{2} + N_{3}} 100,$$

где D_1 — время пуска; N_1 , N_2 , N_3 — время работы; F_1 , F_2 — время электрического торможения.

В этом режиме работы потери при переходе с одной частоты вращения на другую оказывают существенное влияние на превышение температуры отдельных частей электродвигателя.

Допустимый нагрев электродвигателя обычно лимитируется наименее теплостойкими материалами его конструкции. Таким материалом является изоляция его обмотки. Допустимая температура устанавливается исходя из срока службы изоляции - примерно десять лет. В качестве изоляционных материалов для асинхронных электродвигателей применяют хлопчатобумажные и шелковые ткани, пряжу, бумагу, волокнистые органические материалы, пропитанные изолирующими составами (класс А); синтетические органические пленки (класс Е); слюду, асбест, стекловолокно с органическими связующими материалами (класс В); те же компоненты, что и для класса В, но с синтетическими связующими и пропитывающими веществами (класс F); те же компоненты, что и для класса В, но с кремнийорганическими связующими и пропитывающими веществами (класс Н). Изоляции всех перечисленных классов соответственно допускают предельные температуры в 105, 120, 130, 155, 180 °С (см. табл. 12).

Мощность электродвигателя по условиям нагрева считается выбранной правильно, если при заданном режиме работы температура изоляции не превысит допустимую для данного класса.

При одной и той же нагрузке электродвигателя установившийся нагрев его будет различным в зависимости от температуры окружающей среды. За расчетную температуру t_0 окружающей среды принимают 40 °С. К этой температуре отнесены значения номинальной мощности $P_{\rm H}$ электродвигателей. Превышение температуры t электродвигателя над температурой t_0 окружающей среды называют перегревом:

$$\tau = t - t_0$$

Таким образом превышения температуры (перегрев), измеренные в наиболее нагрстой доступной точке, не должны быть выше: 65 °С — для изоляции класса А; 80 °С — для изоляции класса В; изоляции класса В; 115 °С — для изоляции класса В; 115 °С — для изоляции класса Н.

Температура подшипников скольжения не должна превышать 80 °С (температура масла при этом не более 65 °С), подшипников качения 100 °С. Более высокая температура допускается, если применены специальные подшипники

качения или специальные сорта масел при соответствующих материалах для подшипников скольжения.

Если условно принять, что электродвигатель представляет собой однородное в тепловом отношении и бесконечно теплопроводное тело, что теплоотдача в окружающую среду пропорциональна разности температур двигателя и охлаждающей среды (перегреву), что температура окружающей среды постоянна, то можно записать следующее уравнение баланса тепловой энергии:

$$Qdt = A \tau dt + Cd\tau,$$

где Q — мощность тепловых потерь, $B\tau$; A — теплоотдача двигателя, τ . е. количество теплоты, выделяемой двигателем в окружающую среду в единицу времени при разности температур электродвигателя и окружающей среды в 1°C, Π /С°C; Γ — теплоемкость двигателя, τ . е. количество теплоты, необходимое для повышения температуры двигателя на 1°C, Π /С.

Из уравнения определяем dt:

$$dt = \frac{Cd\tau}{Q - A\tau}.$$

Интегрируем левую часть равенства в пределах от нуля до некоторого текущего значения времени t и правую часть в пределах от некоторого начального перегрева τ_0 электродвигателя до текущего значения перегрева τ :


$$\int_{0}^{t} dt = \int_{\tau_{0}}^{\tau} \frac{Cd\tau}{Q - A\tau}.$$

Решая уравнение относительно т, получим формулу нагрева электродвигателя:

$$\tau = \frac{Q}{A} \left(1 - e^{-\frac{tA}{C}} \right) + \tau_0 e^{-\frac{tA}{C}}.$$
 Обозначим $\frac{C}{A} = T$, c,

где T — постоянная времени нагрева, т. е. время, в течение которого двигатель достиг бы установившейся температуры τ_y , если бы не было отдачи тепла в окружающую среду. В соответствии с этим обозначением уравнение нагрева примет вид:

$$\tau = \frac{Q}{A} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}} \right) + \tau_0 e^{-\frac{t}{T}}.$$



Puc. 17. Кривые, характеризующие нагрев электродвигателя

При $= \infty t$ получим $\tau_y = \frac{Q}{A}$, где $\tau_y - y$ становивиееся значение перегрева.

В реальных условиях при наличии теплоотдачи температура двигателя за время T повысится лишь до значения $\tau=0,632~\tau_{\rm y}$. Если t=T, то

$$\tau = \tau_y (1 - e^{-1}) =$$
= 0,632 τ_y .

На рис. 17 приведены кривые нагрева для различных значений нагрузки. Если τ_y превышает величину допустимого перегрева $\tau_{\rm H}$, продолжительная работа двигателя не разрешается.

Нарастание перегрева носит асимптотический характер. Процесс нагрева практически можно считать законченным


за время t=3T.

Постоянную времени нагрева T можно определить графически. Для этого через произвольную точку C кривой нагрева I (рис. 18) необходимо провести касательную к кривой нагрева, затем через ту же точку провести вертикаль. Отрезок de асимптоты, заключенный между касательной и вертикалью, в масштабе оси аб сцисс равен T.

Если принять Q = 0, то получим уравнение охлаждения

электродвигателя:

$$\tau = \tau_0 e^{-\frac{\tau}{T}}.$$



Puc. 18. Определение постоянной времени нагрева

Этому уравнению соответствует кривая охлаждения 2. Продолжительность нагревания при нагрузке зависит от конструкции, габаритов и способов охлаждения двигателя.

Электродвигатели небольшой мощности (порядка нескольких киловатт) нагреваются до установившейся температуры в течение нескольких десятков минут, мощные электродвигатели — нескольких часов. Температура считается установившейся, если ее повышение за 1 час работы двигателя не превышает 1 °C.

ВЫБОР МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Нагрузка продолжительная неизменная или малоизменяющаяся

Мощность электродвигателей для механизмов, работающих при длительно неизменной или мало изменяющейся нагрузке, выбирается следующим образом. Определяется мощность производственного механизма и с учетом КПД промежуточных передач по каталогу выбирается двигатель, номинальная мощность которого равна или немного больше расчетной мощности механизма. Так как нагрузка в данном случае постоянная, то проверка на нагрев и перегрузку во время работы выбранного двигателя не требуется.

Если мощность механизма неизвестна, ее определяют теоретическими расчетами или расчетами по эмпирическим формулам с использованием коэффициентов, полученных

путем многочисленных опытов.

Металлорежущие станки. Мощность (кВт) электродвигателя для токарных, токарно-винторезных, карусельных и строгальных станков

$$P = \frac{F_{\rm p} \, qv}{\eta_{\rm o}} \, 10^{-3},$$

где $F_{\rm p}$ — удельное сопротивление резанию, Па; q — сечение стружки, M^2 ; v — скорость резания, M/C; η_C — КПД станка" (при полной нагрузке 0,65-0,7). Обычно принимают $F_{\rm p}=(3-5)\ F_{\rm pas}$, где $F_{\rm pas}$ — со-

противление разрыву, Па. Сопротивление разрыву для

стали $F_{\rm pas}=(294-1180)\ 10^6$ Па; для чугуна $F_{\rm pas}=(118-296)\ 10^6$ Па; для латуни и бронзы $F_{\rm pas}=(147-197)\ 10^6$ Па.

Мощность (кВт) электродвигателя для сверлильных станков

$$P = \frac{M_{\rm cB}n_{\rm cB}}{\eta_{\rm a}} 10^{-4},$$

где M_{cB} — момент на сверле, $H \cdot M$; n_{cB} — скорость вращения сверла, об/мин; η_c — ҚПД станка (0,7—0,8).

Пример 14. Определить мощность электродвигателя для привода токарного станка. Материал — сталь $F_{\rm p}=1400\cdot 10^8$ Па, подача S=2 мм, глубина резания t=5 мм, скорость резания v=15 м/мин, $\eta_{\rm c}=0.7$.

Сечение стружки

$$q = St = 2 \cdot 5 = 10 \text{ mm}^2 = 10 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

Мощность электродвигателя станка

$$P = \frac{F_{\bullet} qv}{\eta_{\bullet}} \ 10^{-3} = \frac{1400 \cdot 10^{6} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \cdot 15}{60 \cdot 0.7} \ 10^{-3} = 5 \ \text{kBt}.$$

По каталожным данным асинхронных электродвигателей серии 4A выбираем двигатель 4A112M4У3, $P_{\rm H}=5$,5 кВт, $\tilde{n}_{\rm H}=1445$ об/мин.

Вентиляторы. Мощность (кВт) электродвигателя центробежного вентилятора

$$P = \frac{QH}{\eta_n \eta_m} 10^{-3},$$

где Q — производительность, м³/с; H — давление газа, Па; $\eta_{\rm B}$ — КПД вентилятора (0,2—0,5 для малых и 0,4—0,75 для больших); $\eta_{\rm n}$ — КПД передачи от двигателя к валу вентилятора.

Производительность вентилятора определяется на основании сечения газопровода $F(\mathbf{m}^2)$ и заданной скорости движения газа $v(\mathbf{m}/\mathbf{c})$:

O = Fv.

Производительность (M^3/c) может быть определена также по формуле:

$$Q - q/\gamma$$
,

где q — масса газа, перекачиваемого в секунду, кг/с; γ — плотность газа, $H/м^3$.

Давление (Па) газа вентиляторной установки определяется (пренебрегая статическим давлением) величиной скоростного давления

$$H=\frac{v^2\,\gamma}{2g},$$

где g — ускорение, м/с².

Так как во время работы электродвигателя возможны его перегрузки за счет неучтенных или меняющихся условий работы вентилятора, то рекомендуется полученную расчетную мощность двигателя увеличить на коэффициент запаса, принимаемый для двигателей мощностью до 1 кВт — 2; до 2 кВт — 1,5; до 5 кВт — 1,25 и свыше 5 кВт — 1.15—1.1.

В большинстве случаев вентиляторы соединяются с электродвигателями непосредственно, однако в отдельных установках при тихоходных вентиляторах возникает необходимость в промежуточных передачах.

Для вентиляторов низкого и среднего давления малой производительности устанавливаются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором с обычной пусковой аппаратурой. Для вентиляторов большой производительности и высокого давления могут устанавливаться асинхронные электродвигатели с контактными кольцами или синхронные электродвигатели.

Пример 15. Определить мощность электродвигателя для привода вентилятора при следующих данных: $Q=16~015~{\rm m}^3/{\rm H}$, $H=730~{\rm Ha}$ (75 мм вод. ст.), $\eta_{\rm B}=0.6$, $\eta_{\rm H}=1$, $n=1500~{\rm of/Muh}$.

Расчетная мощность (кВт) электродвигателя

$$P = \frac{QH}{\eta_B \eta_D} 10^{-3} = \frac{16015 \cdot 730}{3600 \cdot 0.6 \cdot 1} 10^{-3} = 5.4 \text{ kBt.}$$

Увеличиваем ее на коэффициент запаса 1,1:

 $P = 5.4 \cdot 1.1 = 5.9 \text{ kBt.}$

По каталожным данным асинхронных электродвигателей серии 4A выбираем двигатель 4A112M4V3, $P_{\rm H}=5.5~{\rm KBt}$, $n_{\rm H}=1445~{\rm of/muh}$.

Насосы. Мощность (кВт) электродвигате ля насоса

$$P = \frac{QH\gamma}{\eta_u \eta_u} 10^{-3},$$

где Q — производительность, M^3/c ; H — полный напор (расчетная высота подачи), M; H = H_B + H_H ; H_B — высота всасывания, т. е. расстояние от уровня жидкости до оси насоса; H_H — высота нагнетания, т. е. расстояние от оси насоса до наиболее высокого пункта потребления; γ — удельный вес перекачиваемой жидкости, H/M^3 , η_H — КПД насоса (0.8-0.9) для поршневых насосов; 0.5-0.85 для центро-

бежных насосов высокого давления; 0,4—0,6 для центробежных насосов низкого давления); η_{π} — КПД передачи (0,85—0,9 — ременной; 0,97—0,98 — клиноременной; 0,98— зубчатой; 1 — при непосредственном соединении при помощи муфты).

Ввиду возможной перегрузки электродвигателя во время работы за счет меняющихся условий работы насоса рекомендуется полученную расчетную мощность двигателя увеличить на коэффициент запаса, принимаемый для двигателей мощностью до 1 кВт — 2; до 2 кВт — 1,5; до 5 кВт — 1,25; до 50 кВт — 1,1 и свыше 50 кВт — 1,05.

При выборе электродвигателя к центробежному насосу следует обращать внимание на частоту вращения электродвигателя, так как мощность, напор, момент и производительность центробежного насоса связаны с частотой вращения следующими соотношениями:

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{n_1^3}{n_2^3}; \ \frac{H_1}{H_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2}; \ \frac{M_1}{M_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2}; \ \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}.$$

Основным электрическим оборудованием насосных установок являются низковольтные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором или с контактными кольцами в защищенном или закрытом обдуваемом исполнении, пусковая и защитная аппаратура.

При мощности электродвигателей свыше 100 кВт для центробежных насосов используются двигатели напряжением выше 1000 В.

Пример 16. Определить мощность электродвигателя для привода центробежного насоса в системе водоснабжения при следующих данных: Q=14.4 м³/ч, H=22 м, $\gamma=9880$ H/м³, $\eta_{\rm H}=0.5$, $\eta_{\rm H}=1$, $n_{\rm H}=1435$ об/мин. Проверить мощность, производительность и напор насоса при частоте вращения $n_2=1000$ об/мин.

Расчетная мощность (кВт) электродвигателя

$$P = \frac{QH\gamma}{\eta_{\rm H} \eta_{\rm H}} 10^{-3} = \frac{14.4 \cdot 22 \cdot 9880}{3600 \cdot 0.5 \cdot 1} 10^{-3} = 1.74 \text{ кВт.}$$

Увеличиваем ее на коэффициент запа са 1,5:

$$P = 1.74 \cdot 1.5 = 2.6 \text{ kBt}.$$

По каталожным данным асинхронных электродвигателей серии 4A выбираем двигатель 4A100S4V3, $P_{\rm H}=3~{\rm kBr},~n_{\rm H}=1435~{\rm of/muh}.$

При $n_2=1000$ об/мин мощность, напор и производительность насоса составят:

$$P_2 = P_1 \frac{n_2^3}{n_3^4} = 3 \frac{1000^3}{1435^3} = 1 \text{ kBt},$$

$$Q_2 = Q_1 \frac{n_2}{n_R} = 14,4 \frac{1000}{1435} = 10 \text{ M}^3/\text{q},$$
 $H_2 = H_1 \frac{n_2^2}{n_2^2} = 22 \frac{1000^2}{1435^2} = 10,7 \text{ M}.$

Компрессоры. Мощность (кВт) электродвигателя поршневого компрессора:

$$P = \frac{QAK}{\eta_{\rm W} \eta_{\rm m}} 10^{-3}$$
,

где Q — производительность (количество всасываемого свободного воздуха, приведенного к нормальным условиям, т. е. к давлению 1011 гПа (760 мм рт. ст.) и температуре 0 °C), м³/с; A — работа, затрачиваемая на сжатие 1 м³ воздуха до заданной величины давления (принимается по табл. 42), Дж; K — коэффициент запаса, равный 1,1—1,8 (нижний предел — для компрессоров большой мощности, верхний — малой мощности); η_{κ} — КПД компрессора (0,5—0,55 при производительности до 10 м³/мин; 0,55—0,6 — до 50 м³/мин и 0,6—0,7 — более 50 м³/мин); η_{π} — КПД ременной передачи (0,9—0,95).

42. Работа, затрачиваемая на сжатие 1 м³ воздуха

Конечное давление, Па	Работа, Дж	Конечное давление, Па	Работа, Дж
15 000	41 750	60 000	207 000
20 000	73 000	70 000	227 000
30 000	119 500	80 000	247 000
40 000	155 000	90 000	263 500
50 000	183 000	100 000	278 500

Для привода поршневого компрессора устанавливается асинхронный или синхронный электродвигатель.

Пример 17. Определить мощность электродвигателя для привода поршневого компрессора при следующих данных: $Q=10~{\rm m}^3/{\rm muh}$, конечное давление $80~000~{\rm \Pi a}$ (8 ат), $\eta_{\rm K}=0$,7, $\eta_{\rm n}=0$,9, $n=1500~{\rm o}6/{\rm muh}$.

По табл. 42 находим, что конечному давлению 80 000 Па соответствует работа сжатия $A=247\,000\,\,\mathrm{Дж}$.

Расчетная мощность (кВт) электродвигателя

$$P = \frac{QAK}{\eta_K \eta_m} 10^{-3} = \frac{10 \cdot 247000 \cdot 1, 1}{60 \cdot 0, 7 \cdot 0, 9} 10^{-3} = 71,5 \text{ kBt.}$$

По каталожным данным асинхронных электродвигателей серин 4A выбираем двигатель 4AH225M4V3, $P_{\bullet}=75$ кВт, $p_{\bullet}=1475$ об/мин.

Ленточные транспортеры и конвейеры, винтовые транспортеры. Мощность (кВт) электродвигателя

$$P = \frac{KQ}{270\eta} (CL + H),$$

где Q — производительность транспортера (конвейера), т/**җ** L — длина транспортера между барабанами, м; H — высота подъема транспортера, м; K — коэффициент запаса (1,2-1,3); η — $K\Pi\Pi$ механизма (0,75-0,8); C — расчетный коэффициент, принимаемый по табл. 43.

43. Значение коэффициента C для определения мощности ленточных конвейеров

L, м	Q, т/ч										
	10	20	50	100	200	400'					
10 50 125	2,00 0,66 0,35	1,40 0,50 0,28	0,92 0,35 0,21	0,67 0,27 0,17	0,50 0,22 0,14	0,37 0,18 0,12					

Пластинчатые транспортеры. Мощность (кВт) электродвигателя

$$P = CKQ/270 \, \eta,$$

где C — расчетный коэффициент, принима емый по табл. 44. Ковшовые транспортеры (элеваторы). Мощность (кВт) электродвигателя

$$P = KQH/270 \eta,$$

где п — КПД элеваторной установки (0,3—0,5).

Грузоподъемные механизмы. Мощность (кВт) электродвигателя для привода грузоподъемной лебедки

44. Значение коэффициента С для определения мощности пластинчатых конвейеров

Шири- на лен- ты, м	Q, т/ч	Значе- ние С
0,4 0,6 0,8 1,0	17 40 62 78 97	0,32 0,19 0,16 0,14 0,30

$$P = \frac{(F + F_0) v}{n_-} 10^{-3},$$

где F и F_0 — сила тяжести поднимаемого груза и грузозахватного устройства (крюка, трейфера и т. п.), H; v — скорость подъема, м/с; η_n — КПД передачи (для одноступенчатого редуктора 0.8—0.9; двухступенчатого 0.75—0.8; трехступенчатого 0.65—0.75).

При использовании лебедки для такелажных работ мощность (кВт) электродвигателя

$$P=\frac{Fv}{\eta_m}\,10^{-3},$$

где F — тяговое усил ие, H.

Пример 18. Определить мощность электродвигателя для привода лебедки грузоподъемностью G=3т, масса грузозахватного устройства $G_0=100$ кг, v=15 м/мин, $\eta_n=0.9$.

$$P = \frac{9.8 (G + G_0) v}{\eta_n} 10^{-3} = \frac{9.8 (3000 + 100) 15}{60 \cdot 0.9} 10^{-3} = 8.6 \text{ kBt.}$$

Круглопильные станки, пилорамы. Мощность (кВт) электродвигателя для привода круглопильного станка

$$P = (8-10)D$$
,

где D — расчетный диаметр бревна, м (равен 0,3 + $+\sqrt{0,1+2,5d^2}$; d — диаметр бревна).

Мощность (кВт) электродвигателя для привода пилорамы

 $P = Fv \ 10^{-3}/\eta_{\rm c}$,

где F — усилие резания, H; υ — средняя скорость пилы, м/с; η_c — КПД станка.

Усилие резания

$$F = KSh_{\Sigma}\sigma/2H$$
,

где K — коэффициент резания, равный (11—20) 10^7 в зависимости от породы дерева: для сосны $11\cdot 10^7$, березы $13\cdot 10^7$, дуба $20\cdot 10^7$; S — толщина пилы, м; h_Σ — общая высота пропила, м; σ — скорость подачи, м/с (0,03—0,08); H=2r, где r — радиус кривошипа.

Общая высота пропила $h_{\Sigma} = 0,75zd$, где z — число пил; d — диаметр бревна, м.

Пример 19. Определить мощность электродвигателя для привода пилорамы при следующих данных: $d=250\,$ мм $=0.25\,$ м, z=6, $r=200\,$ мм $=0.2\,$ м, $S=2\,$ мм $=0.002\,$ м, $\sigma=6\,$ мм/с $=0.006\,$ м/с, дерево — сосна, $K=11\cdot10^7,\; n=250\,$ об/мин, $\eta_c=0.8.$

Общая высота пропила

 $h_{\Sigma} = 0.75zd = 0.75 \cdot 6 \cdot 0.25 = 1.1 \text{ M}.$

Усилие резания

 $F = KSh_{\Sigma}\sigma/2H = 11 \cdot 10^{7} \cdot 0,002 \cdot 1,1 \cdot 0,006/2 \cdot 0,4 = 3640 \text{ H}.$

Средняя скорость пилы

 $v = 2Hn/60 = 2 \cdot 0.4 \cdot 250/60 = 3.33 \text{ m/c}.$

Мощность электродвигателя

 $P = Fv10^{-3}/\eta_c = 3640 \cdot 3.33 \cdot 10^{-3}/0.8 = 15 \text{ kBr}.$

Нагрузка длительная переменная

При длительной переменной нагрузке работа электропривода характеризуется нагрузочным графиком, подобным представленному на рис. 19.

Для работы с переменной нагрузкой электродвигатель должен быть выбран так, чтобы он мог работать с наибольшей по графику мощностью (выбор по перегрузке) и чтобы при работе по заданному графику нагрузки двигатель не перегревался свыше нормы (выбор по нагреву). Из двух номинальных мощностей, определяемых из этих условий, выбирают большую.

Мощность по перегрузке

$$P_{\rm H1} = P_{\rm M} / \lambda_1$$
,

где $P_{\rm HI}$ — номинальная мощность двигателя, необходимая по условиям перегрузки; $P_{\rm M}$ — наибольшая мощность по графику нагрузки, соответствующая работе двигателя в установившемся режиме; $\lambda_{\rm 1}$ — коэффициент допустимой перегрузки: $\lambda_{\rm 1} = M_{\rm M}/M_{\rm H}$, где $M_{\rm M}$ и $M_{\rm H}$ — максимально допустимый и номинальный моменты двигателя.

Асинхронный двигатель при нагрузках, превышающих максимальный момент, останавливается. Если при этом он остается включенным в электрическую сеть, то его обмотки будут сильно нагреваться и могут сгореть. Это приведет к




Рис. 19. График длительной работы с переменной нагрузкой

выходу электрического двигателя из строя. Поэтому коэффициент допустимой перегрузки ($\lambda_{\text{доп}}$) асинхронного двигателя определяется по его максимальному моменту с учетом возможного снижения напряжения заводской сети на 10~%:

$$\lambda_{\rm gon} (U/U_{\rm H}\,)^2 \; M_{\rm M}/M_{\rm H} = 0.81 \; M_{\rm M}\,/M_{\rm H} \; .$$

Следовательно, для асинхронного двигателя

$$P_{\text{ul}} = P_{\text{M}}/\lambda_{\text{gon}}$$
.

Значения $M_{\rm M}/M_{\rm H}$ указываются в каталогах.

Определение мощности электродвигателя по нагреву заключается в нахождении такой постоянной по величине мощности $P_{\text{экв}}$, которая по количеству тепла, выделяемого в электродвигателе за время $t_{\text{ц}}$, эквивалентна данному режиму ступенчатой нагрузки.

Существует несколько методов расчета мощности двигателя по нагреву: метод средних потерь, методы эквивалент-

ного тока, момента и мощности.

Метод средних потерь. Сущность этого метода заключается в нахождении средних потерь двигателя Δ $p_{\rm cp}$ при заданном графике нагрузки и сравнении их с номинальными потерями Δ $p_{\rm H}$, на которые рассчитан двигатель при длительной работе. Предполагается, что при Δ $p_{\rm cp} = \Delta$ $p_{\rm H}$ двигатель будет работать с допустимой для него температурой.

Из графика (рис. 19) определяют среднюю мощность по-

терь


$$\Delta p_{\rm cp} = \frac{\Delta p_1 t_1 + \Delta p_2 t_2 + \dots + \Delta p_n t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n},$$

а затем необходимую мощность $P_{\rm H}$ электродвигателя. Для этого в каталоге нужно отыскать электродвигатель, у которого потери при номинальной нагрузке равны или несколько больше Δ $p_{\rm cp}$.

Потери энергии $\Delta A_t = \Delta p_t t_t$, соответствующие различным значениям мощности на валу электродвигателя при его работе по данному нагрузочному графику, могут быть определены, если известна зависимость $\eta = (P)$. При любой мощности P_t на валу электродвигателя потери

$$\Delta p_t = \frac{P_t}{\eta_t} - P_t ,$$

где $\eta_I - \mathsf{K}\Pi \mathsf{\Pi}$ электродвигателя, соответствующий мощности P_I .



 $Puc.\ 20.\$ Изменение тока электродвигателя при переменной нагрузке (1) и эквивалентный ток (2)

Для выбора мощности электродвигателя целесообразно сначала найти его номинальную мощность по условиям перегрузки и по данным каталога построить график $\Delta p = (P)$. После нахождения средних потерь по формуле, приведенной выше, сравнивают их с номинальными потерями двигателя, соответствующими его номинальному КПД.

На практике чаще пользуются более удобными, хотя и менее точными методами эквивалентных величин.

Методы эквивалентного тока, момента и мощности. Метод эквивалентного тока основан на том, что проходящий в двигателе и изменяющийся по величине фактический ток заменяется в расчетах эквивалентным постоянным током $I_{3кв}$, который вызывает в электродвигателе те же потери, что и фактический (рис. 20).

Величина эквивалентного тока

$$I_{\text{MED}} = \sqrt{\frac{f_1^2 \, t_1 + I_2^2 \, t_2 + \dots + f_n^2 \, t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}},$$

или в общем случае

$$I_{9KB} = \sqrt{\frac{1}{T_{ii}} \int_{0}^{T_{ii}} i^{2}(t) dt}.$$

Полученная величина эквивалентного тока сопоставляется с номинальным током выбранного двигателя. Если $I_{\text{экв}} \leqslant I_{\text{н}}$, то двигатель отвечает условиям использования его по нагреву.

Для проверки электродвигателя по нагреву часто поль-

зуются графиками момента или мощности.

Величина эквивалентного момента определяется по формуле:

$$M_{\text{9KB}} = \sqrt{\frac{M_1^2 t_1 + M_2^2 t_2 + \dots + M_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}.$$

Эквивалентный момент сопоставляется с номинальным моментом двигателя. Если $M_{>\kappa} \leq M_{\rm H}$, то двигатель отвечает условиям использования его по нагреву.

Метод эквивалентного момента приемлем для асинхронных двигателей, работающих в пределах устойчивой части механической характеристики.

Эквивалентная мощность для ступенчатого графика опре-

деляется по формуле:

$$P_{\text{9KB}} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}$$

и сравнивается с номинальной мощностью двигателя. Если $P_{\text{экв}} \leqslant P_{\text{н}}$, то электродвигатель отвечает условиям использования его по нагреву.


Метод эквивалентной мощности может быть использован для проверки по нагреву асинхронных двигателей, работающих с постоянной или мало меняющейся частотой

вращения.

Методы эквивалентного тока, момента и мощности основаны на допущении равенства среднего и максимального перегревов. Это допущение возможно, если постоянная времени нагрева электродвигателя значительно превышает время цикла.

Метод эквивалентного тока предпочтителен для асинхронных электродвигателей со значительной слагаемой тока холостого хода, доходящей для некоторых серий электро-

двигателей до 40-60 % номинального тока.



Пример 20. На токарном станке установлен асинхрондвигатель $4A100L4y3, P_{H} = 4 \text{ kBT}, n_{o} =$ = 1500 об/мин. Вследствие изменения технологического процесся мощность резания на станке изменилась и составляет при черновой обработке $P_{\rm pl} = 8,3$ кВт, при чистовой $P_{\rm p2} = 4.2 \; {\rm кВт.} \; \; {\rm По}$ данным хронометража, вречерновой обработки $t_1 = 20$ с, чистовой $t_2 = 11$ с. время паузы $t_{01} = 7$ с, $t_{02} = 25$ с. Мощность

валу двигателя при холостом ходе $P_0 = 0.5$ кВт. КПД станка $\eta_{c.n} = 0.8$. Во время пауз двигатель от сети не отключается. Следует ли заменять двигатель?

Мощность на валу электродвигателя при черновой обработке

$$P_1 = P_{\rm pl}/\eta_{\rm c,R} = 8.3:0.8 = 10.37 \text{ kBt},$$

при чистовой обработке

$$P_2 = P_{p2}/\eta_{c}$$
 , $= 4.2:0.8 = 5.25$ кВт.

График нагрузки станка, построенный по данным расчета, представлен на рис. 21.

Эквивалентная мощмость нагрузки

$$\begin{split} P_{\text{SKB}} &= \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_0^2 t_{01} + P_2^2 t_2 + P_0^2 t_{02}}{t_1 + t_{01} + t_2 + t_{02}}} = \\ &= \sqrt{\frac{10,37^2 \cdot 20 + 0,5^2 \cdot 7 + 5,25^2 \cdot 11 + 0,5^2 \cdot 25}{20 + 7 + 11 + 25}} = 6,3 \text{ KBT.} \end{split}$$

Значит, установленный на станке электродвигатель необходимо заменить, так как для него $P_{\mathfrak{n}}=4$ кВт $< P_{\mathfrak{H}\mathfrak{B}}=6,3$ кВт.

По данным для асинхропных электродвигателей с короткозамкнутым ротором серии 4A определяем, что необходимо установить двигатель типа 4A132S4У3, $P_{\rm H}=7.5~{\rm kBr}$, $n_{\rm H}=1455~{\rm of/Muli}$, так как для него $P_{\rm H}=7.5~{\rm kBr}>P_{\rm NKB}=6.3~{\rm kBr}$.

Номинальный момент двигателя

$$M_{\rm H} = \frac{P_{\rm H}}{n_{\rm H}} 10^4 = \frac{7.5}{1455} 10^4 = 51 \, \text{H} \cdot \text{M}.$$

Наибольший момент нагрузки

$$M_{\rm M} = \frac{P_1}{n_{\rm st}} 10^4 = \frac{10,37}{1455} 10^4 = 70 \text{ H} \cdot \text{M}.$$

Перегрузочная способность двигателя по каталогу $M_{\rm M}/M_{\rm B}=2.2.$

Перегрузочная способность двигателя с учетом возможного снижения напряжения

$$\lambda_{\text{don}} = 0.8 \frac{M_{\text{m}}}{M_{\text{m}}} = 0.8 \cdot 2.2 = 1.76.$$

Допустимый момент двигателя

 $M_{\text{don}} = 1.76 \cdot M_{\text{H}} = 1.76 \cdot 51 = 90 \text{ H M}.$

Проверяем двигатель по перегрузочной способности.

 $M_{\rm M} = 70$ H м</br/> $M_{
m ДОП} = 90$ H м. Таким образом, двигатель по перегрузочной способности подходит.

Кратковременный режим работы

Кратковременный режим работы электродвигателя характеризуется графиком, представленным на рис. 16, б. В таком режиме работают электроприводы задвижек трубопроводов, различных зажимных и вспомогательных устройств. Увеличение времени работы двигателя при данной нагрузке ведет к возрастанию его перегрева, уменьшение времени — к снижению.

При кратковременной нагрузке могут использоваться электродвигатели продолжительного режима, но рациональнее применять специальные двигатели кратковременного режима, имеющие повышенную перегрузочную способность.

Если для кратковременного режима работы выбирается электродвигатель с длительной номинальной мощностью $P_{\rm H}$ и номинальным моментом $M_{\rm H}$, то значение момента $M_{\rm p}$, допустимого в течение кратковременной работы $t_{\rm p}$, определяется по формуле:

$$M_{\rm p} = M_{\rm H} \sqrt{\frac{\gamma + 1}{1 - e^{-t_{\rm p}/T}} - \gamma},$$


где у — коэффициент потерь; у = $K_{\rm H}/v_{\rm H}$; $K_{\rm H}$ и $v_{\rm H}$ — номинальные постоянные и переменные потери; T — постоянная времени нагрева.

Найденное значение $M_{\rm p}$ не должно превышать допустимого по условиям перегрузки значения $M_{\rm доп}$.

Время, в течение которого двигатель может работать с моментом $M_{\rm p}$ не перегреваясь

$$t_{\rm p} = \frac{1}{T} \ln \frac{\gamma M_{\rm u}^2 + M_{\rm p}^2}{M_{\rm p}^2 - M^2}.$$

4 Зак. 1797 97






Рис. 22. Реальная (а) и эквивалентная (б) нагрузочные диаграммы электродвигателя при кратковременном режиме работы

Если график кратковременного режима многоступенчатый (рис. 22, a), то можно перейти к эквивалентному графику (рис. 22, 6):

$$M_{\text{swa}} = \sqrt{\frac{M_1^2 t_{\text{p1}} + M_2^2 t_{\text{p2}} + M_3^2 t_{\text{p3}}}{t_{\text{p}}}}.$$

В случае применения электродвигателей кратковременного режима работы (с нормированной длительностью работы 15, 30, 60 и 90 мин) и при условии, что время кратковременной работы $t_{\rm p}$ равно одному йз времен $t_{\rm ph}$, для которого в каталоге указана номинальная мощность $P_{\rm h}$, двигатель выбирается по соотношению $P_{\rm h} \geqslant P_{\rm p}$ или $M_{\rm h} \geqslant M_{\rm p}$.

Если $t_{
m p} \neq t_{
m ph}$, то предварительно выбирается двигатель, имеющий по каталогу значения $t_{
m ph}$ и $P_{
m h}$, ближайшие к

заданным значениям $t_{\rm p}$ и $P_{\rm p}$.

Затем определяются потери в двигателе $\Delta p_{\rm H}$ при номинальной мощности $P_{\rm H}$ и $\Delta p_{\rm D}$ — при мощности $P_{\rm n}$.

Электродвигатель выбран правильно,

если

$$\Delta p_{\mathrm{H}} \gg \Delta p_{\mathrm{p}} \frac{1 - e^{-t_{\mathrm{p}}/T}}{1 - e^{-t_{\mathrm{pH}}/T}}.$$

Пример 21. Определить мощность электродвигателя для перемещения суппорта токарного станка. Сила тяжести (вес) суппорта G=3600 H, скорость перемещения v=0,2 м/с, коэффициент трения в направляющих $\mu=0,1$, КПД передачи $\eta=0,15$, коэффициент трения покоя $\mu_0=0,2$. Частота вращения двигателя n=1380-1450 об/мин.

Мощность двигателя с учетом кратковременной перегрузки ($\lambda = 1.6$)

$$P = \frac{G\mu v}{\lambda \eta} 10^{-3} = \frac{3600 \cdot 0.1 \cdot 0.2}{1.6 \cdot 0.15} 10^{-3} = 0.3 \text{ kBt.}$$

По каталогу подбираем асинхронный электродвигатель типа

4А71А4У3, $P_{\rm H}=0.55$ кВт, $n_{\rm H}=1390$ об/мин, $n_0=1500$ об/мин. $M_{\rm HUCH}/M_{\rm H} = 2$, $M_{\rm M}/M_{\rm H} = 2,2$.

Проверяем электродвигатель по перегрузке. Так как

$$0.85 \frac{M_{\text{m}}}{M_{\text{m}}} > \lambda; \ 0.85 \cdot 2.2 = 1.87 > \lambda = 1.6,$$

следовательно, двигатель по перегрузке выбран правильно.

Номинальный момент двигателя

$$M_{\rm H} = \frac{P_{\rm H}}{n_{\rm H}} 10^4 = \frac{0.55}{1390} 10^4 = 3.9 \, \text{H} \cdot \text{M}.$$

Пусковой момент двигателя

 $M_{\text{HYCR}} = 2M_{\text{H}} = 2 \cdot 3.9 = 7.8 \text{ H M}.$

Номинальное скольжение

$$S_H = (n_0 - n_H)/n_0 = (1500 - 1390)/1500 = 0.06.$$

Синхронная угловая скорость электродвигателя $\omega_0 = \pi n_0 / 30 = 3.14 \cdot 1500 / 30 = 157 \text{ pag/c.}$

Момент сопротивления при трогании с места

$$M_{\text{0.1000}} = \frac{G\mu_0 \ v}{\eta \omega_0 \left(1 - \lambda S_{_{\text{H}}}\right)} = \frac{3600 \cdot 0, 2 \cdot 0, 2}{0, 15 \cdot 157 \left(1 - 1, 6 \cdot 0, 06\right)}$$

 $= 6.32 \text{ H} \cdot \text{M}.$

4 •

как $0.85~M_{\text{пуск}} = 0.85 \cdot 7.8 = 6.63~\text{H} \cdot \text{м} > M_{\text{с_ммакс}} =$ = 6,32 H · м, значит, двигатель выбран правильно.

Повторно-кратковременный режим работы


Для повторно-кратковременного режима электродвигатели выбираются из серии нормального исполнения либо из серии краново-металлургических.

Если для этого режима применяется электродвигатель нормальной серии, предназначенный для длительной работы, его мощность выбирается при помощи методов, применяемых для длительной переменной нагрузки с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих ухудшение теплоотдачи в периоды пуска, торможения и паузы.

Например, для графика, приведенного на рис. 23. формула для определения эквивалентной мощности будет иметь вид:

$$P_{\text{max}} = \sqrt{\frac{P_{\text{n}}^{2} t_{\text{n}} + P_{\text{p}}^{2} t_{\text{p}} + P_{\text{r}}^{2} t_{\text{r}}}{\alpha t_{\text{n}} + t_{\text{p}} + \alpha t_{\text{r}} + \beta_{0} t_{0}}},$$

где $P_{\rm n}, P_{\rm p}, P_{\rm r}$ — мощности на участках цикла соответствен



Puc. 23. График повторно-кратковременного режима работы электродвигателя

но при пуске, работе и торможении; t_n , t_p , $t_{\rm T}$, $t_{\rm o}$ —соответственно время пуска, работы, торможения и нова двигателя; β_0 коэффициент. учитывающий уменьшение теплоотдачи электродвигателя В движном состоянии (для закрытого электролвигателя без наружного охлаждения или с принудительной вентиляцией = 0.9-1, для закры-

того с наружным охлаждением от собственного вентилятора на валу электродвигателя $\beta_o = 0,45-0,55$, для защищенного с самовентиляцией $\beta_o = 0,25-0,35$); α — коэффициент, учитывающий ухудшение условий охлаждения двигателя при пуске и торможении ($\alpha = (1 + \beta_o)/2$).

Формулу эквивалентной мощности применяют в тех случаях, когда процессы пуска и торможения сравнительно редки и существенно на нагрев электродвигателя не влияют.

Электроприводы многих металлорежущих станков (токарных, сверлильных, шлифовальных, строгальных), вспомогательных механизмов прокатных станов (ножниц, рольгангов, кантователей) работают в напряженном повторнократковременном режиме, когда по условиям технологического процесса совершается 600—800 и более включений в час.

Существенное значение в таких режимах имеют пусковые и тормозные потери, вызывающие интенсивное нагревание двигателя и ограничивающие, таким образом, допустимую с точки зрения нагрева частоту его включений. Поэтому асинхронные короткозамкнутые электродвигатели малой мощности (до 10 кВт), рассчитанные на длительный режим, а работающие в повторно-кратковременном, должны быть проверены на допустимую частоту включений.

Допустимой частотой включений (числом включений в час) h считают такую частоту, при которой средняя темпера-

тура после большого числа рабочих циклов будет равна максимально допустимой. В этих условиях двигатель будет полностью использован по нагреву, а температура его обмоток не превысит допустимых значений.

Допустимое число включений в час

$$h = 3600 \frac{\left(\Delta p_{\rm H} - \Delta p_{\rm ap}\right) \varepsilon + \Delta p_{\rm H} \beta \left(1 - \varepsilon\right)}{0.97 \left(\Delta A_{\rm p} + \Delta A_{\rm p}\right)},$$

где Δ $p_{\rm H}$ и Δ $p_{\rm cp}$ — мощности потерь при номинальной и фактической нагрузке; в — коэффициент относительной продолжительности включения; Δ $A_{\rm p}$ и Δ $A_{\rm T}$ — энергия потерь в электродвигателе за время разбега и торможения; β — коэффициент ухудшения теплоотдачи.

В целях улучшения экономических показателей электропривода для повторно-кратковременного режима выпускается также специальная серия краново-металлургических электродвигателей, которые имеют увеличенные пусковой и максимальный моменты. Кроме обычных данных, еще указывается, на какую продолжительность включения (ПВ %) они рассчитаны:

$$\Pi$$
В % = $\frac{t_{\rm p}}{t_{\rm p}+t_0}$ 100 или Π В % = $\frac{t_{\rm p1}+t_{\rm p2}+...+t_{\rm pn}}{\Sigma t_{\rm p}+t_0}$,

где t_p и t_o — длительность соответственно рабочего периода и паузы.

В каталогах для двигателей повторно-кратковременного режима указывается мощность, которую может развивать двигатель при каждом из нормируемых значений ПВ % (15, 25, 40 и 60 %) или соответственно в относительных величинах є (0,15; 0,25; 0,40-и 0,60). В этом случае выбор электродвигателя начинают с определения ПВ. Затем вычисляется эквивалентная мощность (ток, момент) для расчетной ПВ:

$$P_{\text{max}} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{\sum t_p}}$$

В эту формулу время паузы $t_{\rm o}$ не включается, поскольку оно учитывается величиной продолжительности включения ПВ.

•Если расчетная величина продолжительности включения отличается от стандартной, выбирать двигатель необходимо по ближайшему стандартному значению ее, пересчитывая соответственно мощность двигателя по формуле:

 $P_{c\tau} = P_{\text{SKB}} \sqrt{\Pi B/\Pi B_{c\tau}}$.

Полученная мощность сопоставляется с номинальной при $\Pi B_{c\tau}$. Ввиду близости значений ΠB и $\Pi B_{c\tau}$ изменением условий теплоотдачи и величины постоянных потерь можно пренебречь.

При величинах $\varepsilon > 0,6$ обычно выбирают электродвигатели, рассчитанные на длительный режим работы, а при $\varepsilon < 0,1$ — двигатели для кратковременной работы.

Мощность электродвигателя для повторно-кратковременного режима с частыми пусками и электрическим торможением (режим S5), когда пусковые и тормозные потери энергии оказывают влияние на нагрев двигателя, рассчитывается методом непосредственного учета потерь в двигателе.

Глава V АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА В СЕТЯХ

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

Аппараты управления асинхронными электродвигателями на напряжение до 1000 В подразделяются на аппараты ручного управления (рубильники и переключатели, пакетные выключатели и переключатели, кнопочные пускатели, силовые ящики, контроллеры); аппараты автоматического управления (контакторы, магнитные и тиристорные пускатели); резисторы (пусковые, тормозные, регулировочные); командоаппараты (кнопки управления, универсальные переключатели, командоконтроллеры, путевые выключатели, электромагнитные муфты).

Аппараты управления состоят из различных элементов, которые на электрических схемах изображаются условными знаками, установленными ГОСТ 2. 755—74. Контакты аппаратов делятся на замыкающие и размыкающие и показываются на схемах в так называемом нормальном положении, т. е. которое они занимают при отсутствии тока в катушке аппарата или механического воздействия на контактную систему.

Контакты большинства электрических аппаратов изготовляются из твердотянутой меди и иногда снабжаются пластинками из серебра.

Электрические аппараты, так же как и электродвигатели, могут работать в длительном, повторно-кратковременном и кратковременном режимах.

Ниже приводятся технические характеристики и область применения наиболее часто встречающихся аппаратов напряжением до 1000 В в электроприводах асинхронных электродвигателей.

АППАРАТЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рубильники и переключатели (табл. 45) являются наиболее простыми по конструкции электрическими аппаратами, при помощи которых осуществляется включение и отключе-

45. Технические данные рубильников и переключателей

Тип рубильника	Тип переключателя	I _H , A	Способ соедине- ния		
P21, P31	П21, П31	100	Переднее		
P22, P32	П22, П32	250	и заднее		
P24, P34	П24, П34	400			
P521, P531	ПБ21, ПБ31	100	Переднее		
P522, P532	ПБ22, ПБ32	250			
P524, P534	ПБ24, ПБ34	400			
РПБ21, РПБ31	ППБ21, ППБ31	100	»		
РПБ22, РПБ32	ППБ22, ППБ32	250			
РПБ24, РПБ34	ППБ24, ППБ34	400			
РПЦ21	ППЦ21	100	>		
РПЦ22	ППЦ22	250			
РПЦ24	ППЦ24	400			

Примечания: 1. Рубильники (Р) и переключатели (П) предназначены для отключения электрических цепей без нагрузки. Поставляются без изоляционных панелей, но по желанию заказчика могут поставляться и на панелях. Рубильники и переключатели с центральной и боковой рукоятками по заказу могут поставляться с контактом вспомогательной цепи.

2. Рубильники с боковой рукояткой (РБ), с боковым рычажным приводом (РПБ), с центральным рычажным приводом (РПЦ), а также соответствующие переключатели ПБ, ППБ, ППЦ предназначены для коммутации электрических цепей под нагрузкой в пределах 50—100% номинального тока в зависимости от рода и величины напряжения. Поставляются с дугогасительными камерами без изоляционных панелей, но по желанию заказчика могут поставляться без камер и на панелях.

ние двигателей или электрических цепей. Рубильники изготовляются одно-, двух- и трехполюсными. При помощи рубильников производится пуск двигателей малой мощности с небольшим числом включений в час. В схемах производственных и общепромышленных механизмов рубильники используются главным образом в качестве вводных для снятия напряжения со схемы при осмотрах и ремонтных работах или остановке станка на длительное время. Включение и отключение электродвигателей в этом случае осуществляется контакторами.

Разновидностями рубильников являются переключатели на два рабочих и одно нейтральное положение.

Рубильники и переключатели применяют для электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 500 В и цепей постоянного тока напряжением до 440 В.

Тип рубильника и переключателя расшифровыватся следующим образом: первая цифра после буквы обозначает количество полюсов — 2, 3, вторая — номинальный ток рубильника — 1 (100 A), 2 (250 A), 4 (400 A), 6 (600 A). Например, РПБ32 — рубильник с боковым рычажным приводом, трехполюсный, номинальный ток 250 A.

Пакетные выключатели и переключатели (табл. 46) представляют собой более совершенные и компактные устройства по сравнению с рубильниками. Основное достоинство их — малые габариты. Пакетные выключатели и переключатели применяются в качестве вводных, присоединяющих электропривод производственного механизма (станка) к сети, переключателей обмотки статора со звезды на треугольник, переключателей цепей управления и сигнализации, а также в силовых цепях маломощных электродвигателей для непосредственного включения их при небольшом числе пусков (до 15—20 в час).

46. Технические данные пакетных выключателей и переключателей

Тип	Число полюсов	220 B	380 B	Исполнение	Тип	число полюсов	220 B	380 B	Исполне - ни е
ПВМ2-10 ПВМ3-10 ППМ2-10/Н2	2 3 2	10	6,3 6,3 6,3	Отк- рытое	ВПКМ2-10 ВПКМ3-10 ВПКМ3-25	2 3 3		6,3 6,3	Защищен- ное
ППМ2-10/Н3 ПВМ3-25 ПВМ3-60 ПВМ3-100	2 3 3 3	10 25 63 100	6,3 16 40 63	; ;	ГПВМ2-10 ГПВМ3-10 ГПВМ3-25	2 3 3	10 10 25	6,3 6,3 16	

Примечание. Например, тип ПВМ2-10 означает: пакетный выключатель открытого исполнения, малогабаритный, двухполюсный, номинальный ток 10 А; ВПКМ2-10 — выключатель пакетный защищенного исполнения, малогабаритный, двухполюсный, номинальный ток 10 А; ГПВМ2-10 — герметический пакетный выключатель, малогабаритный, двухполюсный, номинальный ток 10 А; ППМ2-10/Н2 — пакетный переключатель открытого исполнения, двухполюсный, номинальный ток 10 А, на два направления вращения с одним нулевым положением.

Пакетные выключатели и переключатели (ГОСТ 16708—77) выпускают открытого, защищенного и герметического исполнения на напряжение переменного тока до 380 В, частотой до 220 Гц и постоянного тока до 440 В.

Для включения, отключения, реверсирования и переключения числа пар полюсов асинхронных короткозамкнутых электродвигателей используют пакетно-кулачковые переключатели ПКП и выключатели ПКВ на номинальные токи 10, 25, 63, 100, 160 A.

Кнопочные пускатели применяются для пуска электродвигателей малой мощности. Например, пускатель типа ПНВ предназначен для управления трехфазными короткозамкнутыми асинхронными двигателями мощностью до 4,5 кВт при напряжении до 500 В. Кнопочные пускатели имеют мостиковую трехполюсную контактную систему.

Ящики силовые (совмещенные рубильники-предохранители) (табл. 47, 48, 49) применяются для включения и отключения электрических цепей и для защиты от токов корот-

47. Технические-данные силовых ящиков типа ЯВЗ, ЯВЗШ, ЯВЗБ

	1		I _H , A	
Тип	Число полю- сов	аппа - рата	плавких вставок	<i>U</i> _H ⋅ B
ЯВЗ-21	2	100	60, 80, 100	500
ЯВЗ-22	2	200	100, 125, 160, 200	
ЯВЗ-23	2	300	200, 225, 260, 300	
ЯВЗ-31	3	100	60, 80, 100	500
ЯВЗ-32	3	200	100, 125, 160, 200	
ЯВЗ-33	3	300	200, 225, 260, 300	
ЯВЗШ-21 ЯВЗШ-31	2 3	100	60, 80, 100	380
ЯВЗБ-21	2	100	60, 80, 100	500
ЯВЗБ-22	2	200	100, 125, 160, 200	
ЯВЗБ-31	3	100	60, 80, 100	
ЯВЗБ-32	3	200	100, 125, 160, 200	

Примечания. 1. Расшифровка обозначения типов аппаратов: Я—ящик, В—выключатель, З—закрытый, Ш—со штепсельным разъемом, Б—контактные стойки с барашковыми зажимами; первая цифра после букв обозначает количество полюсов (2 или 3), вторая —номинальный ток в сотнях ампер.

^{2.} Предназначены для коммутации электрических цепей, защиты от перегрузки и токов короткого замыкания.

48. Технические данные силовых ящиков типа ЯБП, ЯБПВУ, ЯРП и ЯПП, 380 В

	Тип				
ящика	блока	предохрани- теля	I _R , A	Масса ящика кр	
ЯБП-1 ЯБПВУ-2 ЯБПВУ-4 ЯРП-20 ЯПП-15	БПВУ-2 БПВУ-4 —	ПН-2 ПН-2 ПН-2 Ц27 Ц27	100 200 400 20 15	6,5 23,8 26,7 2,2 1.7	

Примечание. Яшики типа ЯБП и ЯБПВУ предназначены для защиты линий и нечастой коммутации электрических цепей трехфазного тока, типа ЯРП и ЯПП — для включения, отключения ч защиты трехфазных электрических цепей, в том числе трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

49. Технические данные силовых ящиков, предназначенных для коммутации электрических цепей

Тип	Число полю- сов	I _H , A	<i>U</i> н, в	Тип	Число полю- сов	Ι _Η , Α	<i>U_н</i> , В
ЯВЗ-21-1 ЯВЗ-22-1	$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$	100 250	220	ЯВЗШ-21-1 ЯВЗШ-31-1	2 3	100 100	220 380
ЯВЗ-24-1 ЯВЗ-31-1	2 3	100	500	ЯВЗБ-21-1 ЯВЗБ-22-1	2 2	100 250	220
ЯВЗ-32-1 ЯВЗ-34-1	3 3	250 400		ЯВЗБ-31-1 ЯВЗБ-32-1	3 3	100 250	500

Примечание. Ящики не имеют предохранителей.

кого замыкания. Они имеют блок рубильник-предохранитель и боковой привод. Ящики, служащие только для включения и отключения электрических цепей, не имеют предохранителей. Ящики силовые, в обозначение которых входят буквы Б и Ш (ЯВЗБ, ЯВЗШ), имеют соответственно барашковые зажимы или штепсельный разъем и служат для подключения передвижных электроприемников.

Ящики типов ЯБП и ЯБПВУ предназначены для защиты линий и нечастой коммутации электрических цепей трехфазного тока напряжением до 380 В, типов ЯРП и ЯПП — кроме того, еще и для включения, отключения и защиты трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.

Ввод проводов в ящик и вывод их можно осуществлять через верхнюю и нижнюю уплотненные крышки корпуса.

Ящики имеют блокировку, исключающую возможность открывания дверцы при включенном блоке и включения блока при открытой дверце. Для заземления и присоединения нулевых проводов на правой боковой стенке корпуса имеется болт.

Контроллеры — это многопозиционные и многоцепные аппараты ручного управления, предназначенные для изменения схемы соединений силовых цепей электродвигателей напряжением до 500 В либо для изменения величины включенных в эти цепи сопротивлений. Наиболее широко контроллеры используются в промышленности для управления электродвигателями кранов.

По конструкции переключающего устройства контроллеры делятся на барабанные, кулачковые и плоские. Для управления асинхронными электродвигателями с фазным ротором преимущественное применение получили кулачковые контроллеры переменного тока типа ККТ-61, которые широко используются в схемах управления электроприводами подъемных кранов. Поворот рукоятки контроллера в соответствующее положение приводит к поочередному замыканию контактов, шунтирующих секции роторных резисторов, обеспечивая тем самым плавный пуск двигателя. Контроллер обеспечивает также торможение, реверсирование и регулирование частоты вращения двигателя.

Для автоматического пуска, реверсирования и торможения двигателя с фазным ротором применяются магнитные контроллеры типа TCA.

АППАРАТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Контакторы переменного тока (табл. 50) представляют собой автоматически действующие электромагнитные аппараты, предназначенные для дистанционного управления электродвигателями. В этих аппаратах контакты замыкаются не под действием физических усилий человека, а при помощи электромагнита.

Контакторы различают: по числу главных контактов — одно-, двух- и многополюсные; по конструкции электромагнита — с якорем клапанного типа и прямоходовым якорем; по способу гашения дуги — с магнитным гашением и дугогасительной решеткой.

50. Технические данные контакторов, применяемых в цепях переменного и постоянного тока

			Обмотка		Допус-	
Тип	U_{H} , B	Ι _Η , Α	<i>U</i> , B	P, Br	тимая частота вклю- чений, 1/ч	Дополнительные сведения
MKI	—220, ∼380	40	24, 48, 110, 220 посто- янного тока	38	-	Имеют обще- промышленное, тропическое ис-
KM3-0	—220, ~380	4,5	127, 220 переменного тока	_	_	полнение Используются в качестве про- межуточных ре- ле в схемах уп-
K M 2000	-220, ~380	До 350 и 600	110, 220 постоянного тока,127,220, 380 пере- менного	50	600	равления Имеют обще- промышленное, тропи ческое исполпение
РПҚІ	-400, ~500	10	24—220 [постоянного то- ка, 36—500 переменного		1200	Используются в качестве промежуточных реле; имеют пневматическую приставку, обеспечивающую выдержку до 60 с
КН100- КН400	~ 380	25—200	~220	19— 50	-	Вибро- и уда-

Примечание. Контакторы типа КМЗ-0 еще находятся в эксплуатации, но в настоящее время сняты с производства.

При включении контактора переменного тока его катушка с небольшим активным сопротивлением потребляет пусковой ток, в 8—15 раз превышающий рабочий ток при втянутом якоре. В рабочем же состоянии (контактор включен) воздушный зазор мал, поэтому индуктивное сопротивление становится намного больше активного, следовательно, полное сопротивление катушки контактора возрастает и рабочий ток снижается.

Для уменьшения гудения и вибрации контактора применяется медный короткозамкнутый виток, закладываемый в торцовую поверхность якоря.

В электроприводах с большим числом включений в час применяются контакторы клапанного типа с питанием катушки постоянным током. Это повышает электрическую и механическую износоустойчивость контактора.

Контакторы с бездуговой коммутацией предназначаются для тяжелых режимов работы при частых отключениях то-

ков, близких к пусковым.

Прямоходовые контакторы имеют магнитную систему броневого типа с якорем, втягивающимся при включении внутрь катушки. Связанные с якорем подвижные контакты перемещаются снизу вверх.

Контакторы переменного тока используются в цепях напряжением до 660 В на номинальные токи главных контактов от 20 до 600 А с числом полюсов от 1 до 5. Они нормально работают при напряжении $0.85-1.1~U_{\rm H}$ и имеют напряжение отпускания $0.6-0.7~U_{\rm H}$. Время включения контакторов колеблется в пределах 0.05-0.07 с, время отключения 0.02-0.05 с. Допустимая частота включений большинства контакторов — до 600 в час. Блок-контакты допускают протекание длительного тока до 20 А.

Для широкого применения рекомендуются типы контакторов, приведенные в табл. 51.

Магнитные пускатели — аппараты дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями. Они совмещают в себе функции пуска, остановки и защиты от перегрузки и понижения напряжения (нулевая защита). Нереверсивный магнитный пускатель состоит из одного трехполюсного контактора и тепловых реле (защита от перегрузки), реверсивный — из двух контакторов (вперед-назад) и тепловых реле, смонтированных на общем основании или

51. Технические данные контакторов переменного тока

Тип	U_{H} ,B	I _R , A	Число полюсов	Допустимая часто- та включений,
KT6000	380, 660	100,160,250, 400,650,1000	2, 3, 4, 5	1200
КТ7000 КВДК630 КБК КТД121 КТПВ600	380, 660 660 380 До 500 До 380	100, 160 630 100 40 63, 100, 160, 250	2, 3, 4, 5 3 3 3 2	600 3800 2000 1200 1200

в общем кожухе. Реверсивные магнитные пускатели имеют механическую блокировку между контакторами, чем исключается их одновременное включение. При необходимости магнитный пускатель снабжается блоком задержки отключения, который удерживает контакты пускателя во включенном состоянии в течение 4—5 с.

Матнитные пускатели серий ПМЕ, и ПАЕ (табл. 52, 53) изготовляются на напряжение до 500 в в уджухе со степенью защиты IP00, IP30, IP52, IP64 и серии ПМ700 взрывозащищенные с масляным заполнением. В сетях напряжением 380 в пускатели ПМЕ предназначаются для управления электродвигателями мощностью от 1,1 до 10 кВт, а пускатели ПАЕ — электродвигателями мощностью 17—75 кВт. В пускателях ПМЕ используются электротепловые реле ТРН, в пускателях ПАЕ — тепловые реле ТРН (табл. 54). Пускатели ПМ700 в сетях напряжением 380 в предназначаются для управления электродвигателями мощностью до 100 кВт.

Тип пускателя расшифровывается следующим образом: буквы обозначают серию, первая цифра (ог 0 до VI) — величину пускателя (серии ПМЕ выпускаются 0, I, II величин, серии ПАЕ — III, IV, V, VI величин), вторая цифра — исполнение по роду защиты от воздействия окружающей среды (1 — открытое, 2 — защищенное, 3 — пыле- и влагонепроницаемое), третья цифра — электрическое исполнение (1 — нереверсивный без тепловых реле, 2 — то же с тепловыми реле, 3 — реверсивный без тепловых реле, 4 — то же с тепловыми реле). Например, тип ПАЕ-522 означает: пускатель пятой величины, защищенного исполнения, нереверсивный с тепловыми реле.

Для среды с влажностью воздуха до 100 % применяют пускатели серий ПМЕ и ПАЕ тропического исполнения. В этом случае в обозначение добавляется буква Т, например

ПМЕ-511Т, ПАЕ-421Т.

В электроприводах металлорежущих станков применяются магнитные пускатели серии ПМА (табл. 55, 56), предназначенные главным образом для дистанционного управления асинхронными короткозамкнутыми электродвигателями напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Они рассчитаны для работы в условиях умеренного (У), холодного (ХЛ) и тропического (Т) климата.

Тиристорные пускатели предназначены для дистанционного или местного управления и защиты от перегрузки и

52. Технические данные магнитных пускателей серий ПМЕ и ПАЕ (по МРТУ 1652г. 908-65 и МРТУ 16536.087-69)

ь элек. три	200		4	10	17	28	22	75		1,231	
ошност, КВТ.	380		4	10	-	28	22	7.5		77	
Пред'єльная мошность элек. Трод вигателя, кВт, при	200 E		2,2	5,5	10,0	14.0	30,0	40,)	-	٠; ٥٠:	_
Пред'є трод в	127			3,0	5,5	7,5	14.0	20.0		1,1	
А, при напряжении 350 В в исполнении	заципјенном		10	23	40	26	112	140	-	10	
I, . А. при напряжения 350 В в исполнения	Мотмрытом	зные	10	25	40	56	115	150	Ee	10	
	Тепловое реле	Нереверсивные	Her TPH·10	Her TPH.25	Her TPH-40	Her TPII-60	Нет ТРП-150	Her TPIT-150	Реверсивные	ller TPH-10	
	чина чина —		_	II	III	Λi	>	VI		_	
ии	пылеводоза- щк исенюм		ПМЕ-131 ПМЕ-132	ПМЕ-231 ПМЕ-232	ПАЕ-331 ПАЕ-332	ПАЕ-431 ПАЕ-432	ПАЕ-531 ПАЕ-532	ПАЕ-631 ПАЕ-632		ПМЕ-133 ПМЕ-134	
Тип в исполиения	звинискном		П.МЕ-121 П.МЕ-122	ПМЕ-221 ПМЕ-222	ПАЕ-321 ПАЕ-322	ПАЕ-421 ПАЕ-422	ПАЕ-52] ПАЕ-522	ПАЕ-621 ПАЕ-622		ПМЕ-123 ПМЕ-124	
	открытом		ПМЕ-111 ПМЕ-112	TIME-211 TIME-212	TAE-311 TAE-312	ПАЕ-411 ПАЕ-412	11AE-511 11AE-512	ПАЕ-611 ПАЕ-612		П.МЕ-113 П.МЕ-114	

01	17	28	55	75
10	17	58	55	75
3,0 5,5	0.01	7,5 14.0	14.0 30.0	20.0 40.0
3,0	5,5	7,5	14.0	20.0
23	40	56	115	140
25	40	56	115	150
Her TPH-25	Her TPH-40	Нет ТРП-60	Her TPT-150	Her TPII-150
=======================================	111	>	>	VI
ПМЕ-233 ПМЕ-234	ПАЕ-333 ПЛЕ-334	ПАЕ-433 ПАЕ-434	ПАЕ-533 ПАЕ-534	ПАЕ-633 ПАЕ-634
ПМЕ-223 ПМЕ-224	ПАЕ-323 ПАЕ-324	ПАЕ-423 IIAE-424	ПАЕ-523 ПАЕ-524	ПАЕ-623 ПАЕ-624
ПМЕ-213 11МЕ-214	ПАЕ-313 ПАЕ-314	ПАЕ-413 ПАЕ-414	ПАЕ-513 ПАЕ-514	ПАЕ-613 ПАЕ-614

53. Обмоточные данные катушек магнитных пускателей и потребляемые ими токи

Тип	Диаметр провода, мм, при напряже- нии, В		Число ви напряже		Ток, А, потребля е- мый катушками п ри напряжении, В		
	220	380	220	380	220	380	
ПМЕ-000 ПМЕ-100 ПМЕ-200 ПАЕ-300 ПАЕ-400 ПАЕ-500 ПАЕ-600	0,12 0,15 0,27 0,25 0,35 0,49 0,62	0,09 0,11 0,20 0,19 0,27 0,35 0,47	5300 4150 2600 2280 1600 1200 890	9000 7170 4500 3800 2760 2070 1540	0,055 0,104 0,136 0,146 0,280 0,355 0,515	0,032 0,060 0,071 0,087 0,160 0,215 0,290	

54. Технические данные электротепловых реле серий ТРН и ТРП

	Тепловое ј	еле				
Тип пускателя	тип Яп, А		І тепловых элементов (уставки), .			
ПМЕ-000	TPH-10	3,2	0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2			
ПМЕ-100	TPH-10	10	0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,5; 6,3; 8; 10			
ПМЕ-200	TPH-25	25	4,5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25			
ПАЕ-300	TPH-40	40	12,5; 16; 20; 25; 30; 40			
ПАЕ -400	ТРП-60	60	20; 25; 30; 40; 50; 60			
ПАЕ-500	ТРП-150	150	50; 60; 80; 100; 120			
ПАЕ-600	ТРП-150	150	100; 120; 150			

токов короткого замыкания асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Они устойчиво работают при температуре окружающей среды от -40 до +40 °C и относительной влажности не более 90 ± 3 %. Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

По сравнению с магнитными тиристорные пускатели отличаются большой коммутационной способностью и большим сроком службы, высоким быстродействием системы,

Вели- чина пуска-	I _H ', A	ляемо	о элект	щность Родвига яжении	теля,	контактов кателя в г и прерывно ном режим	их работы	епи пус- ельном житель-
теля	"	220	380	380 600 660		до 380	яженин, В 500	660
III IV	40 63	10 17	17 30	22 40	22 40	40 63	40 63	25 40

Примечание. При работе пускателя в повторно-кратковременном режиме с заданной нагрузкой, частотой и ПВ% значение теплового эквивалентного тока этого режима не должно превышать номинального рабочего тока.




Рис. 24. Принципиальная электрическая схема тиристорного пускателя ПТ40-380




Рис. 25. Принципнальная электрическая схема пускового тиристорного устройства ПТУ63-380

плавным пуском электродвигателя, устойчивостью к механическим воздействиям и отсутствием механических коммутирующих контактов, что исключает образование электрической дуги при коммутации.

Для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором на промышленных предприятиях применяют тиристорные пускатели типа ПТ40-380, ПТ40-380Д (рис. 24), реверсивные и пусковые тиристорные устройства ПТУ63-380 (рис. 25), технические данные которых приведены в табл. 57.

56. Обозначение типов магнитных пускателей серии ПМА

			<u></u>							
Род тока пени уп-	Нереверс ивный			ый с элек- блокиров- й	Реверсивный с электрической и механической блокировкой					
равления	без реле	с реле	без реле	с реле	без реле	с реле				
	40 A, 380 B									
Перемен- ный	3100У4 3104У4 3108У4	3200У4 3204У4 3208У4	3300У4 3304У4 3308У4	3400 У4 3404 У4 3408 У4	3500¥4 3504¥4 3508¥4	3600У4 3604У4 3608У4				
Постоян- ный	3101У4 3105 У 4	3201 У4 3205 У4	3301¥4 3305¥4	3401¥4 3405¥4	3501¥4 3505¥4	3601¥4 3605¥4				
•		4	0 A, 660	В		•				
Перемен- _, пый	3102У4 3106У4 3109У4	3202У4 3206У4 3209У4	3302У4 3306У4 3309У4	3402У4 3406У4 3409У4	3502У4 3506У4 35 0 9У4	3602У4 3606У4 3609У4				
Постоян- ный	3103У4 3107У4	3203У4 3207У4	3303У4 3307У4	3403У4 3407У4	3503У4 3507У4	3603У4 3607У4				
		6	3 A, 380	В		·				
Перемен- ный	4100У4 4104У4 4108У4	4200У4 4204У4 4208У4	4300У4 4304У4 4308У4	4400У4 4404У4 4408У4	4500У4 4504У4 4508У4	4600У4 4604У4 4608У4				
Постоян- йын	4101У4 4105У4	4201У4 4205У4	4301У4 4305У4	4401У4 4405У4	4501У4 4505У4	4601У4 4605У4				
	60 A, 660 B									
Перемен- ный	4102У4 4106У4 4109У4	4202У4 4206У4 4209У4	4302У4 4306У4 4309У4	4402У4 4406У4 4409У4	4502У4 4506У4 4509У4	4602У4 4606У4 4609У4				
Постоян- ны й	4103У4 4107У4	4203У4 4207У4	4303У4 4307У4	4403У4 4407У4	4503У4 4507У4	4603У4 4607У4				

Примечание. -Пускатели серии ПМА поставляются без кнопок,

ГЕЗИСТОРЫ И РЕОСТАТЫ

В схемах электроприводов резисторы применяются в качестве пусковых, регулировочных, тормозных, разрядных и добавочных сопротивлений. Они могут являться частью аппарата, например реостата, или же представлять самостоятельный аппарат, соединяемый с переключающим устройством типа контроллера или контактора.

57. Технические данные тиристорных пускателей типа ПТ открытого исполнения и тиристорного пускового устройства ПТУ

		
380	380	380
		50
46		63
20	20	24
į		
200	200	-
	ì	
		5
Į		
-		_
		_
20	20~	_
	1	1700
94	94	1700
		0,3
		-
		50
	20	50

Резисторы характеризуются двумя основными параметрами: величиной сопротивления и рассейваемой мощностью. В качестве токопроводящих (резистивных) элементов для резисторов применяют специальные сплавы, отличающиеся высоким удельным сопротивлением (фехраль, константан, никелин, нихром и другие жаростойкие сплавы, не содержащие цинк), а также листовую сталь и другие материалы (для штампованных резистивных элементов).

По исполнению резистивного элемента различают резисторы проволочные, ленточные, штампованные и литые, а по компоновке — одиночные и блоки резисторов.

Резисторы собирают на общем каркасе в виде ящика (ЯС) с разбивкой по ступеням элементов сопротивлений (ЭС). Наибольшее распространение получили открытые ящики с чугунными элементами, например: ЯС1 — пятиступенчатые (пределы изменения сопротивления 2,2 — 8 Ом, допустимые токи 46—24 А); ЯС2 — четырехступенчатые (пределы изменения сопротивления 0,1—1,6 Ом, допустимые токи 215—54 А); ЯСТ1 — трехступенчатые трехфазные (сопротивления 3 (0,9—2,4) Ом, допустимые токи 39—24 А); ЯСТ2 —

трехступенчатые трехфазные (сопротивления 3 (0,03—0,66) Ом, допустимые токи 215—46 А).

Ящики резисторов защищенные ЯС10, ЯС20, ЯС30 с чугунными элементами рассчитаны на мощность от 3,2 до 20,7 кВт, с константановыми элементами — от 2,45 до 16,8 кВт. Ящики типа ЯС эксплуатируются в цепях напряжением до 660 В. На промышленных предприятиях применяются крановые резисторы КФ-22 на токи 220—30 Å и ящики резисторов защищенные с элементами из фехраля НФ-1 (пределы изменения сопротивления 0,1—0,1925 Ом, допустимые токи 214—156 А).

Реостаты панельные открытые модернизированные РПОМ-200, РПОМ-400 и ползунковые РПС-1 — РПС-4 находят применение в схемах пуска и регулирования частоты вращения асинхронных электродвигателей с фазным ротором.

КОМАНДОАППАРАТЫ

Кнопки управления (кнопочные станции) служат для дистанционного управления электроприводами производственных механизмов, имеющих контакторы или магнитные пускатели (табл. 58). Они представляют собой один или несколько кнопочных элементов, заключенных в общий корпус. Обычно кнопочные элементы имеют по одному размыкающему и замыкающему контакту с пружинным самовозвратом. Имеются также кнопки управления без самовозвратом. Имеются также кнопки управления без самовозврата, т. е. с фиксацией положения. Кнопочная станция общего применения типа КУ-122 комплектуется из одно-, двухили трехкнопочных элементов, имеющих закрытое утопленное исполнение для установки на панелях, встройки в нишу станины станка или в корпус другого его узла. Кноп очная станция КУ-90-ВЗГ имеет взрывозащищенное исполнение.

Кнопочные станции выполняются для монтажа на пульте, на стене, на полу (ножные) и подвесными.

Универсальные переключатели применяют в цепях управления электромагнитными аппаратами (контакторами, автоматами), магнитными станциями для переключения полюсов многоскоростных асинхронных двигателей мощностью до 4 кВт, для изменения режима работы электропривода. Переключатели различаются по числу секций, диаграмме замыканий контактов и углу поворота рукоятки. Число фиксированных положений рукоятки в зависимости

58. Технические данные кнопок управления и командоконтроллеров

Наименование	Тип	<i>U_н</i> , В	I _n , A
Командоконтроллеры регулируемые кулач- ковые с электроприводом Командоконтроллеры нерегулируемые кулач- ковые	KA 4000 KA 5000	500 500	До 15 15
Плоские командоконтроллеры быстроходные с моторным приводом Микропереключатели Кнопки управления ладонные Кнопочные посты управления	КПБ-10	220	25
	МП2000	380	2,5
	ЛКУ	500	15
	КС	380	6
Кнопки управления открытого исполнения Переключатели открытого исполнения	ПКЕ	500	6,3
	КЕ	500	6,3
	ПЕ	500	6,3

от типа переключателя — до 12, число цепей — до 16. Некоторые типы переключателей изготовляются с самовозвратом рукоятки в нулевое положение.

Переключатели рассчитаны для работы при температуре от —40 до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Их нельзя устанавливать в сырых помещениях, в местах, не защищенных от атмосферных осадков, в средах, насыщенных токопроводимой, взрывоопасной пылью. В схемах управления применяются преимущественно переключатели серий УП5300 и ПКУ-3.

Командоконтроллеры, или переключатели управления (табл. 58), используются для управления двигателями, работающими в напряженном повторно-кратковременном режиме. Наибольшее распространение в промышленности получили кулачковые командоконтроллеры (КА), которые выпускаются на разное число коммутируемых цепей и положений с ручным или ножным (педальным) приводом, а также с электроприводом.

Путевые (конечные) выключатели применяют в схемах управления электроприводами кранов и задвижек. Они приводятся в действие подвижными частями производственного механизма в зависимости от их положения, т. е. от пройденного пути. Контакты путевого выключателя в определенных точках пути переключаются и подают соответствующие команды управления. Путевые выключатели, снабженные сильной пружиной, возвращающей переключатель в исходное положение после прекращения воздействия движу-

			Износостойк включен		Рабочий угол по-
Тип	U _H , B	<i>I</i> , А	механическая	электрическая	ворота (ход)
ВК-200 ВПК-1000 ВПК-2000 ВПК-3000 ВПК-4000	380 380 380 380 380 500	6,3 4 6—4 6 6—4	5·10 ⁶ 1,6·10 ⁶ 10 ⁷ 6,3·10 ⁶	10 ⁶ 10 ⁶ 2,5·10 ⁶ 2,5·10 ⁶	12° 15° (1,7 мм) 5,5—8 мм 12° (6,15 мм) 5—9 мм

щегося упора, называются переключателями с самовозвратом. Контактные путевые выключатели (табл. 59) бывают вращающимися, рычажными и нажимными. Применяются также бесконтактные путевые выключатели серии БВК, предназначенные для контроля положения механизма.

Если длина хода переключающего упора мала и при этом требуется повышенная точность переключения, применяется микропереключатель типа МП с ходом штока 0,3—0,7 мм.

Электромагнитные муфты предназначены для замыкания и размыкания кинематических цепей без прерывания вращения. Они широко применяются в металлорежущих станках, где с их помощью производятся различные переключения в кинематических цепях (коробках скоростей) станка и в других механизмах и устройствах.

60. Технические данные электромагнитных муфт

Серия	Передаваемый момент, Н.м		
	Фрикционные м	иогодисковы е	<u> </u>
ЭМ-12 ЭМ-42 ЭМ-62 ЭТМ-012 ЭТМ-103 ЭТМ-15	16 160 1000 2,5 1000 1600	3000 2000 1000 6000 4000 2500	1,1 3,5 16,2 0,15 1,68 6,0
	Порошковые бе	сконтактные	
МПБ-63-2 МПБ-10-2 МПБ-0,63-2	6,3 0,4 0,063	2000 2000 2000	0,45 0,18 0,16

Быстродействующие многодисковые фрикционные электромагнитные муфты (табл. 60) используют в следящих системах электрокопировальных станков. Частота срабатывания муфт доходит до 50 включений в секунду и более. Электромагнитные муфты изготовляют для передачи моментов 2,5 — 1600 Н. м. (0,25—160 кГ. м).

При работе электромагнитной муфты с асинхронным двигателем передаваемый муфтой момент должен быть несколько больше максимального момента электродвигателя, иначе при перегрузке двигателя муфта будет проскальзывать при полном моменте, перегреется и выйдет из строя. Электромагнитные фрикционные муфты могут работать с горизонтальной и вертикальной осью.

Кроме многодисковых в станкостроении применяют однодисковые фрикционные электромагнитные муфты и электромагнитные порошковые муфты (табл. 60). У этих муфт зазор между сцепляющимися поверхностями заполняется текучими или сыпучими смесями. Удельная сила сцепления у порошковых муфт достигает 10 H/см². Преимуществом этих муфт является высокая скорость срабатывания, недостатком — старение магнитной смеси.

ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

Для защиты электродвигателей и другого электрооборудования автоматизированных электроприводов при коротких замыканиях, чрезмерных или длительных перегрузках применяются плавкие предохранители, электромагнитные реле тока, автоматические воздушные выключатели, электротепловые реле.

Плавкие предохранители (табл. 61 и 62) являются наиболее простыми защитными аппаратами. Они применяются для защиты главных цепей электродвигателей небольшой мощности, а также цепей управления при коротких замыканиях. Существует несколько типов плавких предохранителей (пробочные, трубчатые и др.). Трубчатые предохранители кроме типа ПР2 заполнены кварцевым песком и могут устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положениях. Они имеют разборные плавкие вставки кроме типа НПН. Предохранители ПР2 устанавливаются только в вертикальном положении.

61. Технические данные плавких предохранителей типов НПН, ПН, ПП

Тип	<i>U</i> _н , в	предо-	I _H , A	Предельны ток отключ ния, кА, п напряжени переменног тока, В	
		храни теля	плавкой вставки	380	500
11ПН2-60	~380	63	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63	10	
ПН2-100	~ 380*,	100	30,-40, 50, 60, 80, 100	100	50
ПН2-250	220	250	80, 100, 120, 150, 200,	100	50
ПН2- 400 ПН2-600		400 600	250 200, 250, 300, 400 300, 400, 500, 600	40 25	25 25
ПП17-39	~380*, —220	1000	500, 630, 800, 1000	110	64
ПП18-33 ПП18-34 ПП18-37 ПП18-39 ПП18-41	~660, —440	160 250 400 630 1000	50, 63, 80, 100, 125, 160 125, 160, 200, 250 250, 320, 400 400, 500, 630 630, 800, 1000		

^{*} Допускается применение в сетях напряжением 500 В.

Предохранители ПН2, ПП17, ПП18 могут поставляться с указателем срабатывания, с указателем и замыкающим контактом, с указателем и размыкающим контактом, а также без указателя срабатывания и контакта вспомогательной цепи.

Электромагнитные реле тока мгновенного действия ЭТ-520 используются для защиты электродвигателей, работающих в повторно-кратковременном режиме, от чрезмерных перегрузок и коротких замыканий в главной цепи, а также для управления пуском и торможением двигателей. Эти реле при срабатывании разрывают цепь катушки линейного контактора и этим отключают двигатель от сети. Все электромагнитные реле отключают электродвигатель при определенном токе независимо от его теплового состояния.

62. Технические данные предохранителей типа ПР2

	A	<i>u</i>	, В	Предельная отключа- ющая способность, кА,
основания предохрани- теля	плавкой вставки	предохра- н ителя	электричес- кой цепи	при переменном токе, соs ф. 3,4 (действующее значенце)
	6	220	220 380	1,2 0,8
15	10 15	500	380 500	8 7
	15 20 25	220	220 380	1,8
60	35 45 60	500	380 500	4,5 3,5
	60 80	220	220 380	11 6
100	100	500	380 500	11 10
200	100 125 160	220	220 380	11 6
	200	500	380 500	11 10

Примечания: 1. Предельная отключающая способность при постоянном токе 3 $I_{\rm H}$ тока плавкой вставки.

2. Расшифровка условного обозначения предохранителей ПР2: П — предохранитель, Р — разборный, 2 — условный номер разработки.

В тех случаях, когда электрическая схема должна обеспечить защиту лишь от однофазного включения асинхронного двигателя, может быть применено специальное электромагнитное реле обрыва фазы (РОФ).

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) осуществляют защиту электродвигателей при коротких замыканиях и перегрузках (табл. 63). В установках трехфазного переменного тока напряжением до 660 В применяются трехполюсные автоматы, а для защиты цепей управле-

63. Технические данные автоматических воздушных выключателей, находящихся в эксплуатации

	Пригод	Ручной	*	•	^	^	^	•	^	^	^	31 31	гучнои, электромаг- нитный,	электродви- гательный
Время отключе-	ния с	0,015-0,03	0,01-0,015	1	0,01-0,02	0,025-0,035	0,02-0,04	0.04	0,02	1	ı	ı	l	
Ток уста-	расцени- теля, А	15—50	15—100	15—100	120—200	250—600	0,63—63	2—50	1,6-50	0,63-25	6-25	1	1	
оть заказа ителем	электро- магнитным	Нет	Есть	8	A	^	^	^	٨	۸	^	*	^	
Возможность заказа с расцепителем	тепловым	Есть	Her	*	^	^	^	1	Есть	*	*	1	}	
цисло	полюсов	1, 2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3		-	1, 2, 3	2, 3	
11 B	, ,	~220, —110	~380, —220	~380, —220	$\sim 380, -220$	~380, —220	~380, —220	~380, —440	$\sim 500, -220$	\sim 220, -110	~ 220	~ 500, —220	~ 440 ~ 600	. — .
V	ë. ,**	20	100	200	200	009	63	20	20	25	25	25, 63, 100	0001	
	Ţĸn .	A3100	A3110	A3120	A3130	A3140	AK-63	AK-50	АП-50	A-63	AE1000	AE2000	«Электрои»	

ния этих установок могут использоваться двухполюсные автоматы.

Все автоматы имеют механизм свободного расцепления, который обеспечивает автоматическое их отключение при аварийном режиме защищаемой цепи. Двух- и трехполюсные автомагы снабжаются тепловыми и элекгромагнитными расцепителями в каждом полюсе и отключают одновременно все цепи при срабатывании любого из расцепителей.

Выключатели серии А3100 применяются на номинальные токи до 600 А в одно-, двух- и трехполюсном исполнении с нерегулируемыми расцепителями: тепловым, с обратно зависимой от тока нагрузки выдержкой времени (на токи до 50 А); электромагнитным, осуществляющим мгновенное отключение при токах, больших тока уставки; комбинированным, имеющим и тепловой, и электромагнитный элементы.

Автоматические выключатели А3100 пока еще находятся в эксплуатации, но в настоящее время постепенно заменяются представителями новых серий: А3700 (табл. 64) и AE-2000.

Выключатели серии АЗ700 выпускаются с полупроводниковым и электромагнитным расцепителями максимального тока (АЗ710Б—АЗ740Б) соответственно на токи от 40 до 630 А; с электромагнитным расцепителем максимального тока (АЗ711Б—АЗ742Б) соответственно на токи 160—630 А; с полупроводниковым расцепителем максимального тока (АЗ733С—АЗ744С) соответственно на токи 250—630 А.

Начато также производство выключателей серии АЗ700Ф в фенопластовых корпусах с термобиметаллическими и электромагнитными расцепителями. Они имеют те же электрические данные, что и АЗ700, и могут заменять выключатели серии АЗ100.

Автоматические выключатели серии «Электрон» предназначены для электроустановок переменного тока напряжением до 660 В и постоянного тока — до 440 В.

Выключатели серии AE-2000 выпускаются в одно-, двух- и трехполюсном исполнении с комбинированными и электромагнитными расцепителями следующих типов: AE-2010 — номинальный ток комбинированного расцепителя 0,6—10 A, динамическая устойчивость до 5 кA, как и для типа AE-2030; AE-2030 — номинальный ток комбини-

64. Технические данные автоматических воздушных выключателей серии A3700

	ł	l	/ _н , А	{	Предель-
Тип	Вид расцепителей максимального тока	выклю чателя	расцепи- теля	Ток уставки расцепите л я, А	отключе- ния вы- ключателя при <i>U</i> =380 В, кА ₁
А3710Б		40	20, 25, 32, 40		18
		80	40, 50, 63, 80	400, 630, 1000, 1600	36
	Электромагнит-	160	80, 100, 125, 160		75
А3720Б	ные; полупро- водниковые и электромагнит-	250	160, 200, 250	1600, 2000, 2500	75
А3730Б	ные	400	160, 200, 250, 320, 400	2500, 3200, 4000	100
А3740Б		630	250, 320, 400, 500, 630	4000, 5000, 6300	150
А3710ФУЗ		160	160	400, 630, 1000, 1600	25
А3720ФУЗ	Электромаг-	250	250	1600, 2000, 4000	35
А3730ФУЗ	нитные		400	2500, 3200, 4000	
		630	630	4000, 5000, 6300	50

Примечание. Расшифровка условного обозначения воздушного выключателя АЗ710ФУЗ·А—автоматический; З710—условный номер разработки; Ф—фенопластовый корпус; У—климатическое исполнение (умеренный климат); З—категория размещения (в закрытых помещениях с естественной вентиляцией).

рованного расцепителя 10—25 A; AE-2040 — номинальный ток комбинированного расцепителя 10—63 A, динамическая устойчивость 10 кA; AE-2050 — номинальный ток комбини-

рованного расцепителя 16—100 A, динамическая устойчивость 20 кA.

Назначение и область применения выключателей этой серии, а также характеристики расцепителей те же, что и для выключателей серии A3100 на токи до 100 A.

Электротепловые токовые реле предназначены для защиты электродвигателя от недопустимого нагрева при длительных перегрузках. Обычно применяют два реле, нагревательные элементы которых включаются в две фазы статора. Блок-контакты их воздействуют на отключающее устройство. Иногда применяется одно реле с двумя нагревательными элементами и одним блок-контактом. Примером двухполюсного реле может служить реле типа ТРН (см. табл. 54), устанавливаемое в магнитных пускателях серии ПМЕ.

Очень важно обеспечить защиту электродвигателей от резкого снижения или исчезновения напряжения, так как снижение напряжения в асинхронных двигателях вызывает резкое увеличение потребляемого ими тока, а восстановление напряжения после его исчезновения — самозапуск двигателей, что может привести к несчастным случаям. В схемах контакторного управления эта защита осуществляется катушкой магнитного пускателя или контактора. При снижении напряжения более чем на 15 % удерживающее усилие катушки уменьшается и пускатель (контактор) отключается. Защиту от снижения напряжения обеспечивает также реле минимального напряжения.

После восстановления напряжения для включения двигателя необходимо повторно нажать кнопку или повернуть рукоятку командоконтроллера.

Глава VI

ВЫБОР ПИТАЮЩИХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Электрические двигатели производственных механизмов, являющиеся потребителями электрической энергии, присоединяются к внутрицеховым шинопроводам или отдельно стоящим шкафам управления посредством проводов и кабелей.

Провода с резиновой, пластмассовой и другими видами изоляции изготовляют одно-, двух-, трех-, четырех- и многожильными на напряжения 380, 660 и 3000 В. Номенклатура некоторых проводов, сортамент и рекомендуемые области применения их приведены в табл. 65—68.

65. Номенклатура установочных проводов

Марка	Характеристика	ГОСТ ижи ТУ
1	2	3
	Провода с резиновой изоля	цией
АППР	С алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, не распространяющей горение	ΓΟCT 20520—75
АПР	То же, в оплетке из хлопчато- бумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом	То же
АПРВ	С алюминиевой жилой в оплет- ке из хлопчатобумажной пряжи, в оболочке из поливинилхло-	•
АПРН	ридного пластиката То же, в оболочке из резины,	>
АПРТО	не распространяющей горение То же, в оплетке из хлопчато- бумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом,	•
АПРФ	для прокладки в трубах То же, в оболочке из сплава	ГОСТ 1843—69
APT	АМЦ с фальцованным швом То же, с резиновой изоляцией с несущим тросом	ГОСТ 14175—69

		грооолжение таол. оз
i	2	3
ПР	То же, с медной жилой в оплетке из хлопчатобумажной противо- пряжи, пропитанной противо- гнилостным составом	FOCT 20520—75
ПРВ	То же, в оболочке из поливи- нилхлоридного пластиката	То же
ПРВД ПРГ	То же, двужильный витой То же, с гибкой медной жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противо-	TY 16.505.904—75 FOCT 20520—75
ПРГВ	гнилостным составом То же, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	То же
	Провода с пластмассовой изол	тяцие й
ABT-1	С алюминиевыми жилами, по- ливинилхлоридной изоляцией с несущим тросом	ΓΟCT 14175—69
ABT-2	То же, с усиленным несущим тросом	То же
АПП	То же, с полиэтиленовой изо- ляцией	FOCT 6323—71
впв	личен То же, с медной жилой, поли- этиленовой изоляцией, в поли- винилхлоридной оболочке для питания водопогружных элек- тродвигателей	TY 16.505.364—69
впп	То же, в полиэтиленовой обо- лочке	То же
ПВ	То же, с поливинилхлоридной изоляцией для открытой про-	*
ПГВ	кладки То же, гибкий	ГОСТ 6323—71
	Провода для выводов электродв	игателей
ПАЛ	С медной жилой, с асбестовой изоляцией для рабочих температур до $+200$ °C, лакированный	TY 16.505.656—74
ПАЛО ПВБЛ	То же, облегченный То же, с изоляцией из резины на основе бутилкаучука в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом для рабоцих температур до +105°C	То же ГОСТ 16036—70

			Продо.	лжение табл. 65
1		2		3
ЛПРГС ЛПРГСЭ	С медной ги новой изоля:		рези- ГОС	CT 2262—75
66. Сортам е	нт установочн	ых проводов	I	- <u></u>
Ma	рка	Число жил	S, mm ² ,	при <i>U_H</i> , В 660
	Провода	с резиновой	изоляцией	
АПР, АПРІІ ПР, ПРГ ПРГВ АПРВ ПРВ ПРВД, ПРД		1 1 1 1,2 1,2 2	- - - - 0,75–6	2,5—120 0,75—120 1—6 2,5—16 1—10
АППР		2,4 3		2,5—10 2,5
APT		2 3 4	_ _ _	2,54 46 435
ΑΠΡΦ		1, 2, 3 1, 2, 3		2,5—4 1—4
АПРТО		2,3 4,7 10,14	_ _ _	2,5—120 2,5—10 2,5
155 455	Провода с і	ластмассово		
АПП, АПВ ПВ, ПГВ АВТ-1, АВТ-2 ВПВ, ВПП	2	$\begin{bmatrix} 1\\1\\2,3\\1\end{bmatrix}$	2,5—120 0,5—95 2,5—4 —	2,5—120 0,5—95 — 1,5—50
	Провода для	выводов элег	ктродвигател	
ПАЛ, ПАЛО ПВБЛ		1	_	$0,75-50 \\ 2,5-50$
Haneo.	Провода	гибкие лаки	-	
ЛПРГС* ЛПРГСЭ*	,	2,3 1 2,3	0,5—95 0,5—2,5 0,5—95 0,5—2,5	=======================================

 $^{^*}$ Сечения этих проводов указаны при $U_{\rm H}=220$ В.

,		Характ	Характеристика помещения		
Виды в способы проводки	сухое	влажное	сирое и особо	жаркое	пыльное
Открытая по несгораемым и трудносгораемым кон-					
струхциям: непосредственно	АПРН, ПРГВ, АПРФ	АПВ, АПП, АПРВ, АППР, АПРН, ПРГВ, АПРФ	АПВ, АПРВ, АППР	АПРФ	АПРФ, АПРВ, АППР, АПРН
на роликах и изоля- торах	АПР, ПРД, ПРВД	АПР, ПРВД, ПРД, ЛПП	АПВ. АПРВ, АПП	АПР	АПР
в винипластовых тру- бах	АПРВ, АПР, ПРГВ	АПРТО, АПРВ, ПРГВ	АПВ, АПРТО, АПРВ	ı	АПРВ, АПР
в стальных трубах	АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ	АПВ, АПРТО, АПРВ, АПП, ПРГВ	АПВ, АПРТО, АПРТО, АПР, АПРВ, АПР	АПРТО, АПР, АПРВ	АПРТО, АПРВ, АПР
в коробах и лотках	АПРВ, АПРН, АПР	АПВ, АПРН, АПРВ	АПВ, АПРВ	АПРВ, АПРН, АПРВ, АПРИ, АПР	АПРВ, АПРІ АПР
тросовая	APT, ABT-1, ABT-2	APT, ABT-1, ABT-2	APT, ABT-1, ABT-2	APT, ABT-1, ABT-2	APT, ABT-1, ABT-2
в гибких металличес- ких рукавах Открытая по сгораемым конструкциям и поверх-	АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ	АПВ, ПРГВ, АПРІО	АПВ, АПРВ	АПРТО, АПРВ, АПР	АПРТО, АПРВ, АПР
ностям: непосредственно	АПРФ	АПРФ	ı	1	ī

с подкладкой несгора- емых или трудносго- раемых материалов	АПВ, АПРВ, АПП	АПВ, АПРВ, АПП	АПВ, АПП, АПРВ	I	АПВ
на роликах и изоля. АПР, ПРВД торах	АПР, ПРВД	АПВ, АПП, ПРВД	АПВ, АПРВ, АПП	ı	1
в сталыных трубах	АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ	АПВ, АПРТО, АПРВ, ПРГВ	АПВ, АПРТО, АПП, АПРВ	l	АПВ, АПП, АПРТО. АПРВ, АПР
в коробах и лотках	АПРВ, АПРН, АПР	АПВ, АПРВ, АПП	АПВ, АПП, АПРВ, АРТ	1	- 1
тросовая	APT, ABT-1, ABT-2	ABT-1, ABT-2	l	1	ļ
в гибких металличе- ских рукавах Скрытая по несгораемым	АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ	АПВ, АПРТО, АПРВ, ПРГВ	АПВ, АПП. АПРВ	1	l
трудностораемым и стораемым конструкциям: в винилитовых, полиэтиженовых и полипропиленовых трубах	АПРВ, АПР, ПРГВ	АПВ, АПРТО, АПРВ, АПП	АПВ, АПП, АПРВ	АПРВ, АПРН, АПР	1
в сгальных трубах	АПРТО, АПРВ, АПР, ПРГВ	AITB, AITOTO, AITPB, AIII, ITPER	АПВ, АПП, АПРВ	АПВ, АПП, АПРТО, АПРВ, АПРВ АПР	ı
в коробах	АПРВ, АПРН, АПР	АПВ, АПП, АПРВ	АПВ, АПП	1	1
под штукатуркой	АПВ, АПП	АПВ, АПП	АПВ	1	I
в каналах строитель- АПВ, АПП ных конструкций	АПВ, АПП	АПВ, АПП	АПВ, АПП	1	1

Марка	Характеристика	Область применения	Число жил	S, мм ²
АПВ	С алюминиевой жилой, с поливинил- хлоридной изоля- цией	Для монтажа вторичных цепей, прокладки в трубах, пустотных каналах несгораемых строительных конструкций и для монтажа силовых и осветительных сетей	1	2,5—120,0
ПВі	То же, с медной жилой	То же	1	0,5—95,0
ПВ2	С медной жилой, с'поливинилхлорид- ной изоляцией, гиб- кий	Для монтажа вторичных цепей, гибкого монтажа при скрытой и открытой прокладках	1	2,5—95,0
ПВЗ	То же, повышен- ной гибкости	То же	1	0,5—95,0
ПВ4	То же, особо гиб-кий	Для особо гибкого монтажа вторичных цепей при скрытой и открытой проклад-ках	1	0,5-6,0
АППВ	С алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием	Для монтажа силовых и осветительных сетей в машинах и станках и для неподвижной открытой прокладки	2 и 3	2,5—6,0
ппв	То же, с медными жилами	То же	2 и 3	0,75-4,0
АППВС	С алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, без разделительного основания	Для неподвижной скрытой прокладки под штукатуркой, для прокладки в трубах и пустотных каналах несгораемых строительных конструкций	2 и 3	2,5—6,0
ППВС	То же, с медными жилами	То же	2 и 3	0,75—4,0

Для обеспечения надежной защиты от механических повреждений провода прокладывают в защитных трубах. Номинальные диаметры и сечения проводов, а также размеры труб в зависимости от числа и сечения затягиваемых проводов приведены в табл. 69 и 70. Такая прокладка согласно ПУЭ обязательна для взрывоопасных помещений, для этого предназначены и специальные кабели типов ВБВ и АББВ.

Стоечная и подпольная прокладка проводов в защитных трубах обеспечивает высокую надежность и хорошую меха-

ническую защиту их.

Разновидностью подпольной прокладки является модульная, выполняемая в стальных, полиэтиленовых и винипластовых трубах с выходом их на колонки, к каждой из которых подключается группа электродвигателей.

Открытая прокладка проводов в цехе с креплением на роликах, изоляторах, тросах и других конструкциях является наиболее простой и дешевой, но она не обеспечивает достаточной надежности и защиты проводов от механических повреждений. Более совершенной является прокладка проводов в лотках и коробах. Особенно удобен этот вид прокладки при большом количестве проводов и кабелей для сложных многодвигательных агрегатов и автоматических линий.

69. Номинальные диаметры и сечения проводов с медными и алюминиевыми круглыми жилами (по ГОСТ 1956—70)

Сечение,	Число	Диаметр жилы,	Сечение,	Число	Диаметр жи-
мм²	проволок	мм	мм²	проволок	лы, мм
0,1 0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16 25	1 1 1 1 1 1 1 1 7/1 7/1	0,37 0,52 0,62 0,79 0,97 1,13 1,37 1,76 2,24 2,73 4,11/3,55 5,10/4,50 6,30/5,60	35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 625	7/1 7/1 19 19 37 37 37 61 61 61	7,53/6,60 9,05/9,00 10,65 12,55 14,07 15,68 17,57/15,3 20,16/17,4 22,59/19,5 25,65/22,5 28,71/25,2 32,63/28,2

Примечание. Цифры в числителе обозначают диаметр жилы при семи и более проволоках, в знаменателе — при одной проволоке.

70. Рекомендуемые диаметры труб (мм) для проводов различных сечений

S MM 2	водов	Количество одножильных про водов марок ПР, АПР, ПРГ, ПВ, ПРТО в трубах				Один многожильный провод мар- ки ПРТО или АПРТО в трубе			
S MM F	1	2	3	4	двухжиль ный	трехжиль ный	четырех- жильный		
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120	15 15 15 15 15 15 15 21 21 27 27 36 36	15 15 21 21 27 27 41 41 41 53 53 68	15 21 21 21 27 27 41 41 41 53 68	15 21 21 21 27 41 41 41 53 68 68 68	15 15 21 21 27 27 41 41 53 53 68 68	15 21 21 21 27 41 41 41 53 53 68 68	15 21 21 21 27 41 41 53 68 68 80		

95 120	36 36	53 68	68 68	68 80	68 68	68 68	68 80
71. Технические данные шинопроводов							
Tag			I _H , A		амическая к о сть, кА	Сечение рабочей ши- ны, мм	
	Магистральные переменного тока						
ШМА-73 ШМА-59-Н		2	1600 2500 4000		70 70 100	$\begin{array}{c c} 2(90 \times 80) \\ 2(120 \times 10) \\ 2(160 \times 12) \end{array}$	
	Магистральные постоянного тока						
ШМАД-70 ШМАДК-70			2500 1000		60 80 110 125	$\begin{array}{c c} 2(80\times8) \\ 3(80\times8) \\ 3(120\times10) \\ 3(160\times12) \end{array}$	
	Расп	редели	тельнь	те четі	арехпров о	дные	
ШРА-73			250 400 630		15 25 35	35×5 50×5 80×5	
	Oc	ветите	льные	четыр	ехпроводн	ые	
ШОС-67 ШОС-73А ШОС-73			25 63 100		3 5 5		6 0 0
	1	`роллеі	йные ч	етырех	проводные	e	
ШТМ-76 ШТМ-70 ШТМ-72	ШТМ-70 200			5 10 25	40 70 100		

Троллейные токопроводы (троллеи) прокладываются для питания перемещающихся приемников (мостовых кранов, тельферов, тележек). Троллеи выполняются из профильной стали (обычно уголковой) или троллейными шинопроводами ШТМ (табл. 71). Для питания электродвигателей производственных механизмов в цехах промышленных предприятий широко применяются закрытые магистральные шинопроводы серии ШМА и распределительные закрытые шинопроводы серии ШРА с алюминиевыми шинами.

Шинопроводы серии ШМА служат для передачи электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц при напряжении до 660 В в цехах и установках, не содержащих токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений.

72. Технические данные силовых кабелей (по ГОСТ 433-73)

Марка	Оболочка и защитный покров	Область применения	Число основ- ных жил	Сечение жил, мм ³
1	2	3	4	5
CPF	Свинцовая оболоч- ка	Внутри помещений, в каналах, туннелях, в местах, не подвер- женных вибрации, в условиях отсутствия механических воздей- ствий на кабель, в среде, нейтральной по отношению к свин-	1	1—240
ACPT CPB	То же Свинцовая оболоч- ка, защитный по- кров типа Б	цу То же В земле (траншеях), если кабель не под- вергается значитель- ным растягивающим усилиям	2 H 3	4-300 2,5-185
ACPB	То же	То же	2	4-240
BPT, BPTT	Поливинилхлорид- ная оболочка	Внутри помещений, в каналах, туннелях, в условиях отсутст- вия механических воз- действий на кабель и при наличии агрес- сивных сред (кислот, щелочей и др.)	1-3	2,5-240 1-240
ABPT ABPT	То же	Тожке	1 2 и 3	4 300 2,5300

		1170002		- muon, 72
1	2	8	4	5
BPB, BPTB	Поливинилхлоридная оболочка, защитный покров типа Б	В земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям То же	2 и 3	2,5—185 4—240
АВРТЬ ВРБГ, ВРТБГ	Поливинилхлорид- ная оболочка, за- щитный покров ти- па БГ	Внутри помещений, в каналах, туннелях, если кабель не под- вергается значитель- ным растягивающим усилиям	3 2 и 3	2,5-240
АВРБГ, АВРТБГ	То же	То же	2 3	4—240 2,5—240
Пачн	Резиновая масло- стойкая оболочка, не распространяю- щая горение, за- щитный покровти- па БГ	>	2 и 3	2,5—185
АНРБГ	То же	>	2 3	4-240 2,5-240
НРГ	Резиновая масло- стойкая оболочка, не распространя- ющая горение	Внутри помещений, в каналах, туннелях, в условиях отсутствия механических воздействий на кабель	1-3	1-240
АНРГ НРБ	То же То же, защитный покров типа Б	То же В земле (траншеях), если кабель не под- вергается значитель- ным растягивающим усилиям	1 2 и 3	4-300 2,5-185
АНРБ	То же	То же	2 3	4-240 2,5-240
ВРБн, ВРТБн	Поливинилхлорид- ная оболочка, за- щитный покров ти- па Бн	То же, а также когда требуется стойкость к распространению горения	2 и 3	2,5—185
АВРБн, АВРТБн	То же	То же	2 3	4-240 2,5-240

Примечание. Кабели марок ВРТГ, АВРТГ, ВРТБ, АВРТБ, ВРТБГ, АВРТБГ, ВРТБН, АВРТБН выдерживают длительное 'воздействие температуры на жиле до 90°С, кабели остальных марок — до 65°С.

73. Номенклатура гибких кабелей напряжением до 660 В (по ГОСТ 13497—77)

Марка	Характеристика	Область применения		
КРПТ	С медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой оболочке	При изгибах радиусом не менее 8 диаметров кабеля; при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50°C		
КРПТН	С медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение	При изгибах радиусом не менее 8 диаметров кабеля; при возможности попадания на оболочку масла; при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50°C		
KPII F	С медными жилами повышенной гибкости, резиновой изоляцией, в резиновой оболочке	При изгибах радиусом не менее 5 диаметров кабеля; при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °C		
КРПГН	С медными жилами повышенной гибкости, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение	При изгибах радиусом не менее 5 диаметров кабеля; при возможности попадания на оболочку масла; при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50°C		
КРПС	С медными жилами повышенной (гибкости, резиновой изоляцией, с профилированным сердечником, в резиновой оболочке	При изгибах радиусом не менее 5 диаметров кабеля; при возможности воздействия на кабель ударных и раздавливающих нагрузок; при температуре окружающей среды от минус 50		
КРПСН	С медными жилами повышенной гибкости, резиновой изоляцией, с профилированным сердечником, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение	до плюс 50°С При изгибах радиусом не менее 5 диаметров кабеля; при возможности воздействия на кабель ударных и раздавливающих нагрузок и попадания на оболочку масла; при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 50°С		
ҚРШҚ	С медными жилами повышенной гибкости, резиновой изоляцией с заполнениями, в резиновой оболочке	При изгибах радиусом не менее 10 диаметров кабеля; при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °C		

Распределительный шинопровод серии ШРА предназначен для распределения электрической энергии трехфазного тока частотой 50 Гц при напряжении до 400 В в цехах с нормальной окружающей средой.

Электрические двигатели большой мощности присоединяются к шкафам управления посредством кабельных линий. В цехах кабели прокладываются в каналах закрытыми несгораемыми плитами или при небольшом числе кабелей в одном направлении — в трубах, укрепленных скобами постенам и потолку. В табл. 72 приведены основные технические данные силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами, с резиновой изоляцией, предназначенных для неподвижной прокладки в электрических сетях напряжением 660 В. Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение до 660 В применяются гибкие силовые кабели (табл. 73, 74). В этих целях можно использовать также силовые гибкие экранированные кабели с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке ГРШЭ (ГОСТ 10694—78).

74. Сечение жил гибких кабелей, мм²

	Заземле	ния	Вспомогательных		
Основных	крпт, крптн, крпс, крпсн, кршк	крпг, крпгн	крпгн	• КРПС, КРПСН	
0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10 16 25 35 50 70 95 120 150	0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 6,0 10 10 16 25 35 35	0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10 16 25 35 50 70	1,5 2,5 4,0 6,0 10 — —		

Примечание. Обозначение кабеля марки КРПС с тремя основными жилами сечением $2.5~\rm km^2$, одной жилой заземления сечением $1.5~\rm km^2$ и одной вспомогательной жилой сечением $1.5~\rm km^2$: КРПС $3\times2.5+1\times1.5+1\times1.5$ (ГОСТ 13497-77).

Вид электропроводки и способ ес прокладки, а также марка проводов и кабелей выбираются в зависимости от среды производственных помещений, которые в соответствии с ПУЭ делятся на сухие, влажные, сырые, особо сырые, жаркие, пыльные, с химически активной средой, пожароопасные и взрывоопасные (Кузнецов Б.В., Сацукевич М.Ф. Справочное пособие заводского электрика. Мн., 1978).

Для электрических сетей следует применять проводники с алюминиевыми жилами. Проводники с медными жилами из-за дефицита меди допускается использовать только в особых случаях, установленных ПУЭ, например для питания электроприводов в механизмах передвижения крановых установок, а также во взрывоопасных помещениях классов В-1 и В-Ia.

ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ

Рассматривая защиту силовых сетей, необходимо учитывать защиту как собственно электроприемников (электродвигателей), так и электрической сети. Если ответвление питает только один электродвигатель, то защита ответвления совмещается с защитой электродвигателя.

Электродвигатели должны иметь аппараты, защищающие их при междуфазовом коротком замыкании, однофазном замыкании на корпус, перегрузке, понижении или исчезновении напряжения.

Защита от коротких замыканий обязательна для всех электродвигателей (силовых электроприемников) и всех силовых электрических сетей.

Защита от перегрузки выполняется для электродвигателей длительного режима работы, за исключением тех случаев, когда такая перегрузка маловероятна (двигатели привода вентиляторов, насосов и т. д.). Для электродвигателей, работающих в повторно-кратковременном режиме, защита от перегрузки не выполняется.

Электродвигатели, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях, защищаются от перегрузки во всех случаях.

От перегрузки необходимо защищать также: сети внутри помещений (цехов), проложенные открыто незащищенными изолированными проводами с горючей оболочкой; сети, выполненные кабелями и проводами, проложенными в трубах; сети, проложенные во взрывоопасных помещениях.

Защиту от понижения напряжения устанавливают на круппых электродвигателях, работа которых не допускается при пониженном напряжении.

Защитными аппаратами от коротких замыканий являются плавкие предохранители, автоматические воздушные выключатели и максимальные токовые электромагнитные реле, воздействующие на отключающие аппараты.

Магнитные пускатели с электротепловыми реле защищают электродвигатель от перегрузки и от понижения или исчезновения напряжения. Контакторы защищают электродвигатель только от понижения или исчезновения напряжения.

Аппараты, устанавливаемые в сетях до 1000 В для защиты от коротких замыканий и перегрузки, должны быть выбраны так, чтобы номинальный ток каждого из них $I_{\text{m. 3. a}}$ был не менее расчетного тока $I_{\text{расч}}$ электроприемника (электродвигателя) или рассматриваемого участка сети:

 $I_{\text{H. 3. a}} \geqslant I_{\text{pacy}}$.

Выбор плавких вставок предохранителей. Опытным путем установлено, что если кратность пускового тока приемника не превышает 2,5, то плавкую вставку можно выбирать по расчетному току линии. Номинальный ток плавкой вставки $I_{\rm H, BCT}$ должен быть равен или больше расчетного тока линии:

 $I_{\text{H. BCT}} > I_{\text{pacy}}$.

Этому условию удовлетворяют электродвигатели с реостатным пуском, трансформаторы, лампы накаливания.

Для ответвления к одиночному короткозамкнутому электродвигателю величина тока плавкой вставки $I_{\rm всг}$ предохранителя должна удовлетворять условию:

$$I_{\text{BCT}} > I_{\text{пуск}}/2,5,$$

где $I_{\text{пуск}}$ — пусковой ток электродвигателя.

Для ответвлений к одиночным электродвигателям с тяжелыми условиями пуска и длительностью пускового периода более 2-2,5 с (крупные вентиляторы, краны, дробилки и т. д.)

$$I_{\text{BCT}} > I_{\text{nyck}}/1.6-2.$$

Плавкая вставка предохранителя, устанавливаемого для защиты линии, питающей группу электродвигателей, выбирается по двум условиям:

$$I_{\text{BCT}} \geqslant I_{\text{pact}}$$
 $I = I_{\text{OCT}} \geqslant (I_{\text{nyex}} + I'_{\text{pact}})/2,5$

где $I_{\text{расч}}$ — расчетный ток группы двигателей, работающих в длительном режиме; $I_{\text{пуск}}$ — наибольший пусковой ток одного из электродвигателей данной группы; $I_{\text{расч}}^{\bullet\bullet}$ расчетный ток остальных электродвигателей группы, работающих в длительном режиме.

Ток плавкой вставки выбирают по большей из величин, определенных по этим формулам. Затем выбранную плавкую вставку проверяют на срабатывание током короткого

замыкания (сети с глухозаземленной нейтралью):

$$I_{\text{K.S}}/I_{\text{H. BCT}} > 3-4$$
,

где $I_{\kappa,s}$ — ток короткого замыкания цепи «фаза — нулевой провод».

Выбор нагревательных элементов тепловых реле магнитных пускателей. Для электродвигателей с длительным режимом работы они выбираются по расчетному току $I_{\text{расч}}$ электродвигателя:

 $I_{\rm H. \ Tепл} \geqslant I_{\rm pacq},$

где $I_{\rm H.\ Tenn}$ — номинальный ток нагревательного элемента. Выбор тепловых расцепителей автоматических выключателей. Номинальный ток теплового расцепителя $I_{\rm H.B.\ Tenn}$ для ответвления к электродвигателю или линии, питающей группу двигателей, выбирается по расчетному току цепи:

 $I_{\text{н.а.тепл}} > I_{\text{расч}}$

При затяжных пусках двигателя

$$I_{\text{u,a.Temm}} \geqslant (1,2-1,25) I_{\text{pacq}}.$$

При установке группы автоматических выключателей в закрытом шкафу

$$I_{\text{н.а.тепл}} \geqslant (1, 1-1, 15) I_{\text{pacq}}$$

Ток срабатывания $I_{\rm cp}$ нагревательных элементов расцепителя или теплового реле

$$I_{\rm cp} \geqslant 1,25 \ I_{\rm H. \ a. тепл}.$$

Выбор электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. Номинальный ток электромагнитного $I_{\text{н. е. эл.}}$ или комбинированного расцепителя выбирается по длительному расчетному току линии (ответвления):

$$I_{\text{H.a.s.n}} > I_{\text{pacy}}$$

Ток срабатывания (отсечки) $I_{\text{ср.ал}}$ электромагнитного или комбинированного расцепителя проверяется по максимальному кратковременному току $I_{\text{кр}}$ линии (установки):

$$I_{\text{cp.sn}} \geqslant 1.25 I_{\text{kp.}}$$

Для ответвления к одиночному электродвигателю максимальный кратковременный ток линии равен пусковому

току электродвигателя $I_{\rm кр} = I_{\rm пуск}$.

Установка автоматов, имеющих только электромагнитные расцепители, на ответвлениях к короткозамкнутым электродвигателям не рекомендуется, поскольку это вызывает резкое увеличение сечений проводов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО НАГРЕВУ

При прохождении тока по проводнику выделяется тепло и он нагревается. Излишне высокая температура изолированного провода вызывает быстрый его износ. Изоляция провода при сильном нагреве может обуглиться и даже загореться, что особенно опасно для пожароопасных и взрывоопасных помещений.

Для безаварийной работы проводов и кабелей ПУЭ установлена предельная длительно допустимая температура нагрева (55—70°С) в зависимости от марки провода и кабеля и способа их прокладки (монтажа).

В табл. 75—77 приведены длительно допустимые токовые нагрузки на провода и кабели для нормальных условий прокладки.

Нормальными условиями прокладки на воздухе считается прокладка проводов или кабелей на расстоянии друг от друга в свету не менее 35 мм (при прокладке в канале —

75. Длительно допустимые токовые нагрузки (A) на неизолированные провода, проложенные внутри помещений, исходя из допустимой температуры нагрева $+70^\circ$ C при температуре воздуха $+25^\circ$ C

Сечение токопро- водящей жилы, мм ^в	Медные (М)	Алюминиевые (A)	Сталеалюми- ниевые (АС)	Стальные (ПС)
4	25	_	_	_
6	35	- →		
10	60		50	
16	100	75	75	~
25	135	105	100	60
35	170	130	135	75
50	215	165	165	90
70	270	210	210	125
95	335	255	260	135
120	395	300	305	
150	415	355	365	

76. Длительно допустимые токовые нагрузки (A) на провода с резиновой и пластмассовой изоляцией и шнуры с резиновой изоляцией, исходя из максимально допустимой температуры нагрева $+55\,^{\circ}\mathrm{C}$ при температуре воздуха $+25\,^{\circ}\mathrm{C}$

F (- 1 -	· · ·				_	
Сечение	Провода,	П	ровода, про	ложенные в	одной тру	Se .
текопрово- дящей жи- лы, мм ²	проложен- ные откры- то	два одно- жильных	-онро идт хыных	четыре од- ножильных	один двух- жильный	один трех жильный
		Смед	ными жи	лами		
0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 70,0 95,0 120,0 150,0	11 15 17 23 30 41 50 80 100 140 170 215 270 330 385 440			14 16 25 30 40 50 75 90 115 150 185 225 260	15 18 25 32 40 55 80 100 125 160 195 245 295	14 15 21 27 34 50 70 85 100 135 175 215 250
		С алюмі	иниевыми	жилами		
2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 70,0 95,0 120,0 150,0	24 32 38 55 80 105 130 165 210 255 295 340	20 28 36 50 60 85 100 140 175 215 245 275	19 28 32 47 60 80 95 130 165 220 220 255	19 23 30 39 55 70 120 120 140 175 200		

не менее 50 мм) при температуре окружающего воздуха + 25 °C. В земле нормальной считается прокладка одного кабеля в траншее на глубине 0,7 м при температуре почвы + 15 °C. При значениях температур. отличных от указанных, и при прокладке нескольких кабелей в общей траншее к токовым нагрузкам, указанным в таблицах, вводятся поправочные коэффициенты — температурный K_1 (табл. 78)

77. Длительно допустимые токовые нагрузки (А) на кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, исходя из максимально допустимой температуры нагрева жил 80°C

	l			рок л адк	а кабеле	й				
	В	земле п	ри +15	·c	в воздухе при +25 С					
Сечение токо-				Матери	ал жил	ал жил				
проводящей жилы, мм²	ме	дь	алюм	нний	м	едь	алюм	нний		
			41	ксло жи	л кабеля	1		-		
	3	4	3	4	3	4	3	4		
1,5	30	_	_		18	_		_		
2,5	40		31	_	$\frac{1}{28}$		22			
4,0	55	50	42	38	37	35	29	27		
6,0	70	60	55	46	45	45	35	35		
10,0	95	85	75	65	60	60	46	45		
16,0	120	115	90	90	80	.80	60	60		
25,0	160	150	125	115	105	100	80	75		
35,0	190	175 215	145	135 165	125	120 145	95	95 110		
50,0 70,0	235 285	265	180 220	200	155 200	185	120 155	140		
95,0	340	310	260	240	245	215	190	165		
120,0	390	350	300	270	285	260	220	200		
150,0	435	395	335	300	330	300	255	230		

Примечание. Токовые нагрузки на кабели приведены при напряжении до 1 кВ.

и прокладки K_2 (табл. 79). Чем больше кабелей проложено в одной траншее, тем хуже условия их охлаждения.

Если условия проводки требуют введения нескольких поправок, то общий поправочный коэффициент определяется перемножением отдельных коэффициентов.

При определении числа проводов, проложенных в одной трубе, нулевой провод четырехпроводной системы трехфазного тока в расчет не принимается.

Длительно допустимые токовые нагрузки на провода, проложенные в коробах, а также в лотках пучками, принимаются как на провода, проложенные в трубах.

Если в трубах, коробах, а также в лотках проложено одновременно больше четырех проводов, нагрузка на них должна приниматься как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов: 0,68 для 5—6; 0,63 для 7—9 и 0,6 для 10—12 проводов.

на нагрузок 78. Поправочный коэффициент К, на гемпературу земли и воздуха для допустимых токовых кабели, неизолированиме и изолированиме провода и шины

) 0	актическ	Фактическая температура среды	ратура	١	J.			
Нормирования температура жил,	Расчетная тем- пература сре- ды, °С	ر د	0	+5	+10	+15	+20	+35	+30	+35	40	+45	+20
3	15 25	1,14	1,11	1,08	1,04	1,00	0,96	0,92	0,88	0.83	0,78	0,73	0,68
20	S	1,29	1,24	1,20	1,15	1,11	1,05	00,1	0,94	0,88	0,81	0,74	0,67
<u> </u>	15	1,18	1,14	1,10	1,05	1,00	0,95	0,89	0,84	0,77	0,71	0,63	0,55
\hat{i} 09	255	1,20	1,15	1,12	1,06	1,00	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,57	$0,47 \\ 0,54$
ວິດ	15	1,22	1,17	1,12	1,07	1,00	0,93	0,86	0,79	0,71	0,61	0,50	0,36 0,41
50	15 25	1,25	1,20	1,14	1,07	1,00	0,93	0,84	0,76	0,66	0,54	0,37	11

79. Поправочный коэффициент K_2 на число работающих кабелей, укладываемых рядом в земле без труб и в трубах

Расстояние			Число	кабелей		
в свету,	1	2	3	4	5	6
100 200 300	1 1 1	0,90 0,92 0,93	0,85 0,87 0,90	0,80 0,84 0,87	0,78 0,82 0,86	0,75 0,81 0,85

Сечение проводов и кабелей для напряжения до 1000 В по условию нагрева определяется по табл. 75—77 в зависимости от расчетного значения длительно допустимой токовой нагрузки при нормальных условиях прокладки из двух соотношений:

по условию нагрева длительным расчетным током

$$I_{\text{доп}} > I_{\text{расч}}/K_1K_2$$

где $I_{\text{доп}}$ — длительно допустимый ток провода;

по условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защиты

$$I_{\text{доп}} \geqslant K_{\text{3}} I_{\text{3.a}}/K_{1}K_{2}$$
,

где K_3 — коэффициент защиты, т. е. отношение длительно допустимого тока для провода или кабеля к номинальному току или току срабатывания защитного аппарата (табл. 80); $I_{3.a}$ — номинальный ток или ток срабатывания защитного аппарата, A.

При нормальных условиях прокладки $K_1K_2 = 1$, и тогда указанные соотношения упрощаются:

$$I_{\text{доп}} > I_{\text{pacq}};$$
 $I_{\text{доп}} > K_{\text{s}} I_{\text{s.a.}}$

Сечения проводов и кабелей для ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям, установленным во взрывоопасных помещениях, должны быть рассчитаны на ток не
менее 125 % номинального тока электродвигателя. Сечения
проводов для ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям в сетях, проложенных в невзрывоопасных помещениях и защищаемых от перегрузки, выбираются по
номинальному току электродвигателя. При этом в обоих
случаях проверка кратности защитных аппаратов производится только как для сетей, защищаемых от коротких
замыканий.

		цищаемые от грузки	пере-	перен
	провода с и аналогичн ловым хар кам изо	юй по теп- актеристи-	оляцией	защиты от
Ток и тип защитного аппарата	взрыю- и пожаро- опасные, служебно- бытовые помещения промышленных пред- приятий	невзрыво- и непожа- роопасные производ- ственные помещения промышленных пред- приятий	кабели с бумажной илоляцией	Сеги, не требующие защиты от пере- грузки
Номинальный ток плавкой вставки предохранителей Ток уставки автоматического выключателя, имеющего только мак-	1,25	1,0	1,0	0,33
симальный мгиовенно действующий расцепитель Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависимой от тока характеристикой (незави-	1,25	1,0	1,0	0,22
симо от наличия или отсутствия отсечки) Ток трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой (при наличии на автоматическом выключателе от-	1,0	1,0	1,0	1,0
сечки ее кратность тока не огра- инчивается)	1,0	1,0	0,8	0,66

РАСЧЕТ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Электрические провода и кабели, выбранные по току нагрузки и рассчитанные на нагрев, как правило, должны проверяться по потере напряжения. Исключение составляют силовые сети, питающиеся от встроенных и пристроенных комплектных подстанций КТП и КТПН. Согласно ПУЭ, для силовых сетей отклонение напряжения от номинального

должно составлять не более ± 5 %. Это требование обусловлено тем, что величина вращающего момента электродвигателей зависит от квадрата подведенного напряжения, и его уменьшение ниже допустимого не обеспечит пуск механизмов. В особых случаях для электродвигателей допускается отклонение напряжения от номинального до + 10 %. В этом случае намагничивающий ток и реактивная мощность электродвигателя возрастают, что приводит к уменьшению коэффициента мощности соѕ ϕ . Кроме того, увеличиваются потери на нагрев статора и общий нагрев двигателя.

Исходя из допустимых отклонений напряжения, можно определить величину допустимых потерь напряжения в сети. Она должна быть такой, чтобы отклонения напряжения на зажимах двигателей не превышали указанных выше значений.

Без учета индуктивного сопротивления проводов рассчитываются сети: переменного тока, для которых можно принять $\cos \phi = 1$; выполненные проводами и кабелями сечением до 6 мм² включительно; выполненные проводами или кабелями, если их сечения не превышают указанных в табл. 81. Все остальные сети должны рассчитываться с учетом индуктивного сопротивления.

81. Провода и кабели, рассчитываемые без учета индуктивного сопротивления

		Коэ	ффицие	нт мощно	ости					
Dur vonceut	0	,9	C	8,0		0,7				
Вид проводки	Материал провода									
	медь	алюми- ний	медь	алюми- ний	медь	алюми- ний				
Кабели и провода в трубах, мм ²	70	120	35	70	25	50				
Провода на роликах и изо- ляторах, мм ²	16	25	10	16	6	10				

Провода и кабели электрической сети в большинстве случаев выполняются из одного материала с одинаковым сечением. Поэтому, если у потребителя $\cos \phi < 1$ на всех силовых нагрузках, то потеря напряжения в сети трехфазного тока

$$\Delta U \% = \frac{\sqrt{3} \cdot 100}{U_{\rm H}} (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi) \Sigma I_{\rm pacq} l,$$

где r_0 , x_0 — активное и индуктивное сопротивления, Ом/км; $I_{\rm pacy}$ — ток, протекающий по расчетному участку, A; l — расчетная длина участка, км.

Если нагрузка задана мощностями, то

$$\Delta U \% = \frac{10^6}{U_{\pi}^2 \cos \varphi} (r_0 \cos \varphi + x_0 \sin \varphi) \Sigma P_{\text{pace}} L$$

где $P_{\text{расу}}$ — расчетная мощность на участке, кBт.

Потеря напряжения ΔU % в сети трехфазного тока напряжением до 1000 В небольшой длины, выполненной медными или алюминиевыми проводами, может быть определена по упрощенным формулам:

при нагрузке в конце линии

$$\Delta U \% = \frac{10^6 P_{\text{pacq}} l}{U_{\text{p}}^{\text{p}} \gamma S},$$

при нагрузках, присоединенных по длине линии

$$\Lambda U \% = \frac{10^5}{U_{\mathbf{z}}^2 \gamma S} \Sigma P_{\text{pacy}} l,$$

где γ — удельная электрическая проводимость провода, м/Ом.мм².

Пример 22. Определить номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, встроенного с группой других выключателей в шкаф, и выбрать сечение провода из условия нагрева и соответствия току расцепителя для присоединения асинхронного электродвигателя $P_{\rm H}=40~{\rm kBt};\ U_{\rm H}=380~{\rm B};\ I_{\rm H}=73,1~{\rm A};\ I_{\rm пуск}/I_{\rm H}=6;\ I_{\rm пуск}=437~{\rm A}.$ Двигатель и защитная аппаратура установлены в помещении с нормальной средой.

Поправочный коэффициент $K_1 = 1$ (температура воздуха в помещении 25 °C). По расчетному току двигателя $I_{\text{расч}} = I_{\text{н}} = 73,1$ А выбираем автоматический выключатель A3710Б на 160 A (см. табл. 64).

Так как автоматический выключатель встроен в шкаф, то при выборе электромагнитного расцепителя следует учесть тепловой поправочный коэффициент

$$I_{\text{a,9M}} = 1,15 \ I_{\text{pacy}} = 1,15 \times 73,1 = 84,1 \ A.$$

По расчетному току выбираем расцепитель с номинальным током $I_{\text{H.a.s.s.m}} = 100 \text{ A}$ и током мгновенного срабатывания 1600 A.

Определяем ток срабатывания автомата при пуске $I_{\text{ср. эл}} = 1,25\ I_{\text{пуск}} = 1,25 \times 437 = 546\ \text{A}.$

Так как $I_{\text{ср. эл}} = 546$ А меньше тока мгновенного срабатывания,

то автомат при пуске не сработает.

Подбираем по табл. 65, 66 и 76 три одножильных провода с алюминиевыми жилами марки АПРТО сечением 25 мм², для которых допустимая токовая нагрузка равна 80 А. Проверяем выбранное се-

чение по коэффициенту защиты аппарата. Так как в автоматических выключателях серии АЗ700 ток уставки не регулируется, то кратность допустимого тока ответвления должна определяться по отношению к номинальному току расцепителя, в данном случае равному $I_{3,a} \Longrightarrow 100$ А. Находим значение K_3 для сетей, не требующих защиты от перегрузки, для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависимой от тока характеристикой (см. табл. 80): $K_a \Longrightarrow 1$.

Так как $K_{\rm s}\,I_{\rm s,a}=1\cdot 100=100~{\rm A}>I_{\rm gon}=80~{\rm A}$, следователь-

но, требуемое условие не выполняется.

Окончательно выбираем сечение провода 50 мм²; $I_{\rm доп}=130$ А, для которого условие $I_{\rm доп}\gg K_{\rm s}\,I_{\rm 3.a}$, выполняется, так как $I_{\rm доп}=130$ А $>K_{\rm s}\,I_{\rm 3.a}=1\cdot100=100$ А.

Пример 23. Определить потерю напряжения в процентах к номинальному в сети трехфазного переменного тока напряжением $U_{\rm H}=380$ В, выполненной медными проводами сечением 4 мм², длиной 12 м. В конце сети присоединен электродвигатель мощностью $P_{\rm H}=10$ кВт; $\cos\phi_{\rm H}=0.82$; $\eta_{\rm H}=0.865$.

Расчетный ток электродвигателя

$$I_{\text{pacq}} = I_{\text{H}} = \frac{P_{\text{H}} 10^3}{\sqrt{3} U_{\text{H}} \cos \varphi_{\text{H}} \eta_{\text{H}}} = \frac{10 \cdot 10^3}{1.73 \cdot 380 \cdot 0.82 \cdot 0.865} =$$
= 21.5 A.

Потерю напряжения ΔU определяем без учета индуктивного сопротивления проводов, так как при прокладке медных проводов в трубах при $\cos \varphi = 0.8$ индуктивностью можно пренебречь для сечений до 35 мм² (см. табл. 81):

$$\Delta U \% = \frac{100Pl}{U^2 \gamma S} = \frac{100 \sqrt{3} I_{\text{pacy}} l \cos \varphi_{\text{H}}}{U \gamma S} = \frac{100 \cdot 1,73 \cdot 21,5 \cdot 12 \cdot 0,82}{380 \cdot 53 \cdot 4} = 0,45 \%.$$

Пример 24. Выбрать плавкие предохранители для силовой сети напряжением $U_{\rm H}=380$ В механической мастерской, в которой установлено пять электродвигателей. Данные электродвигателей приведены в табл. 82.

В мастерской одновременно могут работать не более четырех электродвигателей. Одновременного пуска двух и более электродвигателей не бывает.

Расчетная нагрузка для двигателя № 1 соответствует номинальной $(K_- \Rightarrow 1)$:

 $P_{\text{pacy}} = P_{\text{H}} = 10 \text{ kBr.}$

Расчетный ток электродвигателя

$$I_{\text{pace}} = I_{\text{R}} = \frac{P_{\text{H}} 10^3}{1 \text{ 3} U_{\text{H}} \cos \varphi_{\text{H}} \eta_{\text{H}}} = \frac{10 \cdot 10^3}{1.73 \cdot 380 \cdot 0.86 \cdot 0.82} =$$

$$= 21.5 \text{ A.}$$

№ n n.	Р _н , кВт	I _н , А	cos φ	η	I _{пуск} I _н = K _ℓ	K _c	I _{расч} , А
1	10,0	21,5	0,82	0,86	4,5	1,0	21,5
2	4,5	10,1	0,80	0,84	5,5	1,0	10,1
3	1,7	3,9	0,82	0,81	5,0	0,9	3,5
4	2,8	6,1	0,84	0,83	5,5	0,9	5,5
5	1,7	3,9	0,82	0,81	5,0	0,85	2,7

Пусковой ток электродвигателя $I_{\text{пуск}} = K_l I_{\text{H}} = 4,5 \cdot 21,5 = 96,8 \text{ A.}$

Ток плавкой вставки предохранителя

$$I_{\text{BCT}} = I_{\text{nyck}}/2.5 = 96.8/2.5 = 38.7 \text{ A}.$$

Выбираем плавкую вставку на номинальный ток $I_{\rm H~BCT} = 45~{
m A}$.

Аналогично определяем расчетный и пусковой ток и выбор плавких вставок для остальных электродвигателей. Определение расчетных токов электродвигателей № 3, 4 и 5 производим с учетом коэффициентов спроса. Расчетный ток магистрали с учетом работы четырех наиболее крупных электродвигателей $I_{\rm pacy}=40,6$ A, что соответствует току плавкой вставки $I_{\rm BCT}\geqslant I_{\rm pacy}=40,6$ A.

Расчетный ток магистрали за вычетом тока электродвигателя № 1, имеющего наибольший пусковой ток,

$$I'_{\text{pacy}} = 40,6 - 21,5 = 19,1 \text{ A}.$$

Ток плавкой вставки магистрали

$$I_{\text{BCT}} \geqslant \frac{I_{\text{nyck}} + I'_{\text{pacq}}}{2.5} = \frac{96.8 + 19.1}{2.5} = 47 \text{ A.}$$

По большему из двух расчетных токов плавких вставок выбираем вставку с номинальным током $I_{\rm H~BCT}=60~{\rm A.}$ Выбранные плавкие вставки удовлетворяют условию селективности.

Пример 25. Определить нагрузку для алюминиевого провода АПР-500 сечением 6 мм² с резиновой изоляцией при открытой про-

кладке и прокладке трех проводов в одной трубе, $t=40\,{}^{\circ}{\rm C}$.

По табл. 76 находим длительно допустимую нагрузку на провод в нормальных условиях, которая при открытой прокладке равна 38 A, а при прокладке трех проводов в одной трубе — 32 A. С учетом температуры воздуха 40 °C и допускаемой температуры жилы провода 55 °C определяем новые допустимые нагрузки на провод с учетом поправочного коэффициента K_1 (табл. 78). При открытой прокладке $I_{\rm доп}=K_1\cdot 38=0.71\cdot 38=27$ A, при прокладке трех проводов в одной трубе $I_{\rm доп}=0.71\cdot 32=23$ A.

Глава VII

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Автоматическое управление электроприводами осуществляется посредством контакторов, магнитных пускателей и различных реле. Эти аппараты и их элементы (катушки, главные и вспомогательные контакты) электрически соединяются в общую схему, позволяющую осуществлять заданные операции в определенной последовательности.

Электрическая схема включает в себя десятки, а иногда и сотни отдельных элементов аппаратов и обеспечивает их электрическую взаимосвязь. Поэтому построение схемы производится по определенной системе. Так, силовые электрические цепи (статоров, роторов и якорей электродвигателей) на схеме показывают утолщенными линиями, а вспомогательные (цепи управления, защиты, блокировки и сигнализации) — тонкими.

Электрические двигатели, аппараты управления и их элементы на схеме изображаются условными графическими обозначениями, которые регламентируются соответствующими ГОСТами: электрические машины (электродвигатели) — ГОСТ 2.722—68, трансформаторы, дроссели, магнитные усилители — ГОСТ 2.723—68, коммутационные и контактные соединения — ГОСТ 2.755—74.

Условные обозначения элементов вычерчивают на схеме либо в положении, в котором они изображены в соответствующих стандартах, либо повернутыми (в направлении против часовой стрелки) на угол, кратный 90° по отношению к этому положению. В отдельных случаях допускается условное графическое обозначение поворота угла, кратного 45°.

Каждый элемент, изображенный на принципиальной схеме, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение. Буквы указывают назначение отдельных элементов: КнП — кнопка «Пуск»; КнС — кнопка «Стоп»; РВ — реле времени; КЛ — контактор линейный. Порядковые номера элементам присваивают начиная с единицы, на-


пример: C1, C2, C3; R1,R2, R3 и т. д. Различные элементы одного и того же аппарата обозначают одинаковыми буквами, указывающими обычно на функцию данного аппарата.


Коммутирующие аппараты на схемах показывают, как правило, в отключенном положении, т. е. при отсутствии тока в цепи и внешних сил, воздействующих на подвижные контакты. Все контакты аппаратов разделяются на замыкающие и размыкающие.

УПРАВЛЕНИЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

Производственные механизмы приводятся в движение преимущественно асинхронными короткозамкнутыми электродвигателями, что обусловлено простотой их устройства п обслуживания, а также высокой надежностью в работе.

Управление нереверсивным асинхронным двигателем. Простейшим примером схемы управления и защиты асинхронного короткозамкнутого электродвигателя может служить схема с магнитным пускателем (рис. 26). При нажатии кнопки «Пуск» подается команда на включение электродвигателя, кнопки «Стоп» — на отключение. В схеме предусмотрена защита электродвигателя от перегрузок электротепловыми реле Т1 и Т2 и от коротких замыканий — плавкими предохранителями Пр.





Управление реверсивным асинхронным двигателем. В схеме работы электродвигателя в реверсивном режиме (рис. 27) используется реверсивный магнитный пускатель, посредством которого осуществляются дистанционный пуск. остановка и реверсирование электродвигателя, а также защита от перегрева (реле Т1 и Т2) и нулевая защита (контакторы КВ и КН). Для защиты при коротком замыкании дополнительно устанавливаются плавкие предохранители Пр1 и Пр2. Напряжение на схему подается рубильником или пакетным выключателем В. Предохранители Пр1 и выключатель В могут быть заменены автоматическим воздушным выключателем (автоматом). Командными аппаратами в схеме являются кнопки управления КнВ, КнН и КнС, объединенные в одну кнопочную станцию. Если по условиям работы привода предусмотрен самозапуск электродвигателя, то кнопки заменяются ключом управления с тремя фиксированными положениями («Вперед», «Назад», «О»). Во избекороткого замыкания при одновременном нажатии кнопок КнВ и КнН в подобных схемах предусматривается электрическая или механическая блокировка. Например, при нажатии кнопки КнВ срабатывает контактор КВ и своими блок-контактами разрывает цепь контактора KH.


Электрическая схема динамического торможения асинхронного электродвигателя. В схеме управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с динамическим торможением (рис. 28, а) статор электродвигателя отключают от питающей сети переменного тока с помощью нереверсивного магнитного пускателя Л и подключают к сети постоянного тока посредством контактора торможения Т.

Пуск электродвигателя осуществляется нажатием кнопки «Пуск». При этом контактор Т отключен и, следовательно, его блок-контакт Т в цепи контактора Л замкнут. Одновременно с замыканием главных контактов контактора Л включаются два его замыкающих блок-контакта и размыкается блок-контакт в цепи катушки контактора Т. Один из замыкающих блок-контактов контактора Л шунтирует кнопку «Пуск», другой замыкает цепь обмотки реле времени В и подключает его к источнику постоянного тока. Реле В срабатывает мгновенно и замыкает свои контакты в цепи катушки контактора Т.


Для осуществления процесса торможения нажимают кнопку «Стоп». Контактор Л обесточивается и своими главными контактами Л отключает электродвигатель от сети. Размыкающий блок-контакт Л замыкается, контактор Т срабатывает и своими главными контактами включает постоянный ток в обмотку статора. С этого момента начинается процесс торможения. Одновременно замыкающий блокконтакт Л в цепи катушки реле времени В размыкается, и реле начинает отсчет выдержки времени. По истечении заданной выдержки контакты реле времени снова размыкаются и выключают контактор Т. В схеме предусматривается взаимная блокировка контакторов Л и Т, которая обеспечивается размыкающими блок-контактами Л и Т.

Аналогично идет процесс торможения при автоматическом срабатывании реле T1 или T2.

Электрическая схема торможения противовключением нереверсивного электродвигателя. Наиболее распространенным способом торможения асинхронных электродвигателей является торможение противовключением. На рис. 28,6 приведена схема торможения противовключением с использованием реле контроля скорости РКС. При пуске электродвигателя реле замыкает свои контакты РКС в цепи контактора торможения Т, но цепь втягивающей катушки контактора Т разомкнута, так как в нее включен размыкающий блок-контакт контактора Л, который при работе электро-



 $Puc.\ 28.\$ Схема управления асипхропным короткозамкнутым электродвигателем с динамическим торможением (a) и с торможением противоключением (б)



двигателя разомкнут. После выключения контактора Л кнопкой КнС (или при срабатывании Т1 или Т2) блок-контакт Л в цепи контактора Т замыкается, контактор Т срабатывает и включает электродвигатель на реверс. Происходит интенсивное торможение, и когда скорость электродвигателя приблизится к нулю (50—100 об/мин), реле РКС разомкнет свои контакты и контактор Т отключится. Промежуточное реле РП предотвращает возможность аварийного (при случайном замыкании контактов РКС) пуска двигателя.

Управление реверсивным асинхронным короткозамкнутым электродвигателем в функции скорости. Командным аппаратом при этом способе пуска (рис. 29) является реле контроля скорости РКС с контактами РКС-В (вперед) и РКС-Н (назад). При нажатии кнопки КиВ магнитный пускатель ПВ (вперед) включает электродвигатель в сеть. Как только электродвигатель начнет вращаться, контакт РКС-В


замкнется, сработает промежуточное реле РП1 и своим замыкающим контактом подготовит к включению магнитный пускатель ПН (назад). При этом контакт ПВ, находящийся в его цепи, разомкнут.

При нажатии кнопки КнС магнитный пускатель ПВ отключает электродвигатель от сети и своим блок-контактом включает магнитный пускатель ПН на вращение электродвигателя в обратную сторону. Происходит торможение электродвигателя противовключением. При снижении частоты вращения до определенного значения, близкого к нулю, реле РКС размыкает замыкающий контакт РКС-В Магнитный пускатель ПН отключается и отключает электродвигатель от сети При нажатии кнопки КнН схема работает аналогично описанному. При этом роль тормозного магнитного пускателя выполняет магнитный пускатель ПВ, а управлять процессом торможения будут контакты РКС-Н реле контроля скорости РКС.


Согласование работы отдельных асинхронных электродвигателей. Примером согласования работы двух электродвигателей одной производственной машины является возможность пуска главного двигателя только после включения двигателя насоса смазки и автоматическое отключение главного двигателя при падении давления в системе смазки. При этом остановке привода должен предшествовать сигнал, предупреждающий обслуживающий персонал о нарушении работы системы смазки.

Схема, обеспечивающая такую блокировку, приведена на рис. 30. Здесь МГ — главный двигатель, МН — двигатель насоса смазки, РД — контакт реле давления масла в системе смазки. Включение контактора КГ главного двигателя возможно только после того, как будет включен контактор КН двигателя насоса, и при исправном реле давления РД. Контакт этого реле должен быть замкнут при достаточном давлении в системе смазки.

При снижении давления из-за неисправностей в системе смазки реле РД размыкает свой контакт, приходят в действие реле времени РВ и аварийная сигнализация (сигнальная лампа ЛС и звонок Зв), поскольку в соответствующих цепях замыкаются контакты промежуточного реле РП По истечении заданной выдержки времени размыкается контакт реле РВ, контактор КГ теряет питание, и двигатель МГ отключается. Одновременно прекращается действие сигнализации.



 $Puc\ 30\$ Схема согласовання работы двух аснихронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором







Рис. 32. Схема одновременного включения нескольких электродвигателей

Управление хронным короткозамкнутым электродвигателем в функции времени. Для автоматизации пуска электродвигателя в этом режиме (рис. 31) используют реле времени с определенной выдержкой. При нажатии кнопки КнП магнитный пускатель П , своими главными включает электродвигатель М через резисторы

(сопротивления) R. Параллельно обмотке магнитного пускателя Π включена обмотка реле времени PB (реле ускорения). По истечении заданной выдержки времени контакт реле PB замыкается и включает обмотку контактора ускорения KY, главные контакты которого шунтируют сопротивление R, и двигатель включается на полное напряжение.

Схема одновременного включения нескольких электродвигателей. В электрических схемах металлорежущих станков часто предусматривается управление несколькими асинхронными короткозамкнутыми электродвигателями при помощи одной кнопки. В этом случае используют многоконтактное промежуточное реле РП. На рис. 32 дана схема, в которой при нажатии на кнопку КнП происходит включение контакторов К1, К2 и т. д. и, следовательно, одновременный пуск ряда электродвигателей. Для одновременной остановки всех электродвигателей служит кнопка КнС. Схема предусматривает также возможность раздельного включения и отключения каждого электродвигателя соответственно кнопками КнП1 и КнС1, КнП2 и КнС2 и т. д.

Схема управления двухскоростным асинхронным короткозамкнутым электродвигателем. Электродвигатель имеет две статорные обмотки. Для пуска на первую скорость (рис. 33) необходимо включить рубильник P и нажать кнопку «Пуск I», что приведет к замыканию цепи катушки кон-




тактора K1. Главные контакты контактора K1 замкнутся и включат в сеть статорную обмотку первой скорости. Одновременно замыкаются блок-контакты контактора K1 и шунтируют кнопку «Пуск 1», а также размыкаются блок-контакты K1, включенные в цепь управления контактором K2 (блокировка против одновременного включения обоих контакторов).

Аналогично при нажатии кнопки «Пуск 2» происходит срабатывание контактора К2 и включение в сеть статорной обмотки второй скорости.

В схеме используются двухцепные пусковые кнопки, имеющие по одной паре замыкающих и размыкающих контактов.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ

Схема управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором. При автоматическом пуске асинхронного электродвигателя с фазным ротором ввод сопротивления в цепь ротора и последующий вывод его по ступеням пуска осуществляется соответствующими реле. Для автоматизации пуска электродвигателя в функции тока (рис. 34) применяются токовые реле ускорения РУІ, РУ2 и РУЗ, включенные в цепь ротора последовательно с пусковым резистором. При нажатии на кнопку «Пуск» главные контакты контактора К замыкаются и электродвигатель подключается к сети при полностью введенных пусковых резисторах в цепи ротора. Одновременно подается питание через блокконтакт К к катушке реле времени РВ с последующим замы-



канием его контактов. Этот же блок-контакт шунтирует кнопку «Пуск». В момент пуска контакты реле РУ1 размыкаются и после снижения пускового тока до значения тока уставки реле РУІ (тока переключения) снова замыкаются. Вследствие этого срабатывает контактор ускорения первой ступени УІ и его контакты шунтируют первую ступень пускового резистора. В результате происходит новый бросок тока в роторе, который задерживает замыкание контактора ускорения следующей ступени У2, так как контакты реле ускорения У2 размыкаются. После снижения броска тока до значения тока переключения второй ступени контакты реле РУ2 замкнутся и включат контактор ускорения второй ступени. Замыкающие контакты контактора У2 зашунтируют вторую ступень пускового резистора, что вызовет новый бросок роторного тока. Аналогично закорачивается и последняя ступень.

В схеме предусмотрено плунтирование размыкающих контактов реле ускорения РУ1, РУ2, РУ3 соответствующими блок-контактами контакторов ускорения У1, У2, У3 ввиду возможности вибрации контактов реле ускорения при бросках роторного тока. Реле времени РВ обеспечивает некоторую выдержку, чтобы ток в цепи ротора достиг значения, при котором все реле ускорения открывают свои размыкающие контакты. Защита электродвигателя от перегрузки и короткого замыкания осуществляется при помощи реле максимального тока РМ1 и РМ2.

Схема контакторного управления реверсивным электродвигателем с фазным ротором. Управление электродвигателем осуществляется при помощи командоконтроллера. Схема (рис. 35) обеспечивает управление пуском с тремя ступенями сопротивления и торможения методом противовключения. Для управления пуском применяют реле времени, для управления торможением — реле тока.


В исходном (нулевом) положении командоконтроллера замыкается контакт КО, срабатывает реле напряжения РН и своими контактами РН блокирует блок-контакт ко-

мандоконтроллера.

При переводе рукоятки командоконтроллера из нулевого положения в положение I (вперед или назад) замыкается контакт K1 или K2, включается соответствующий контактор KВ или KH, через главные контакты которого электродвигатель включается в сеть, а через замыкающие блок-контакты — на катушку блокировочного реле В. После замыкания замыкающих контактов этого реле и перевода рукоятки командоконтроллера в положение 2 замыкается контакт K3 и подается питание на катушку контактора противовключения П, если размыкающие контакты реле противовключения РП замкнуты.


Реле РП настраивается так, чтобы его ток срабатывания был выше максимального пускового тока. После срабатывания контактора П его замыкающие контакты мгновенного действия закорачивают тормозную часть сопротивлений, а блок-контакты, работающие с выдержкой времени, замыкают цепь катушки контактора У1 первой ступени ускорения.

При дальнейшем перемещении рукоятки командоконтроллера в положение 3, 4, 5 закорачиваются последовательно с определенной выдержкой времени первая, вторая и третья ступени пускового резистора. После замыкания



контактов контактора УЗ пуск электродвигателя заканчивается.

Реверсирование электродвигателя осуществляется переводом командоконтроллера в противоположное положение. При этом размыкается цепь контактора КВ и замыкается цепь контактора КН. Реверсирование электродвигателя сопровождается режимом противовключения. В результате по цепи ротора (и реле РП) будет проходить ток противовключения, который больше пускового. Реле РП разомкнет свои контакты, вследствие чего цепь контактора противовключения П не получит питания до тех пор, пока ток противовключения не снизится до значения пускового. Таким



Контакт		Назад Спуск					Вперед Подъем				
W	5	4	3	2	7		1	2	3	4	5
K1	X	X	X	×	×					П	
K2	X	X	X	X				х	×	x	X
K3							X	X	X	x	X
K4	X	Х	X						X	×	X
K5.	X	Х	X	X	X						
K6	x	X						Г		X	Х
K7				Γ			X	X	X	×	X
K8	X										Х
K9	X	X	X	X	X	×		Г			
K10	X				Γ			Г	Γ	Γ	X
K11	Г					×	X	X	X	X	X
K12	Γ			Γ	Γ	X		Г		Г	

Рис. 36. Контроллерное управление крановым электродвигателем с фазным ротором

образом, пусковая ступень резистора не может быть выведена раньше времени.

Электромагнитное реле напряжения обеспечивает минимальную и нулевую защиту электродвигателя. При резком снижении напряжения или полном его исчезновении реле срабатывает, отключается вся цепь управления и электродвигатель останавливается. Защита электродвигателя М от коротких замыканий осуществляется посредством реле максимального тока РМ1 и РМ2, а от перегрузки — электротепловыми реле Т1 и Т2. Для последующего включения электродвигателя рукоятку командоконтроллера следует установить снова в исходное положение.

Таблица замыкания контактов командоконтроллера при

повороте его рукоятки приведена на рис. 35.

Электрическая схема контроллерного управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором. Управление электродвигателем (рис. 36) осуществляется посредством кулачкового контроллера типа ККТ-61А. Одна фаза ЛЗ питающей сети подводится к статору электродвигателя помимо контроллера, а две фазы Л1 и Л2 — через контроллер. Контакты К1, К3, К5, К7 контроллера включают статор электродвигателя в сеть при полностью введенных сопротивлениях в цепи ротора и осуществляют реверсирование электродвигателя: в первом положении рукоятки контроллера «Вперед» замыкаются контакты К3 и К7, а в первом положении «Назад» — контакты К1 и К5 (меняется порядок чередования фаз). Одновременно со стагором двигателя в сеть включается тормозной электромагнит ЭмТ, растормаживающий механизм. Показанный на схеме троллейный токоподвод применяется, как правило, только для привода подъема.

При дальнейшем перемещении рукоятки контроллера в положения 2, 3, 4, 5 «вперед» или «назад» выводятся (шунтируются) ступени пусковых резисторов посредством контактов К2, К4, К6, К8, К10 контроллера. Резисторы в роторной цепи выводятся несимметрично, что позволяет уменьшить число переключающих контактов контроллера при требуемом числе пускорегулировочных ступеней и получить механические характеристики, обеспечивающие требуемый режим работы механизма. С помощью контактов К9, К11, К12 контроллера создаются цепи конечной и нулевой защиты. На схеме показаны контакты путевых (конечных) выключателей ВКВ и ВКН; контакт люка кабины ВЛ; ава-

рийный выключатель ВА; кнопка включения Кн. После перерыва в электроснабжении пуск электродвигателя возможен в том случае, если рукоятка контроллера будет предварительно поставлена в нулевое положение, в котором замкнуты контакты К9, К11, К12. При этом может включиться линейный контактор КЛ и подать напряжение на силовые цепи.

Контакты максимально-токовых блок-реле РМ действуют на отключение контактора КЛ.

Глава VIII НЕИСПРАВНОСТИ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

При эксплуатации электродвигателей могут возникнуть различные неисправности как в подводящей сети, так и в самом двигателе.

Характерными неисправностями подводящей сети являются: обрыв цепи; пониженное или повышенное напряжение; несимметричное напряжение.

Наиболее часто обрыв электрических цепей происходит из-за сгорания плавкой вставки предохранителя или обрыва проводов. При этом двигатель при пуске не разгоняется, гудит, а при толчке извне разгоняется-до номинальной скорости в ту сторону, в которую был направлен толчок. В этом режиме двигатель теряет $^{1}/_{3}$ номинальной мощности, и если он работал при полной нагрузке, то при обры-

В этом режиме двигатель теряет ¹/₃ номинальной мощности, и если он работал при полной нагрузке, то при обрыве провода спижает частоту вращения и потребляет ток, больший номинального Поэтому статор двигателя перегревается, что может стать причиной сгорания изоляции обмотки.

Напряжение, пониженное относительно номинального, вызывает резкое снижение пускового, номинального и максимального моментов, так как они пропорциональны квадрату приложенного напряжения ($M=cU^2$). В этом случае при пуске под нагрузкой двигатель разгоняется медленно или не запускается совсем. При работе он вращается с пониженной скоростью и потребляет повышенный ток, а при толчках нагрузки может остановиться. Повышенный потребляемый ток вызывает дополнительный нагрев двигателя и, следовательно, преждевременный износ изоляции. В этом случае необходимо переключить ступень питающего трансформатора или увеличить сечение подводящих проводов.

Повышенное напряжение вызывает увеличение магнитных нагрузок стали двигателя, что приводит к резкому возрастанию тока холостого хода, снижению соѕ ф за счет повышенного потребления реактивной энергии, увеличе-

нию потерь в стали и ее нагрев. Уменьшить напряжение питающей сети можно путем переключения ответвлений

трансформатора.

Несимметричное напряжение возникает при неправильном распределении между фазами однофазных нагрузок (сварочные аппараты, нагревательные приборы). Это вызывает появление в двигателе обратного вращающегося поля, создающего тормозной момент. В результате уменьшается частота вращения двигателя, он начинает потреблять повышенный ток, неодинаковый по фазам. Это ведет к перегреву двигателя и преждевременному износу изоляции. Возникшую несимметрию устраняю т перераспределением однофазных нагрузок.

Встречаются электрические неисправности в обмотках статора и ротора электродвигателя (короткое замыкание в обмотках, обрывы и замыкание обмоток на корпус), неисправности магнитной цепи, а также механические неисправности.

Неисправности электрического двигателя могут быть выявлены как во время пуска его в ход, так и во время работы.

НЕКОТОРЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель не разгоняется или вращается ненормально. Произошло заклинивание приводимого механизма (станка, крана), или механизм (мельница, мешалка) чрезмерно загружен. Чтобы убедиться, что двигатель при пуске не разгоняется из-за перегрузки, необходимо пустить его без приводного механизма.

В самом двигателе может произойти задевание статора ротором, повреждение подшипников, перекос при затяжке подшипниковых щитов.

Признаком, подтверждающим механические причины неисправности двигателя, является одинаковый ток во есех трех фазах статора.

Электриче скими причинами данной неисправности являются обрывы в питающей сети, пусковой и защитной аппаратуре, а также внутренний обрыв в одной фазе обмотки статора, соединенной звездой, или обрыв в двух или трех фазах роторной цепи двигателя с контактными кольцами.

Для выявления причины неисправности необходимо в пер-

вую очередь ироверить целостность предохранителей и проводки к статору и ротору двигателя, а также исправность включающей аппаратуры.

Наличие обрывов в цепи статора может быть определено

при помощи вольтметра или мегомметра.

При обрыве в одной фазе сети или внутреннем обрыве в статорной обмотке, соединенной звездой, двигатель, если его первоначально повернуть рукой, будет работать толчками и ненормально гудеть. Если же обрыв в фазе произошел во время работы, то двигатель может продолжать работать, но его частота вращения при номинальной нагрузке понижается, а ток значительно повышается, что может вызвать перегрев и повреждение обмоток двигателя.

При обрыве одной фазы обмотки статора, соединенной треугольником, образуется вращающееся магнитное поле, и двигатель разворачивается. Но так как работают две фазы, то мощность двигателя снижается до $^2/_3$ номинальной. Это приводит к увеличенному нагреву (в случае полной нагрузки) и может быть причиной сгорания изоляции всей обмот-


ки статора.

Фазу, имеющую обрыв, можно найти при помощи мегомметра. В этом случае разъединяют общие точки обмотки и измеряют сопротивление каждой фазы мегомметром. При измерениях на выводах фаз, не имеющих обрывов, мегомметр покажет нуль, а на зажимах фазы, имеющей обрыв, большую величину.

Двигатель плохо разгоняется, развивает малый вращающий момент и сильно гудит. Возможны ошибки в соединениях обмотки: неправильное соединение начала и концов; соединение обмотки, не соответствующее напряжению в сети; обратное соединение катушек. Это чаще всего наблюдается у электродвигателей, имеющих шесть выводов для соединения их звездой или треугольником, при работе, например, на напряжении 220/380 В, а также у многоскоростных двигателей.

При неправильном соединении выводных концов обмотки величина тока в фазах различна, а при холостом ходе превышает номинальную.

Указанная неисправность может также возникнуть в случае, если двигатель с короткозамкнутым ротором запускается путем переключения обмотки статора на время пуска с треугольника на звезду посредством переключателя.



Для правильного соединения обмотки необходимо установить правильную маркировку ее концов. Для этого мегомметром или контрольной лампой определяют принадлежность концов к фазам и предварительно их обозначают. Затем проверяют и определяют начало и конец фазы опытным путем, для чего существует несколько способов.


В первом случае одну из фав (рис. 37, а) подключают к аккумулятору напряжением 2—6 В; при этом начало Н подключают к плюсу, а конец К — к мипусу. К другой фазе подключают милливольтметр. При включении рубильника возпикает поток, который индуктирует ЭДС во второй фазе определенного направления; при этом Н соответствует минусу, а К — плюсу. При выключении рубильника поток исчезает и также индуктирует ЭДС, но обратного паправления: Н соответствует плюсу, К — мипусу. Правильность предварительного обозначения проверяют по отклонению стрелки милливольтметра.

Во втором случае концы обмоток обозначают пофазно цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6; цифры 2, 4, 6 считают концами и соединяют в нулевую точку, а цифры 1, 3, 5 принимают за начала и включают в сеть (рис. 37, δ). Если двигатель нор-


мально не разгоняется и гудит, значит, включение неправильное, и соединяют по-иному, т. е. 1, 4, 6 — в нулевую точку, а 2, 3, 5— в сеть. Если и при новом соединении двигатель влючен неправильно, то восстанавливают положение первой фазы, а меняют включение второй, т. е 2, 3, 6 соединяют в нулевую точку, а 1, 4, 5—в сеть. Если вновь двигатель включен неправильно, то восстанавливают положение второй фазы и меняют включение третьей, т. е. 2, 4, 5 — в нулевую точку, 1, 3, 6 — в сеть.

В третьем случае правильность сопряжения фаз устанавливают с помощью вольтметра или контрольной лампы. Для этого одну фазу отсоединяют и в нее включают вольтметр или контрольную лампу (рис. 37, a). Две другие фазы включают в сеть на пониженное напряжение $(0,2-0,35\,U_{\rm H})$.

Если две фазы включены разноименными концами, то в третьей будет индуктироваться ЭДС, равная примерно 50 % подведенного напряжения. Если же эти фазы включены одноименными концами, то в третьей фазе напряжение



соединении звездой и треугольником



Puc 39. Схемы соединения обмоток многоскоростных асинхронных электродвигателей на две, три и четыре частоты вращения

будет отсутствовать. После того как определены одноименные выводы двух фаз, определяют выводы третьей фазы. Для этого одну из фаз, выводы которой определены, соединяют последовательно с третьей фазой и повторяют опыт.

Схема соединения трехфазных обмоток односкоростного

асинхронного двигателя при наличии шести выводов пока-

зана на рис. 38.

Для получения необходимых сочетаний чисел полюсов многоскоростных асинхронных двигателей, обеспечивающих требуемую комбинацию частот вращения (от 500 до 3000 об/мин), двигатели имеют специальные схемы обмотки (рис. 39).

При включении двигатель отключается вследствие срабатывания защиты или перегорания предохранителей. Причиной этого может быть: перегрузка двигателя; неисправность приводимого механизма; короткое замыкание в цепи двигателя; пуск при рабочем (а не пусковом) положении механизма; переход от одной ступени пускового сопротивления к другой в процессе пуска совершается слишком быстро, до спадания тока; пуск двигателя с фазным ротором произведен с закороченным пусковым сопротивлением.

Двигатель с фазным ротором при пуске вращается с уменьшенной вдвое скоростью и сильно гудит. Причиной неисправности является обрыв в одной фазе роторной цепи (внутри обмотки, в одном из проводов, соединяющих щетки с пусковым сопротивлением, в самом пусковом со-

противлении).

Двигатель с фазным ротором разворачивается при разомкнутой цепи ротора. Причина — короткое замыкание в обмотке ротора. В этом случае при пуске с нагрузкой двигатель медленно разворачивается, а обмотка ротора сильно нагревается. Нагрев обмотки объясняется тем, что в замкнутых накоротко витках вращающимся полем статора наводится ЭДС и протекает значительный ток.

Двигатель вращается, но частота вращения его ниже номинальной при номинальной нагрузке. Это происходит при пониженном напряжении на зажимах статора; соединении обмотки статора звездой вместо соединения треугольником; большом сопротивлении или плохом контакте в цепи ротора.

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ЕГО РАБОТЫ

В обмотке статора наблюдается сильный местный нагрев, что сопровождается гудением и резким снижением частоты вращения двигателя, при этом ток в фазах неодинаков. В этом случае возможны: замыкание между вит-

ками в одной фазе обмотки статора; короткое замыкание между двумя фазами обмотки статора; замыкание обмотки на корпус в двух местах; неправильное присоединение выводов одной фазы.

В обмотках при коротких замыканиях образуются замкнутые контуры, в которых наводится ЭДС вращающимся магнитным потоком и, следовательно, в этих контурах могут циркулировать большие токи, вызывающие нагрев, расплавление паек и обугливание изоляции, а при длительной работе двигателя могут нанести повреждение и активной стали.

Замыкание обмоток на корпус может произойти при пробое изоляции. В этом случае рассоединяют обмотку и мегомметром определяют поврежденную фазу, присоединяя один конец его к корпусу, а второй поочередно к фазам. При определении места повреждения рекомендуется пошевелить обмотку у подозрительных мест. Это создает изменение контакта, а следовательно, и изменение сопротивления. Если обнаружить место повреждения не удается, можно прибегнуть к «прожиганию». Один конец фазы присоединяют через предохранитель на 30—40 А к корпусу, второй к сети. При прохождении тока по обмоткам из места замыкания появляется дым.

Сильный местный нагрев активной стали статора при холостом ходе двигателя и при номинальном напряжении сети является следствием нарушения изоляции между ее отдельными листами, которое может возникнуть при задевании ротором статора или при оплавлении стали в местах повреждения обмотки пробоем на корпус. Места оплавления следует вырубить, зачистить напильником, не оставляя заусенцев, и между отдельными листами стали проложить тонкий электрокартон, покрытый лаком. При большом количестве поврежденных зубцов необходимо производить полную перешихтовку стали.

Общий перегрев активной стали при работе двигателя с нагрузкой происходит от увеличения магнитной индукции в стали из-за неправильного включения двигателя или питания его током с повышенным напряжением. При этом увеличивается потребление двигателем реактивного тока и снижается его соѕ ф.

Неправильное включение двигателя в сеть имеет место в тех случаях, когда для данного напряжения предусмотрено включение обмотки статора в звезду, а ее соединяют в треугольник. Это приводит к резкому увеличению тока холос-

того хода, появлению магнитного шума и нагрева стали. Повышенное напряжение на зажимах двигателя следует снизить соответствующим переключением ответвления транс-

форматора.

Причиной увеличения магнитной индукции в стали у двигателей, прошедших ремонт, может быть недостаточное количество витков в обмотке фазы, неправильное соединение катушечных групп с увеличением числа параллельных ветвей или недостаточное количество витков в катушках. Такой двигатель к эксплуатации непригоден и требует устранения дефектов.

Обмотки и активная сталь двигателя равномерно и сильно нагреваются. Такое явление может наблюдаться при значительной перегрузке двигателя; засорении вентиляционных путей; эксплуатации электродвигателей, предназначенных для кратковременного или повторно-кратковременного режима работы, с относительной продолжительностью включения, превышающей номинальную. При перегрузке двигателя возрастает потребляемый им из сети ток, что вызывает повышенный нагрев обмотки (нагрев пропорционален квадрату тока) и в результате перегрев активной стали.

Засорение вентиляционных путей двигателя часто наблюдается на текстильных, цементных, деревообделочных и других предприятиях. В этом случае необходимо очистить двигатель и продуть его сжатым воздухом.

Контакты на зажимах двигателя сильно нагреваются. Это свидетельствует о слабой затяжке гаек контактных болтов или малой их площади сечения. Для устранения этой неисправности рекомендуется на контактных болтах применять контргайки, пружинящие шайбы и другие устройства, способствующие сохранению контакта. В случае необходимости следует применять контактные болты с большой площадью сечения.

Контактные кольца и щетки перегреваются. Причина либо слишком сильное нажатие щеток на контактные кольца, либо слабая вентиляция контактных колец и щеток.

Щетки сильно искрят и обгорают контактные кольца двигателя с фазным ротором. Это является следствием загрязнения контактных колец и щеток; слабого нажатия щеток (в этом случае следует отрегулировать величину нажатия щеток в соответствии с их маркой); плохой пришлифовки щеток или биением контактных колец (устраняется путем проточки и шлифовки); неравномерного распределения тока между отдельными щетками (необходимо проверить все контакты траверсы, токоподводов, щеткодержателей и щеток, отрегулировать величину нажатия щеток в соответствии с их маркой); несоответствия марки щеток данному электродвигателю.

Щетки и контактные кольца быстро изнашиваются. Основными причинами этого являются: неравномерное распределение тока между отдельными щетками; сильное нажатие щеток на контактные кольца; большая плотность тока в щетках; неровная поверхность или загрязнение контактных колец; искрение щеток; выбрация ротора.

Ротор задевает статор. Признаками этого являются: вибрация двигателя, которая сопровождается характерным шумом; появление дыма, запаха гари и искр. Причина заключается в нарушении величины зазора между ротором и статором из-за износа подшипников, смещения подшипниковых щитов. При повреждении подшипников качения происходит оседание ротора, что является непосредственной причиной задевания статора ротором.

Ненормальная работа подшипника может быть вызвана неправильной посадкой, перекосами, зажатием шариков,

отсутствием смазки.

Во избежание проникновения в подшипники абразивной пыли и влаги все промежутки между вращающимися и неподвижными деталями уплотнений должны тщательно заполняться смазкой.

Вибрация двигателя. Повышенные вибрации могут возникнуть по причинам механического или электромагнитного характера. К механическим причинам относятся: неуравновешенность вращающихся частей (ротора, муфты, шкива); нарушение центровки агрегата при соединении электродвигателя с приводимым механизмом при помощи муфты; ослабление посадки вращающихся частей на валу (ротора, шкива, полумуфты); искривление вала; недостаточно прочное закрепление двигателя на фундаменте, ослабление затяжки болтов, крепящих подшипниковые щиты к корпусу; колебания фундамента или металлической конструкции, на которой установлен двигатель, вследствие вибрации соседних двигателей.

Электромагнитными причинами вибрации двигателя являются неправильно выполненные соединения в обмотке статора; короткое замыкание в обмотке фазного ротора; обрыв или плохой контакт в обмотке ротора.

Чтобы установить причину вибрации, необходимо тщательно обследовать двигатель. Если вибрация после отключения двигателя исчезает немедленно, то причиной ее является биение стали ротора или короткое замыкание в обмотке фазного ротора. Если во время работы двигателя величина тока во всех фазах различна и двигатель сильно гудит, а после отключения вибрация исчезает, то причиной ее является неправильное соединение в обмотке статора. Если же после отключения двигателя вибрация продолжается и исчезает только после значительного снижения частоты его вращения, а ток во всех фазах до отключения одинаков, то вибрация является следствием механических причин.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ИХ МОНТАЖЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технический уровень производства в любой отрасли в значительной мере определяется надежностью работы и долговечностью электроустановок. Надежность электроустановок в целом зависит от надежности помещенных в них электрических устройств, электрических сетей и правильной эксплуатации.

Основная роль в электротехнических устройствах от-

водится электродвигателям.

К наиболее часто встречающимся неисправностям, вызываемым неудовлетворительным изготовлением и ремонтом электродвигателей, относятся: для обмоток статоров — ослабление крепления секций, увлажнение изоляции (с последующим замыканием витков), ослабление пазовых клиньев с последующим их выпадением в воздушный зазор; для обмоток роторов — обрыв стержней в пазах и в месте припайки их к кольцам короткозамкнутого ротора. Кроме того, значительное число отказов электродвигателей вызвано плохой пропиткой их обмоток, что приводит к ухудшению электрических и механических характеристик изоляции и снижению ее пагревостойкости и теплопроводности.

При эксплуатации электродвигателей часто происходят отказы в результате попадания внутрь масла и воды, загрязнения обмоток пылью, попадания предметов на обмотки, перегрузки по току, плохой балансировки ро-

тора после ремонта, неудовлетворительной токовой и тепловой защиты. Нередко из-за чрезмерно плотной набивки подшипников смазкой происходит их перегрев и смазка вытекает из узла на обмотку. Смазка не должна превышать $\frac{2}{3}$ свободного объема узла, а в скоростных подшипниках — половины или трети его объема. На надежность подшипниковых узлов электродвигателей влияет также рациональный выбор смазочных материалов в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

Отказы частей электродвигателей характеризуются следующими данными: обмотка (65—80 %), подшипниковый узел (около 13 %), вводное устройство (7—22 %)

и др.

Для обеспечения надежности при монтаже асинхронных электродвигателей электрические и механические параметры их должны соответствовать параметрам производственных механизмов, а исполнение электродвигателей — условиям окружающей среды.

Электродвигатели и их коммутационные аппараты должны выбираться с таким расчетом, чтобы их температура нагрева при работе не превышала допустимых значений. Их следует устанавливать таким образом, чтобы исключалась возможность попадания на их обмотки и токосъемные устройства воды, масла, эмульсии, а вибрация оборудования, фундаментов и частей зданий не превышала допустимых значений.

При приемке электродвигателей необходимо определить их общее состояние без дополнительной разборки, измерить сопротивление изоляции обмоток, траверс, изолированных подшипников и других изолированных частей мегомметром на соответствующее напряжение.

Качество монтажа электродвигателей предъявляет опредсленные требования к фундаментам, подшипникам скольжения и качения, валам электродвигателей, воздушным зазорам между статором и ротором.

В процессе эксплуатации необходимо систематически производить технический осмотр электродвигателей. Периодичность осмотров устанавливается в зависимости от местных условий, по не реже одного раза в 2 месяца.

Требуют тщательного наблюдения и ухода подшипники и другие активные элементы электродвигателей. Температура их не должна превышать допустимых пределов Сорт масла для подшинников должен соответ-

ствовать техническим условиям на данный тип машины.

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием их номинальных токов.

Выключатели, контакторы, магнитные пускатели, рубильники, пускорегулирующие устройства, а также предохранители должны иметь надписи, указывающие, к какой электрической машине они относятся.

Аварийное отключение электродвигателя от сети осуществляется в следующих случаях: при появлении дыма или огня из электродвигателя или его пускорегулирующей аппаратуры; вибрации сверх допустимых норм, угрожающей целостности электродвигателя; поломке приводного механизма; нагреве подшипника сверх допустимой температуры, значительном снижении частоты вращения, сопровождающемся быстрым нагревом электродвигателя; несчастном случае (или угрозе возникновения его).

Периодичность ремонтов электродвигателей устанавливается главным энергетиком предприятия в зависимости от местных условий.

Текущий ремонт и обдувка электродвигателей должны, как правило, производиться одновременно с ремонтом приводимых механизмов. Капитальный ремонт электродвигателей ответственных механизмов, работающих в тяжелых температурных условиях и при загрязненности окружающей среды, должен производиться не реже одного раза в 2 года.

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЕДИНОЙ СЕРИИ 4А И ИХ МОДИФИКАЦИИ

Электродвигатели основного исполнения. Единая серия 4A охватывает диапазон мощностей от 0,06 до 400 кВт и высоты оси вращения от 50 до 355 мм.

По степени защиты электродвигатели изготовляются в двух исполнениях: IP44 — закрытое обдуваемое и IP23 — защищенное. Электродвигатели IP23 выпускаются только в основном исполнении.

Электродвигатели изготовляются на номинальные напряжения согласно табл. 83 и частоту сети 50 Гц (60 Гц — по заказу потребителя).

83. Номинальные напряжения электродвигателей серии 4А

Р _н , кВт	<i>U</i> _н , в	Сжема соеди- неяия	Число вывод- ных концов
От 0,06 до 0,37 » 0,55 » 11 » 15 » 110 » 132 » 400	220 и 380 220, 380 и 660 220/380 и 380/660 380/660	<u> </u>	6

Исполнение электродвигателей по способу монтажа отвечает требованиям ГОСТ 19523—74 и 2479—65.

Структура условных обозначений электродвигателей (табл. 84, 85): 4 — порядковый номер серии; А — вид электродвигателя (асинхронный); исполнение электродвигателя по способу защиты от воздействия окружающей среды (II — защищенное, при отсутствии данной буквы — закрытое обдуваемое); исполнение электродвигателя по материалу станины и щитов (А — станина и щиты алюминиевые, Х — любое сочетание чугуна и алюминия в качестве материалов станины и щитов; отсутствие знаков означает, что станина или щиты чугупные или стальные); высота оси вращения (три или две цифры); установочный размер по длине станины (S, М или L); длина сердечника статора (А или В) при условии сохранения установочного размера, отсутствие букв означает наличие только одной длины сердечника; число полюсов 2, 4, 6, 8, 10 или 12; УЗ — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150—69.

В электродвигателях с высотами оси вращения 50—132 мм применяется изоляция класса нагревостойкости В, с высотами оси вра-

щения 160—355 мм — класса F (ГОСТ 8865—70).

В электродвигателях с высотами оси вращения 50—132 мм применяются герметизированные подшипники серии 18 000 с заложенной смазкой на срок службы не менее 12000 ч, с высотами оси вращения 160—355 мм предусмотрено два вида подшипниковых узлов: с наложением смазки только при разборке электродвигателя и устройством для пополнения смазки без разборки электродвигателя.

Выводное устройство служит для подключения электродвигателя к сети с помощью кабелей в оболочке из резины или пластмассы, а также бронированных кабелей. Возможно подключение кабелей, защищенных металлорукавом или газовой трубой. Для подключения могут применяться кабели с медными или алюминиевыми жилами.

Структура условного обозначения различных исполнений вводных устройств: К — коробка выводов; 3 — с панелью выводов или 2 — без панели выводов; М — с удлинителем под сухую разделку кабеля или заливку кабельной массой; I — с одним штуцером, II с двумя штуцерами.

Электродвигатели изготовляются нормальной и повышенной точ-

ности.

Электродвигатели с повышенным пусковым моментом (табл. 86) предназначены для привода механизмов, имеющих большие статические и инерционные нагрузки в момент пуска (компрессоры, конвейеры, насосы, шлифовальные станки, поворотные круги и т. д.). В отличие от основного исполнения ротор этих электродвигателей имеет двойную клетку, залитую алюминием, обеспечивающую повышение пускового момента и спижение пускового тока, Электродвигатели с повышенным пусковым моментом выпускаются с высотами оси вращения от 160 до 250 мм.

Обозначение электродвигателей с повышенным пусковым моментом отличается от обозначения двигателей основного исполнения

добавлением буквы Р, например, 4АРІ80М4У3.

Электродвигатели с повышенным скольжением (табл. 87, 88) предназначены для работы в повторно-кратковременном режиме с частым пуском или пульсирующей нагрузкой (штамповочные прессы, молоты, кузнечно-ковочные машины, поршневые компрессоры и т. д.).

В отличие от основного исполнения ротор этих электродвигателей имеет уменьшенные размеры пазов и заливается специальным сплавом повышенного сопротивления, что обеспечивает «мягкую» механическую характеристику.

Электродвигатели с повышенным скольжением выпускаются с

высотами оси вращения 71-250 мм.

В обозначение электродвигателей с повышенным скольжением

добавляется буква С, например, 4АСІ80М6УЗ.

Многоскоростные электродвигатели (табл. 89) выпускаются на две, три, четыре частоты вращения и предназначены для привода механизмов со ступенчатой регулировкой частоты вращения (металлообрабатывающие станки, некоторые виды лебедок, механические колосниковые решетки и т. п.) от 500 до 3000 об/мин. Для получения необходимых сочетаний чисел полюсов, обеспечивающих требуемую комбинацию частот вращения, электродвигатели имеют специальные схемы (рис. 39).

В обозначении многоскоростных электродвигателей дополнительно указываются числа полюсов, соответствующие частотам вращения,

например, 4AI32S4/2У3.

Электродвигатели с фазным ротором. В серии 4А электродвигатели с фазным ротором предусмотрены с высотами оси вращения 160—250 мм со степенью защиты IP44 (4AK160—250); с высотами оси вращения I60—355 мм со степенью защиты IP23 (4AHK160— 355). Шкала мощностей элекгродвигателей 4АК, 4АНК и ее связь с установочными размерами приведены в табл. 90.

Малошумные электродвигатели (табл. 91) предназначены для работы в приводах с повышенными требованиями к уровню шума. Они выпускаются с высотами осн вращения 56—160 мм и отличаются от электродвигателей основного исполнения наличием двухслойной обмотки с укороченным шагом, числом пазов ротора, обеспечивающим минимальный магнитный шум, увеличением скоса пазов ротора до 1,5 зубцового деления, наличием повышенного воздушного зазора с минимальной неравномерностью, применением пластмассового вентилятора.

По уровию звука электродвигатели соответствуют требованиям ГОСТ 16372—70 для машин 3-го класса. Допустимые вибрации соответствуют ГОСТ 16921—71. Классы вибрации следующие: для высот оси вращения 56—71 мм и частот вращения 1500, 1000, 750 об/мин—0,7, соответственно для высот оси вращения 80—132 мм—1,1, для высоты оси вращения 160 мм и частоты вращения 1500 об/мин—1,1, для частот вращения 1000, 750 об/мин—0,7.

В обозначение малошумных электродвигателей добавляется бук-

ва Н, например, 4А160М4ЙУЗ.

Встраиваемые электродвигатели предназначены для встраивания в станки и механизмы. Они поставляются в виде обмотанного статорного сердечника и ротора в двух вариантах: с вентилятором и без него.

При поставке электродвигателей с вентилятором указывается размер отверстий для прохода охлаждающего воздуха, без вентилятора — расход воздуха, необходимого для охлаждения электродвигателя до температуры, допустимой данным классом нагревостойкости изоляции.

Встраиваемые электродвигатели могут поставляться как в основном, так и специализированных исполнениях и соответствующих модификациях.

Технические данные встраиваемых электродвигателей аналогичны данным электродвигателей основного исполнения со степенью защиты IP44 или их модификаций (ГОСТ 19523—74).

Электродвигатели со встроенной температурной защитой предназначены для привода механизмов, работающих со значительными пе-

регрузками, частыми пусками и т. д.

Температурная защита обеспечивает продолжительную работу электродвигателей без ложных срабатываний при температуре обмоток, измеренной по методу сопротивления и соответствующей предельной для данного класса изоляции; отключение электродвигателя при любых режимах, приводящих к чрезмерному перегрезу обмоток; полное использование перегрузочной способности электродвигателя в пределах допустимых перегревов, достаточное быстродействие и минимальное время возврата после устранения менсправностей или перегрузок.

В лобовые части обмоток электродвигателей устанавливаются полупроводниковые датчики температуры (терморезисторы). Электродвигатели работают в комплекте со специальными устройствами

температурной защиты, дающими сигнал на отключение.

Электродвигатели поставляются в основном исполнении, а также в электрических модификациях и специализированном исполнении. В обозначение электродвигателей добавляется буква Б, например, 4AI32M4БУЗ.

Maxoboff Mo-		0,257 4,157 1,537 1,637 10,537 10
Ммакс		addaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddadd
Ммин		α α κ΄ κ΄
Mayex Mn	ие об/мин	00000000000
Inyck IH	з исполнен ения 3000	4 4 4 4 4 4 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
cos Ф _H	Закрытое обдуваемое исполнение Синхронная частога вращения 3000 об/мин	000000000000000000000000000000000000000
η _н . %	Закрытос ронная час	6.000000000000000000000000000000000000
/ _н . А	Синх	00000000000000000000000000000000000000
п, об/мин		2740 2710 2710 2710 2770 2770 2770 2770 2880 2880 2880 288
P _H ,		0.000000-1288.488.2888.888.888.0000000000000000000
Тип		4A50A2V3 4A50B2V3 4A56B2V3 4A56B2V3 4A63B2V3 4A63B2V3 4A71B2V3 4A71B2V3 4A71B2V3 4A100S2V3 4A100S2V3 4A100S2V3 4A112 M2V3 4A100S2V3 4A112 M2V3 4A100S2V3 4A180S2V3 4A16 M2V3 4A16 M2V3 4A200 M2V3

4,36 4,76 5,6 6,5 11,4		1,15×10-4 1,3×10-4	$ 28 \times 10^{-4} $	49.5×10-4	55×10 – 4	57×10-4	$1,29 \times 10 - 3$	1.33×10^{-2}	2,24×10-2	4.5×102	7,0×10-2	11,0×102		51×10-2	76×10^{-2}	93×10^{-2}	1,47	1,78	2,56	4,08
2222-1 2222200		2,2	2.6 2.5	101 101	0,0 0,0	1 C1	2,2	2,5	21 C 4. 4	1 C1	2,2	တ က်	0 0 0 0 0	0,0	2.3	2,5	2,2	2,5	2, c	2,3
0,000		1.7	 സ്.പ	ຸ່	n, a	. <u>~</u>	1.6	1.6	9, -	9,1	1,6	. · ·	· ·	0	1.0	1.0	0,1	1.0	0.0	O. 1
222200	06/мин	2.0	2.0	2.0	0.0	0,0	2.0	2,0	., c	0.0	2.0	2.5	4. 4	4.	1,4	1,4	1,4	1.4	6,1	7.1
7,0	ения 1500	2,2	ເນ ເນີກ	0,4	4 4 7 7	. 4. . rv	5,0	5,0	0,0	0,0	7,0	۲- ۲- دن بر	2.0	7.0	6,5	6,5	7,0	7.0	0,1	0,
0.89 0.00 0.90 0.00 0.00 1.00	Синхронная частота вращения 1500	0,60	0.66	0,65	0.69	0.73	0.81	0,83	0 8 8 8 8	0.84	0,85	0,86	80,0	0.88	06.0	0.89	06.0	06.0	06.0	06.0
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00	ронная час	50.0	63,0	68.0	68,0	72.0	75,0	77,0	8 % 5 0	84.0	85,5	87,5	2 80 2 70	89,5	0,06	91,0	91,0	92,0	92,2	95,0
206.0 247.0 294.0 365.0 459.0	Синх	0,31	0,44	0,85	1,2	2,17	2,76	2,56	5,02	9,8	11.5	11,1	29.3	35,7	41,3	56,0	8,89	82,6	0,001	100,001
2970 2970 2970 2970 2970		1380	1375	1380	1365	1390	1420	1415	1425	1430	1445	1455	1465	1465	1470	1470	1475	1475	1480	1.100
110.0 132.0 160.0 200.0 250.0 315.0		0,00	0.0	0,25	0,37	0,75	1,1	ر. دن	3 6	4,0	ر ان ان	5.5	15.0	18.5	22,0	30,0	37,0	45,0	55,0	0.01
4A280S2V3 4A280M2V3 4A315S2V3 4A315M2V3 4A355S2V3 4A355N2V3		4A50A433 4A50B433	4A56A4V3	4A63A4V3	4A63B433	4A71B4V3	4A80A4 V3	4A80B4 V3	4A901.493	4A100L4V3	4A112A1433	4A132S4V3	4A160S4V3	4A160M4V3	4A180S4V3	4A180.M4V3	4A200M4V3	4A200L4V3	= 4A225M4V3	7 4AZ50545 3

Маховой мо-		4. × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
Маховой мент, кгс	24,67 12,3 14,5 28,0 28,2	88
M _{M3KC} R H		য়ঀড়ঀড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড় য়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড় য়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়ড়
Mwer M _H	0000000	
Mnyck M _H	06/MHH	ичичичичичичи———— ичобобобобойичийй
Inyck I _H	7,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0	ယယ္ရန္နန္နန္နက္လာတာတာလာတ္လာတ္လာတ္လ ဝင္ဝင္ဝင္တက္မ်ာင္ဝင္က်က္ခံရာဝင္က်က္ေပ
φ soo	0 93.0 0.91 7.0 1,2 92.5 0.90 5.5 1,2 0.90 93.0 0.90 5.5 1,3 0.90 94.5 0.91 6.0 1,3 0.92 0.92 6.0 1,3 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 7.0 1,2 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.9	0.000000000000000000000000000000000000
"н. %	93,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 94,5 94,5	88888888888888888888888888888888888888
l _π , A	162,0 201,0 240,0 240,0 351,0 438,0 549,0 Синх	8,40,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10
п, об/мин	1480 1480 1480 1480 1485 1485	9888 9990 9990 9990 9997 980 980 980
P _H ,	250 250 250 250 250 250 250 250 250 250	8100000 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000 8100000000 810000000000
Тип	4A250M4V3 4A280S4V3 4A280M4V3 4A315S4V3 4A315M4V3 4A355S4V3 4A355M4V3	4A63A653 4A71B653 4A71B653 4A71B653 4A80A653 4A80A653 4A112MA653 4A112MA653 4A112M653 4A132S653 4A132M653 4A160M653 4A160M653 4A180M653 4A180M653 4A2001653 4A2001653

4 4 62 11.77 10.55 16.0 35,2		74×10-4 1,35×10-3 1,62×10-3 2,7×10-3 3,45×10-3 1,0×10-3 10×1
00000		400446000-100000
प्रम्म सम्मन य्यं स्मृत्यं स्मृत्	06/мин	
လလုတ္ရက္ရလုတ္ရ လလုတ္ရက္ရလုတ္ရ	цения 750	ယယ္လယ္လန္လက္လက္လက္လက္လက္လက္လက္လက္လက္လက္လက္လက္လက္
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	частота вращения 750	000000000000000000000000000000000000000
991.5 992.5 993.5 94.0	Синхроппая ча	
84 0 139 0 155 0 199 0 239 0 221 0 362 0	Син	22.0 4.0 4.7 5.7 6.7 7.3 8.8 8.7 6.7 7.3 8.8 8.9 6.0 108 108 108 108 108 108 108 108 108 10
9885 885 885 885 885 885 885 885 885 885		680 675 700 700 700 720 720 730 730 730 735 740 740 740
45.0 75.0 75.0 110.0 132.0 160.0 200.0		90000000000000000000000000000000000000
4A250S633 4A250M6V3 4A280S6N3 4A31556V3 4A315M6V3 4A355S6V3 4A355S6V3 4A355M6V3		4A71B8Y3 4A80A8Y3 4A80188Y3 4A90LA8Y3 4A112M88Y3 4A112M88Y3 4A12M88Y3 4A12M88Y3 4A160M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A200M8Y3 4A280S8Y3 4A280M8Y3

Маховой мо- мент, кгс м ²	23.4 36.2 40,8		5,45	4,70 4, ~,	21,0 24,7	۲. ده دن رو		21.0	37,3 43,5		$ \begin{array}{c} 17 \times 10^{-3} \\ 29 \times 10^{-3} \\ 32 \times 10^{-2} \end{array} $	
Afmarc M _H	2,2,3		0,1						— — ∞, ∞,	***	8,8,8 8,8,8	-
Ммин	6,0 6,0 0,9	-	0,1	0,0	0 0 0	6.0 6.0	-	6,0	6.0		0.00	_
M _{nyck}	1.2	об/мин	2,2,5	0,0,	0.0	0.0	90, жин	0.0	1,0	об/мин	5,00	_
Iпуск I _н	က် ကို အီလီ	Синхронная частота вращения 600 об/мин	0,9	9.0	000	0,0 0	Синхронная частота вращения 500 об/мин	6.0	0.9	ащищенное исполнение частота вращения 3000	7.0	
cos Ф _H	0,85 0,85 0,85	стота враш	0,81	0.78	0.0	0 88 88 0	стота врак	0,75	0,76	Защищенное исполнение я частота вращения 300	0,88	_
% ∙ни	93,0 93,5 93,5	фонная ча	0.88	91,0	95.0 95.0	93,0	вь венноя	90,5	91,5	Защн Синхронная час	88.0 90.0 91.0	_
/ _н , А	211.0 253.0 306.0	Сину	64,0	97,0	155,0	217.0	Син	100.0	164,5 196,6	Синх	43,2 55,7 67,8	_
п _н , об/мин	740 740 740		590	230	230	230		490 940	490		2915 2914 2945	_
P _H ,	110.0 132.0 160.0		30.0	37.0 45.0	55.0 75.0	90,0	-	45.0 55.0	75.0 90,0		30.0 30.0 37,0	_
Tun	4A315M8V3 4A355S8V3 4A355N8V3		4A250S10У3 4A250M10У3	4A28051033 4A280M1033	4.4315S10.93 4A315.M10.93	4A355S10У3 4A355M10У3		4.A315S12N3 4.A315M12V3	4A355S12V3 4A355M12V3		4AH160S2N3 4AH160N2N3 4AH180S2N3	

37 × 10 – 2 64 × 10 – 2 76 × 10 – 2 95 × 10 – 2 1,98 3,1 4,1 6,8 6,8 1,4	37. 47. 47. 47. 47. 47. 40. 1.69 1.69 1.69 2.41 3.53 4.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
ପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ର ପ୍ରଦିପ୍ରପ୍ରପ୍ରପ୍ର	
0000000000	
	MIII 6.6256666666666666666666666666666666666
00000000000000000000000000000000000000	(ения 1500
00000000000000000000000000000000000000	Сипхронияя частота вращения 1500 об/мин 88,5 90,0 0,88 6,5 1,3 90,0 0,89 6,5 1,2 92,5 0,89 6,5 1,2 93,5 0,89 6,5 1,2 94,0 0,91 6,0 1,2 0 94,5 0,91 7,0 1,0
0.000000000000000000000000000000000000	ронизя 988 990 900 900 900 900 900 900
82.7 93.0 137.0 169.0 245.0 245.0 245.0 442.0 700.0	CAIIX 36.5 42.2 60.3 70.0 102.0 139.0 164.0 242.0 242.0 242.0 242.0 355.0 704.0
2945 2946 2946 2946 2946 2947 2947 2947 2947	1458 1458 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475 1475
45,0 55,0 75,0 110,0 110,0 132,0 160,0 200,0 250,0 315,0 400,0	18:5 37:0 37:0 37:0 45:0 45:0 75:0 110:0 132:0 132:0 160:0 150:0 400:0
4AH180M2V3 4AH200M2V3 4AH225M2V3 4AH250S2V3 4AH280S2V3 4AH280S2V3 4AH36S2V3 4AH36S2V3 4AH36S2V3 4AH36S2V3	4AH160S433 4AH180S4433 4AH180S4433 4AH1200M433 4AH2200L433 4AH250S443 4AH260S443 4AH280S443 4AH280M4V3 4AH36S4V3 4AH36S4V3 4AH315S4V3 4AH315S4V3 4AH315S4V3

Мивис Маховой мо-		2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	1,9 94×10-2 1,9 1,19 1,19 2.0 2.33 1,96 4,77 1,9 4,77 1,9 12,0 1,9 12,0 1,9 13,5
MH		000000000000	000000000
Мпуск М	0 об/мин		%/ MBH
Inyck In	Синхронная частота вращения 1000 об/мин		Синхронная частота вращения 750 об/мин 86.0 0.80 5.5 1,2 89.0 0.84 5.5 1,3 89.5 0.80 0.84 5.5 1,3 0.80 0.81 5.5 1,2 0.91.0 0.81 5.5 1,2 0.92.0 0.81 6.0 1,2 0.92.0 0.85 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.86 5.0 1,2 0.92.0 0.92 5.0 1,2 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.9
cos Ф _H	астота вра	000000000000000000000000000000000000000	0,80 0,80 0,84 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
¶. %	хронная ч	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	хронная ча 86,0 87,5 87,5 89,6 90,0 91,0 92,0
<i>I</i> н. А	Син	38,0 43,3 57,7 70,7 70,7 104,0 167,0 242,0 242,0 242,0 243,0 361,0 450,0	32.2 40.3 42.0 77.0 77.0 92.5 112.0 173.0
л _н 1 06/мян		975 975 985 985 985 985 985 985 985 985	738 738 738 738 738 738 738 738
Р _н , кВ т		18,5 22,0 30,0 30,0 75,0 75,0 110,0 182,0 182,0 180,0 200,0 200,0	15.0 22.0 37.0 45.0 75.0 90,0
Тип		4AH180S64V3 4AH180M64V3 4AH220M64V3 4AH225M64V3 4AH250S64V3 4AH250S64V3 4AH250M64V3 4AH280M64V3 4AH280M64V3 4AH280M64V3 4AH315S64V3 4AH315M64V3 4AH315M64V3 4AH315M64V3	4AH180S8V3 4AH200M8V3 4AH20018V3 4AH225M8V3 4AH255S8V3 4AH250S8V3 4AH250M8V3 4AH280S6V3

24,3 28,0 39,0 47,5		12.9 22.5 26.5 38.7 44.0		26.5 26.5 38.7 44.0
1,0 0,0 0,0		$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		8888
0,000		0,0000000000000000000000000000000000000		6,000 6,000
9,0,0,0	06/мин	0.00000	об/мин	0,1
200 mm		ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស ស	500	ກຸດດູດ ດູດດູດ ດູດດູດ
0,86 0,86 0,86 0,86	Синхронная частота вращения 600	00000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Синхронная частота вращения	0,78 0,78 0,77 0,77
63,0 93,0 94,0	гронная ча	90,0	ронная ча	90.5 91.0 91.5 92,0
208,0 251,0 302,0 377,0	Синх	94,0 114,0 153,0 182,0 219,0 260,0	Синх	118 160 195 237
735 735 740 740		585 585 590 590 590		490 490 490 490
110,0 132,0 160,0 200,0		45.0 55.0 75.0 90.0 110.0 132.0		55,0 75,0 90,0 110,0
4AH315S8У3 4AH315M8У3 4AH355S8У3 4AH355M8У3		4AH280S10V3 4AH3180M10V3 4AH315S10V3 4AH315M10V3 4AH35S10V3 4AH355M10V3		4AH315S12V3 4AH315M12V3 4AH355S12V3 4AH355M12V3

55. Значение КПД и коэффициента мощности электродвигателей основного исполнения при частичных нагрузках

	c			η,	%				φ soo		
Тип	KBT.				Hz	агрузка от в	Нагрузка от номинальной мощности,	мощности,	%		
		25	20	7.3	100	125	25	20	7.5	100	125
			رَ	Зак	рытое обд	Закрытое обдуваемое исполнение	Закрытое обдуваемое исполнение				
			j	ning kini	an saciol.	а вращени	00 nnnc K	МИН			
4A50.A253	0,0	42,0	55,5	0.09	0,09	57.5	0,31	0,49	0.61	0.70	0.75
4A50B2 y 3	0,12	48.5	0,09	63,5	63,0	58.0	0.31	0,50	0.62	0,70	0.75
4A56A2V3	0, 18	51,0	63.0	0'99	0.99	63.0	0.34	0.54	0,66	0.76	80
4A56B2V3	0,25	57,5	67.5	0 69	68,0	64.0	0,35	0.57	0,00	0.77	
4A63A2V3	0,37	63.0	71.0	72.0	70.0	65.0	0,45	000	8	800	08.0
4A63B2V3	0.55	0.69	75.0	75.0	73.0	200	0,13	900	99,6	00,0	500
44714933	27.0	71,7	20,00	100	100	200	F L	0.00	90,0	00.00	0.00
4 4 7 1 15 0 7 9	-	7.00	0 6	0 6	2 1	73.0	0,50	0,72	0,82	0.87	0,89
4A/1D233	-: -	0.6	0,00	ر ۾ آ	6,77	73,0	0,20	0.73	0,82	0,87	68'0
4A80A233	ر. در	0,8,	6,0%	5,15	0,18	0.6/	0.48	0.70	08.0	0.85	0 87
4A80B2V3	2,5	77.0	83.0	83,5	83.0	81.0	0.51	0.73	83	0.87	080
4A90L2V3	3,0	0.08	85.5	85.5	84.5	82.0	0.58	2,0	8	88	80.0
4A100S2V3	4.0	0.08	86.0	87.0	86.5	0.00	9	800	98	000	6
4A100L233	5,5	82.5	87.5	88.0	87.5	0,0%	29	, c	, C	600	0
4A112M2V3	7,5	78.0	85.5	87.5	27.	, 65 5 7 7 7	92.0	27.0	200	16.0	16,0
4A132M2V3	11.0	0 08	87.0	0 00	87.0	900	30,0	0,0		90	60,0
4.A.160S2N3	15.0	80.0	26.55	28	0.00	27.0	2 12	56	0.00	06.00	06,0
4A160M93/3	ν. «	20.08	24	0 00	200	2,0	2,00	20,0	0.0	06.0	06,0
44 1805 °V3	0.00	20,00	9	0 0	0 0	0,00	7,0	00,00	06.0	26.0	0,92
A A 100 MONTO	16	0,00	0 0	0,00	00,00	o, ⊗	CQ . 0.	78,0	08. 0	16.0	0,92
4A180.M23.3	0,00 0,00 0,00 0,00	0.28	88.5	30,5	90.2	0,68	99.0	0,82	0.88	06.0	06.0
4A 200.M23 3	37.0	0,18	87,5	0,06	0.06	89.5	29.0	0,82	0.87	68 0	0.89
4A200L253	45.0	83.0	0,68	91,0	0.16	90.5	0.71	0 85	500	06.0	60,0
4A225M233	55,0	82,5	89,5	91,0	0.16	90.5	0.78	68	0.0	66.0	86
					_		•	}	•	70.10	30,0
	_				-						

\$0.000000 \$0.000000 \$0.0000000	_	00000000000000000000000000000000000000
00.89	_	000000000000000000000000000000000000000
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		00000000000000000000000000000000000000
0.08 9.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88	11 ни /90	44444460000000000000000000000000000000
0.71 0.83 0.83 0.83 0.83	1500	0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
91.0 90.5 92.0 92.0 92.0	а вращения	
921,0 921,0 921,0 932,0 932,0 932,0	Синхронная ч а стота	0.000000000000000000000000000000000000
92.0 92.0 91.0 92.0 92.5 93.0	нодхн	0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0.00000 0
8888890 9999999999999999999999999999999	ڻ	0.000 0.000
887.0 887.0 887.0 89.0		82.84.44.88.44.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.64.
75.0 90.0 110.0 132.0 160.0 250.0 315.0		20000000000000000000000000000000000000
4A250S2V3 4A250M2V3 4A280S2V3 4A315S2V3 4A315M2V3 4A315M2V3 4A355S2V3 4A355M2V3		4A50A4V3 4A56B4V3 4A56B4V3 4A56B4V3 4A63A4V3 4A71B4V3 4A71B4V3 4A71B4V3 4A100L4V3 4A100L4V3 4A112M4V3 4A112M4V3 4A1132A4V3 4A1132A4V3 4A132A4V3 4A132A4V3 4A132A4V3 4A132A4V3 4A132A4V3 4A132A4V3 4A132A4V3 4A160S4V3 4A180M4V3 4A180M4V3

Co		1			00	0	~ ^	~ α	0	നർ	.		-	0	9	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	തം	1 O	٠ (۵	0	· m	4	4.	_
man			125	6,0	ත <i>හ</i>	0,0	0	 o ⊂	0	0.8	- -		7.0	0,7	0,7	0.7	0,7) C	7,0	00	. 8	0.8	0,84	ە - -
Howwarder many.			100	06'0	000	0,91	060	96	0,92	0,92	2		0.62	0,62	69.0	0,71	0.74	4,0	0,72	0,76	0,81	0,80	0,81	0,00
T T		%	7.5	0,89	68,0	0,0	0,91		0,92	0,92			0,51	0,51	0.58	0,60	0 6	0.00	0,00	0,0	0.74	69'0	0,74	60,0
		мощности,	20							0.90		об/мин	0,38	0,38	0,45	0.47	0,51	0,02		0.56	0,62	0.56	0,62	2,
		Нагрузка от номинальной мощности,	25	69'0	80 00 00	0,73	0,82) (0) (0) (0)	0,82	0.82	3	1000	0,25	0,24	0,30	0,30	0,33	0.00	30,0	0.33	0,40	0.33	0.40	5
		грузка от н	125	0.19	92,5	92.0	91.0	92.5	93,0	93.5 53.5		а вращения	52,0	55,5	0,19	62.5	603,55	0,60	28.0	78,5	79,5	83,0	8,8 2,0 0,4	2
	n. %	Ha	100	92,0	92,5 93,0	93,0	92,5	93,5	94,0	94.0 55.0		Синхронная частота	56,0	59.0	64.5	67,5	0,69	74.0	2 2	81.0	82,0	85,0	85.0	2,
			75	92,5	93,0	93.0	93.0	94.0	94,5	94 95 0		икрон	56,0	0.60	40 V	000	25.0	76.0	82.0	82,0	83.0	84.0	80.0	;
			50	92,0	92,0	92,5	93,5	93,5	94,0	92 92 5		Синхрон 49.5 56.0 54.0 59.0 59.5 64.5	ນ ທີ່ກ	0,0	23.0	75.0	81.5	81,0	82,5	0.18	% % 2,1,0	-		
			25	88 88 73 4	88 88 50 50	0.0	0,06	91,0	5.5	92,5			34,55	υ, η υ, ι	ປະ ທຸດ ທຸກ	0,20	3.6	65. 70.	74.0	73,0	77.0	71,0	83.0	
		KBT.		45 55,0	75.0	90.0	132,0	160.0	200,0	315,0			0,18	0,0	20,00	0.0		1.5	2,2	3,0	4,0	ດເ	0,11	- -
		Тип		4A200L4V3 4A225W4V3	4A250S4V3	4A250M4V3 4A280S4V3	4A280M4V3	4A315S4V3	4A315M4V3	4A335M4V3			4A63A6V3	4.403.D03.3	4A/1A0%3	4 A 80 A 6 V 3	4A80B6X3	4A90L633	4A100L633	4A112MA6V3	4A112MB6V3	4A132Sb33	4A160S6V3	

00000000000000000000000000000000000000	27.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
000000000000000000000000000000000000000	0.000000000000000000000000000000000000
4 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000	ин н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	43 750 об/мин 0,28 00,28 00,28 00,28 00,33 00,3
88888888888888888888888888888888888888	Синхронная частота вращения 56.5 64.0 65.0 64.0 68.0 65.5 70.0 75.0 76.5 74.0 76.5 74.0 76.5 74.0 76.5 83.0 83.0 83.0 84.0 85.5 86.0 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5
9999999999888 4333999999999989887 633309999999999	HBM 48CTO.
88 89 99 99 99 99 89 89 89 89 89 89 89 8	жн. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
88 88 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2769872448888888888888888888888888888888888
99100000000000000000000000000000000000	8444446629
15.0 22.0 30.0 30.0 37.0 55.0 75.0 75.0 110.0 1132.0 160.0	00.22 00.37 00.37 00.22 00.23 00.03
4A160M633 4A200M533 4A200M533 4A250C633 4A2550S633 4A280S633 4A280S633 4A280M633 4A280M633 4A315S633 4A315S633 4A315M633	4A71B8N3 4A80A8N3 4A80B8N3 4A90LA8N3 4A10LB8N3 4A112MB8N3 4A112MB8N3 4A132SBN3 4A132N8N3 4A160N8N3 4A160N8N3 4A160N8N3 4A200N8N3 4A200N8N3 4A200N8N3

		125	0,83	0.84	0.82	0,84	0.84	0,84	0.84 0.83			0.82	0,82	0,77	0.77	0,79	0,80	0.80	0,81		0,75	0,75	0,75	0,76	
		100										0,81									0,75	0.75	0.76	0,76	
CO3 (D	0,	7.5							0.83			0,76	0,76	0,73	0,74	0.76	0,78	0,81	08,0		0.72	0,71	0,71	0,71	
	мощности,	20	0.72	0.71	0.76	0,77	0,76	0,75	0,78		111111	0.66	0.65	0,65	0.68	0.69	0,71	0.77	0,74	MHH	0.64	0,63	0.62	0,61	
	Нагрузка от номинальной мощности,	25	0.72	0.71	92.0	0.77	0,76	0.75	0,78			0,43	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52	09.0	0,56	и 500 об/мин	0.43	0,42	0,41	0,40	
	грузка от н	125	88.5	0 06	0 06	91.0	91,5	92.0	86.0 92.0	0		0.98	87,5	89,5	89.5	91.0	90.5	90.5	91,5	а вращения	0.08	89,5	90.5	91,0	
, D,	Ha	100	0 06	910	92.0	92,5	93.0	93.0	93.5 5.5	CHANDOURS DESCRIPTION	משא אשרוטו	88.0	0.68	91.0	91,5	92,0	92,0	92.5	93,0	і і Синхронная частота	90.5	91,0	91.5	92,0	
Ė		75	0.06	910	92.5	93.0	93.5	93.5	94,0	100001	nodvuu	88.5	89.5	91.0	92,0	92.0	92,5	93.0	93,5	нодхни	91.0	91,5	91.5	92,0	
		20	90.5	90.5	92.5	93.0	93,5	93.0	94,0		J	88,5	89.0	90,5	92.0	92.0	92,5	93.0	93,5	ں -	_	91.0	-	-	
		25	86.5	87.0	0 06	90	93,0	91,0	91,5			84.5	85.0	86.5	87.0	88.5	89.5	91.0	91,0	-	87.5	0.88	88.0	88,0	
	ď,	KBT	37.0	45.0	0 0	75.0	0,06	110.0	132,0			30,0	37.0	37.0	45.0	55.0	75.0	0.06	0,011		45.0	55.0	75.0	0,06	
	Тип		4A250S8V3	4A950M8N3	4 A 980S 8 V3	4 A 280 M8Y3	4A315S8V3	4A315M8V3	4A355S8V3			4A250S103	4A250M10V3	4A280S10V3	4A280M10V3	4A315S10V3	4A315M10V3	4A355S10Y3	4A355M10V3		44315S12V3	4A315M12V3	4A355S12V3	4A355M12V3	

	06/мин
ние	3000
: исполнение	зрашения
Защищенное	частота
38	пхронная частота вращения 3000 об/мин

	0.090 0.090 0.090 0.087 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088		000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000000000000000000000000000		0.0000088888888888888888888888888888888
	93229		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
об/мин	00000000000000000000000000000000000000	96/мин	0.000000000000000000000000000000000000
3000	88.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	1500	900000000000 48128181882
а вращения	88888888888888888888888888888888888888	а вращения	98888888888888888888888888888888888888
инхронная частота	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99	Синхронная частота	8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
инхрон	8999999999999999 81199999999999999 81199999999	нофхни	09090909090909090909090909090909090909
ر	00000000000000000000000000000000000000	O	94.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	888 88 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90		9933 50 933 50 935 50 935 935 50 935
	22.0 30.0 45.0 55.0 75.0 75.0 110.0 1132.0 160.0 220.0 250.0 400.0		22.0 30.0 37.0 37.0 75.0 190.0 182.0 160.0
	4AH160S2V3 4AH180S2V3 4AH180S2V3 4AH200M2V3 4AH200L2V3 4AH225A2V3 4AH226M2V3 4AH280S2V3 4AH280M2V3 4AH356M2V3 4AH355S2V3 4AH355S2V3		4AH160S4V3 4AH180S4V3 4AH180S4V3 4AH200M4V3 4AH200L4V3 4AH250S4V3 4AH250S4V3 4AH280S4V3 4AH280S4V3 4AH280S4V3 4AH280S4V3

				Ê	\$?				ф soo		
Тип	o, H				Ha	грузка от н	Нагрузка от номинальной мощности,	мощности,	*		
	TGX	25	20	75	100	125	25	50	75	001	125
4AH315M4V3 4AH355S4V3 4AH355M4V3	250,0 315,0 400,0	22.0 0.0 0.0	95,0 95,5 95,5	95.0 95.5 95.5	94,0 94,5 94,5	92,0 93,0 93,0	0,84 0,82 0,89	0,91	0,92 0,91 0,91	0,91 0,91 0,91	0.86 0.87 0.87
			O	нихропн	Синхропная частота	га вращения	1000	96/мин			
4AH180S6V3 4AH180M6V3	18,5	888 800 100 100	88.0	88 0.0 0.0 0.0 0.0	87.0 88.5	85,0 86,5	0,47	0,72	0,81 0,84 0,86	0,85	
4AH200L6V3 4AH225M6V3	37.0	87.5 89.55	91.0	91.0	90 10 10 10 10	0,08	0,58	0,78	0 8 8 8	0,88	
4AH250S6.Y3 4AH250M6.Y3	55,0	88.5 90.0	92,5 93,0	93.0 93.0	92,5 93,0	91,5	0,57	0,77	0,84	0,87	
4AH280S6V3 4AH280M6V3	90.0	92,5 93,0	94 0 46 0 0	93.55 53.55 53.55	925 925 5	90 6,09 7,09	0 0 0,0 0,0 0,0	000	0 0 0 0 0 0	000	
4A H315S6V3 4A H315N6V3 4A H355S6V3 4A H355M6V3	132.0 160.0 200.0 250.0	99.99 0.00.00	9888 8000	94.0 94.0 5.0 6.0	93.0 94.0 94.0	91.0 92.0 92,5	0.75 0.76 0.75	0,88 0,88 0,88 0,88	0,00	0.00 0.00 0.00 0.00	0,85 0,85 0,87
	-		- 0	нодхни	і Синхронная частота	та вращения	ия 750 об/мин	мин		_	
4AH180S8Y3 4AH180M8Y3 4AH200M8Y3	15,0 18,5 22,0	82,0 84,5 88,0	86,5 88,5 91,0	87,0 88,5 90,5	86,0 87,5 89,0	83.5 85.0 86.0	0,44	0,66	0,76 0,77 0,82	0,80 0,88 0,84	0,81 0,80 0,83
			_								

000000000000000000000000000000000000000	0,79 0,78 0,78 0,81 0,81	0,71 0,76 0,61 0,59
968888888888888888888888888888888888888	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.78
0,0000	0,77 0,81 0,82 0,82 0,82	0,77
0.77	0,70 0,70 0,76 0,76 0,75 0,75	мии 0,72 0,67 0,32 0,30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Синхроиная частота вращения 600 об/мин 90,5 90,0 88,0 0,50 0,50 92,0 92,5 92,0 92,5 92,5 91,0 6,59 0,59 93,0	я 500 об/мин 0,53 0,46 0,16
988888 888,0 989,0 99,0 99,0 99,0 99,0 9	та вращен 88,0 88,5 89,5 90,5	а вращения 86,0 89,0 92,0
989 980 982 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983	ная часто 90.0 90,5 91.0 91.5 92.0	Синхронная частота 92,0 80,5 81,0 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
90,50 93,50 94,0 94,0 95,50	михрон 90,5 92,0 92,5 92,5 93,0	нхронн 92,0 90,0 90,5
99099999999999999999999999999999999999	931.0	93.0 91.5 87,5 87,5
28888888888888888888888888888888888888	888 98.55 91.0 92.5 0.55	91.0 89,5 80,0
30.0 37.0 45.0 75.0 75.0 90.0 110.0 132.0 200.0	45.0 55.0 75.0 90.0 132.0	55.0 75.0 90.0
4AH200L8V3 4AH225M8V3 4AH250M8V3 4AH280S8V3 4AH280M8V3 4AH315S8V3 4AH315M8V3 4AH315M8V3 4AH315M8V3 4AH355S8V3	4AH280S10У3 4AH280M10У3 4AH315S10У3 4AH315M10У3 4AH355S10V3 4AH355N10V3	4AH315S12V3 4AH315M12V3 4AH355S12V3 4AH355M12V3

86. Технические данные асинхронных электродвигателей серии 4A с повышенным пусковым моментом.

Момент ниерили, кг мª		0, 102	0,12/	0,19	0.232	0,365	0,445	0,64	1.02	. 1 1		0.55	0,73	88,0	9.1	1.81	2,95	4,62	5,04			77	0,72	1,0	
А ^у макс А ^у н		67,6	7,0	27.0	2,5	2,5	2,2	2.5	2,0	7,7		2.2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2			0	0,0	2,0	_
Мин		9,1	0,1	1,6	9,1	9,1	1,6	1,6	9,1	0,1		1.6	1,6	1,6	1,6	1.6	1.6	1.6	1,6	_		- L	 . ro	٦,٠	
Миуск	06/мин	0,0	0,7	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0.0	0,2	96/мин	2.0	2,0	2,0	2.0	2,0	2.0	2,0	2,0	_	чин	-	. — . ∞	8,	_
Inyck In	1500	ر~ ر بن بر	ر ان	۱,۰	7,5	7,5	7.5	7,0	ر. دن ت	c',	1000	7.0	7,0	0,9	6,5	6,5	7,0	6,5	6,5		я 250 об/мин		0,0	5,5	_
cos φ _{ff} .	. –	0,87	/s'o	78.0	0,87	88'0	0,88	0,88	0,87	0,00	а вращения	0.83	0,83	08.0	0,85	98'0	0,84	0,82	0,83		а врашения		0,75	0,77	_
л _н . %	2"	87,58 15,15	88,5	90,0	00.0	0,16	92,0	92,5	0,0	93,0	ая частота	85.5	87,5	87.0	90,5	90,5	20 20	91,5	91,5	_	Зинхронная частога	36.0	87,0	86,5	
I _н , А, при U _н = =380 В	Синхронная	29,6	1.00	42,2	57,5	69,5	83,5	101.0	139,0	0,601	Синхронная	23.5	31,4	40,4	43,4	58,5	73,8	91,0	110,0		Синхрон	17 6	25,6	34.2	
лни, 90		1465	1405	1460	1460	1470	1470	1475	1475	14/0		975	975	970	975	975	980	980	086			720	730	730	_
Р _н , кВт			18,0	22,0	30,0	37,0	45.0	55,0	720	- - - -		11.0	15,0	18,5	22.0	30.0	37,0	45.0	55,0	_		7 7		15,0	_
Ткп		4AP160S43	4AP16001433	4AP1805493	4AP180M4V3	4AP200M4V3	4AP200L4V3	4AP225M4V3	4AP250S4V3	4AF250M433		4AP160S6373	4AP160.M6V3	4AP180M6V3	4AP200M6V3	4AP200L63'3	4AP225M6V3	4AP250S6V3	4AP250:M6Y2			AADIGOCOVO	4AP160M8V3	4AP180M8V3	

1.6 2.95 4,62 5,45	нием при	Мочент инер- цин, кг м*		9.8×10^{-4}	18×10-4	0.4×10^{-2}	10 10	0.8×10-2 1.0×10-2	,3×10-2		$3,0\times10^{-4}$ 4,2×10-4	,3×10-2	0,55×10 0,55×10 0,55×10	,87×10−*
6,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	скольжением	MMANC MG		si e	. 	oi e	101	2.2	4.		2,2	ci c	isi	ن _
2222	повышениым				_		_	9,9			9.9			
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	U08 MU	M _M HH M _H		<u>-</u> -	-				<u>-</u>					· -
	4.A c	Мпуск Мн	ним/90	2,0	2,0	9,0	2.0	2.0	2,0	06/мин	2,0	2,0	20,0	2,0
ညလ လ လ လ လ လ လ လ လ	серии	пуск Тн	1я 3000	10 m	6,0	က က က က		7.5	7.5	ия 1500	2 4 4 5 5	0.0	0,0	6.0
0,78 0,80 0,80 0,72 0,75	гателей	Фи	вращени					0.86 0.84	_	н врэщенк	0,73	.82	.82	.82
888 9999889 90055	электродвигателей	, cos	Синхронная частота вращения 3000 об/мин				_	82.0 84.0	_	Синхропная частота вращения 1500	86.0 0	_		
41,0 47,3 63,4 87,0 01,0		т _д	нхронна							нхропна			92	92
	асинхрониых	/ _н , А, при U _н = =380 В	Ö	20.4	4.	7.7	10.3	13.4 17.2	24,0	Ğ	1,8	ເດ ∠ ເບັກ	ເທາ ລີວັດ	2,8
730 730 735 735 735	e e	п, об/жин		2700	2745	2745	2805	2805 2850	2840		1350	1358	986	1395
18,5 22,0 30,0 37,0 45,0	з == 40 %	ρ, κΒτ		1.0	1,9	67 62 10 10	. 4. . ∞	6 8 6	11.0,		9,0		- 4.0	8, 2,
4AP200M8V3 4AP200L8V3 4AP255M8V3 4AP250S8V3 4AP250M8V3	87. Технические , номинальной ПВ	Tsin		4AC71A2A y 4AC71B2X3	4AC80A2V3	4AC80B2V3 4AC901.2X3	4AC100S2V3	4AC1001.2V3 4AC112M2V3	4AC132M2V3		4AC71A4V3 4AC71B4V3	4AC80A4V3		E 4AC100S433

Момент инер. ции, кг м³	23.0 23.0 23.0 23.0 24.0 25.0 25.0 25.0 27.0	20,3×10-4 0,34×10-4 0,35×10-4 0,35×10-1 1,7×10-2 1,7×10-2 2,1-1 1,7×10-2 2,1-1 1,7×10-2 2,1-1 1,7×10-2 1
Mwakc M ₃₁		
Ммин	0000000000000	<u> </u>
Mnyck M _H	000000000000	1000 об/мин 00 об/мин 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Inyck I _H	000777700077	
cos ¢ıı	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Синхронная частота вращения 62.5 0.70 4.65.0 0.70 4.65.5 0.73 4.65.5 0.73 4.65.5 0.73 6.55 0.73
ή. %	28 88 82 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	оонная час 62,5 65,0 61,0 66,5 77,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 80,0 82,5
Iн. А при U _н =	10.1 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 10.0 10	Canxy 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
W _н ,	1395 1395 1395 1410 1425 1432 1418 1410 1410 1410 1385	920 8860 8860 920 920 940 940 940 940
ν κΒτ	85.0 220.0 200.0 2	0.00 4.00 4.00 6.00 7.70 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
Tun	4AC1801433 4AC1122M433 4AC1322M433 4AC1322M433 4AC1605453 4AC1605453 4AC180M433 4AC2000M433 4AC20001433 4AC20501433 4AC20501433 4AC20501433 4AC20501433	4AC71A6V3 4AC80A6V3 4AC80A6V3 4AC80B6V3 4AC90L6V3 4AC112MB6V3 4AC112MB6V3 4AC112MB6V3 4AC132M6V3 4AC132M6V3 4AC132M6V3 4AC132M6V3

22,0×10-2 0,4 0,45 0,74 1,15	18.5 × 10 - 2
~~~~~	
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9	
9 84.5 0,90 6.5 1,9 6.5 1,9 83.5 0,92 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9 6.5 1,9	
0,90 0,92 0,91 0,91 0,90 0,88	0.000000000000000000000000000000000000
84,55 83,55 81,0 81,0 86,5 фонная ча	888 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
39.9 43.5 54.6 69.0 75.8 90.0	1.2.2.6.4.7.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
940 910 920 950 950	670 660 660 660 670 670 690 690 690 690 690 690 690
19 222.0 228.0 33.5 40.0 45.0	0000900409999999999999999999999999999
4AC180M6V3 4AC200M6V3 4AC250C6V3 4AC25M6V3 4AC250S6V3 4AC250M6V3	4AC71B8V3 4AC80A8N3 4AC80B8V3 4AC90LA8V3 4AC10L8V3 4AC112MB8V3 4AC112MB8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3 4AC132S8V3

88. Номинальные мощности (кВт) асинхронных электродвигателей серии 4А с повышенным скольжением 9

						Ō	нхронна	Синхронная частота вращения, об/мия	враще	ния, об	/MISE					
Ė		3000	04			15	1500			10	0001	_		7:	750	
						171	родолжи	Продолжительность вилючения	Th BRUTHO	ения ИВ.	3, %					
	15	25	1.0	100	15	25	60	100	l ēl	25	60	100	15.	55	09	100
4.AC71.A	1.20	1.06	0.93	0.85	0.83		09.0	09 0	0.45	0.40	0.40	0.40	1	[	1	1
4.7C71B	1,50	1,39	1,10	06.0	1,10	0.93	0.80	0.70	08.0	0,65	0,65	0,50	0,35	0,30	0,30	0,20
4AC80A	2,40	96.1	1,70	1,50	1,60		1,10	0.95	1,00	06,0	06'0	0,50	0,35	0,50	0,45	0,35
4.AC80B	3,20	2,70	2,20	2,00	2,10		1,50	1,30	1,50	1,30	1,10	08,0	0,70	09.0	0.50	0.40
4AC90A	1	1	1	1	I	!	1	1	١.	1		1	1 . 10	06.0	08.0	0 70
4AC90B	1		1	1	I		I	İ	1	1	1	1	1,10	1,20	0.	0,80
4AC901.	3			2,70	3, 10	2.40	2,20	1,90	2.20	1,80	1,30	01.	1	l	I	ı
4AC100S	0,00	2,00	4,20	3,60	4,00		2,80	2,30	1	1	1	}	ı	l	1	1
4.AC100L	8,00			5,30	5,50		3,80	3,30	3,10	2,80	2.20	.80	08.	09.1	1,50	1,20
4AC112M.1	1		1				!	1	6,50	3,80	2.80	2.50	3.00	5.60	1,90	ගි
4ACH2MB	8	9,50	7,10	6.00	8.00		2,00	4,20	2,60	80.	3.80	3,20	4,20	3.60	2,50	1,90
4AC1325	1	'	1	İ	æ. ⊒		7.50	7,10	8,50	7,50	6,00	4,50	0.9	2,00	3,60	2.60
4.AC132M	17,00	14.00	8.1	10,01	16.0		10,50	00.6	11,00	10,00	7,50	6,30	8.50	7.10	5.00	3.60
4AC160S	I	1	1	1	22.0	00.61	15,00	13,00	16,00	14.00	00.	00,01	00.11	0.00	8.00	7,00
4.1C160M	1	1		1	25.0		18,00	17.00	21.00	00'61	15,00	13,00	16.00	14.00	0.1	0.00
4 AC180S	1	1	I	1	26.5		20.00	19,00	1			1		1	1	1
4AC180M	1	l	I	1	32.0		25.00	24.00	22,00					17.00	14,00	13,00
4AC200M		1	1	1	45.0		28.00	26,00	28.00				26,50	24.00	19,00	16,00
4AC2001.	1	1	1	1	50.0		37,00	35,00	40,00						1	1
4.AC225S	1	I	1	1	63.0				40,00				22	8		22,00
4AC250S	1	1	1	1	75,0		53,00	20,00	26.00	45,00	36,00	33.50	45.00	45,00	30,00	26,50
4AC250M	1	1	1	1	0. 08_				00`09			36,00	1	i	1	ł
	_	_	_		_	_		_					_	_		

89. Технические данные асинхронных многоскоростных двигателей серии 4А

Момент инер- ции, кг м*
М _{макс} М _я
М _{мин}
Mnyck
Inyck I _H
دە< ⊅"
,°,
, 1 ¹ 1.
$\begin{bmatrix} I_{\rm H}, A, \\ {\rm nph} & U_{\rm H} = \\ = 380 \text{ B} \end{bmatrix}$
и ^и , 06/мин
$P_{\rm H}$ , kBr
Тип

Двухскоростные двигатели
Синхронные частоты вращения 1500/3000 об/мин. Схема соединения обможии A/VY

	7×10-4	8×10-4	12,5×10−4	13,5×10−4	14,3×10-4	16×10~4	$0,32\times10^{-2}$	0,36×10-2	0,64×10·f
Z/1 X	2.2	2,2	2.2	1,9	8.1. 8.9.	1,9	2.0	2.1	2,2
МОТКИ	 	1.6	1.6	5,7	1.5	6,1	1.3	6.1.	1.2
епия о	8.1.	1.6	1,6	1,5	1,5	 	1,7	1,7	7,1
гма соедин	3.5	3,5	3,5	3,5	4,0	4.4. ro,ro,	5.0	5,5	6,0
D/MMH. CX	0,61	0,62	0,66	0,70	0,73	0,75	0,79	0,81	0,86
000 /000 000 /000	45,0	49,0 57,0	55,0 61,0	57,0 61,0	64,0	67,0 69,0	73,0 72,0	76,0 74,0	77,0
уг кинати	0,55	0,6	0,8	0,86 1,05	1,74	2,2	2,9 3,56	3,7	4,6 5,6
iacioina Bp	1400	1330 2660	1448 2880	1448 2880	1420 2880	1433 ⁷ 2865	1420 2780	1420 2780	1420 2850
синаронные частоты вращения тэоо/зооо осумин, схема соединения обмотки А/ЭХ	0,1	0,12	0,19	0.224 0.37	0.45	0,63	1,1	2,0	2,2 5,0
5	4A56A4/2V3	4A56B4/233	4A63A4/2У3	4A63B4/2V3	4A71A4/2V3	4A71B4/2V3	4A80A4/2V3	4A90LA4/2V3	4A90LB4/233

•										
Тип	$P_{\rm H}, \kappa B \tau$	л _н *	$\begin{array}{c} I_{\rm H}, A, \\ {\rm npu} U_{\rm H} = \\ = 380 \text{ B} \end{array}$	η _κ , %	cos 🗗	Inyck In	Mnyck Mmhh		MMSKC MH	Момент инер- ции, кг м²
4A100S4/2V3	2,65 3,4	1440 2820	6,15	80,0	0.82	6,0	~ ~ ~	1,3	2,2,2	0,9×10-1
4A112M4/2V3	4,2 5,0	1450 2901	9,0	82.0	0.84	7,5	1,3	0,0	~ ∞ ∞	1,65×10-2
4A132S4/2V3	6,0	1460 2910	12,0	84,0	0,87	7,5	1,3	1.0	8, 8,	$2,8\times10^{-2}$
4A132M4/2V3	0,0 2,0	1460 2910	17,0	86,0 81,0	0,88	7,7,	1,3	0,1	8, 8,	4×10-2
4A160S4/2V3	11,0	1460 2940	23,2	85,0 83,0	0,85	~ t~ ww	7,5	1.0	2,1	11×10-2
4A160M4/2V3	14.0 17.0	1460 2900	28,1 33,5	87,0 84,0	0,87	7,7,	2,5	1,0	2,1	13,5×10-*
4A180S 4/2V3	18,0	1470 2920	34,4	88,5 85,0	0,90	6,5	1,3	1,0	1,8	21×10-3
4A180M4/2V3	22,0 26,5	1470 2920	41,3	90,0 86,0	0,90	7,5	1,3	0,8	8.8	0,25
4A200L4/253	33,5 37,0	1477 2955	64,4	91,0 87,0	0,87	7,0	8,1	1,4	2,0	0,58
4A225M4/2V3	42,5 45,0	1477 2955	82,5 91,3	92,0 86,0	0,85	7,0	1,8	1,4	2,2	0,85
4A250S4/2V3	20,0 60,0	1477 2955	95,2 118	93.0 87,0	0,86	6,5 7,0	1,8	1,4	2,2	1,3

A250M4/2V3	60,0	1477 2955	114 136	93,0 88,0	06,0	6,5	1,8	1,4	2,0	_ ئ
Син	хронные ч.	астоты вра	эщения 75(	3/1500 06/	Синхронные частоты вращения $750/1500$ об/мин. Схема соединения обмотки $\Delta/{ m YY}$	а соединев	ня обм	отки Δ	/YY	
A100S8/4V3	1,0	700	3,67	68,0	0,61	5.0	1,2		1,8	$1,2\times10^{-2}$
A100L8/4V3	1,4	700 1430	5,0	69,0 81,0	0,62	5.0	1,2		8,1	1,45×10-1
A112MA8/4V3	3,0	710	5,7	72,0 75,0	0,71	7,5	1,2	0,8	 8 8	1,73×10-1
A112MB8/433	3,6	710	6,5	75.0 77,0	0,69	7,5	1,2	0,8	8,1	$2,4\times10^{-2}$
A132S8/4V3	က က တ က	720 1440	8,9	77,0 80,0	0,71	7,5	1,2	1,0	1,8	4,2×10-2
A132M8/4V3	4,2	720 1440	11,0	80,0 82 <b>,0</b>	0,72	7.5	1,2	1,0	8,1	5,8×10-2
A160S8/4V3	0,0	740 1460	12,0 17,7	76.5 84.0	0,69	5.5	1,5	1,0	2,0	14,6×10-2
A160M8/4V3	9,0	730 1460	25,1	79,0 86,5	0,69	5,5 7,0	1,5	1,0	2,0	19,5×10-1
A180M8/4V3	13.0 18,0	730 1455	30,8 34,2	84,5 87,5	0,76 0,92	5,5	1,2	1,0	8,1	0,28
A200M8/4V3	17,0 25,0	735 1470	40,0 48,0	86,0 87,0	0,75	5,0	1,4	1,2	2,0	0,52
A 200L8/4V3	20,0 28,0	735 1470	45,5 53,3	87.0 88.0	0,77	5.0	4.4.	1,2	1,8	0,58

Момент тинер- цки, кг.м²	0,93	1,7	8,1	3,4	4,0	<b>4</b> ,5	7,9	6,8	Две независимые обмотки. Схема соединения обмотки YYY/YYY 77,0 0,70 6,0 1,8 1,6 2,2 1,9 0,92×10-78,0 0,86 6,0 1,7 1,2 1,9 0,92×10-780,0 0,73 6,0 1,8 1,6 2,2 1,9 1,15×10-780,0 0,87 6,0 1,7 1,2 1,9 1,15×10-7
	2,2	8,1	1.8	2,3	1.8	2.8	2.0	1,9	я обмотк 2,2 1,9 2,2 1,9
MMHH MMAKC	0,1	1,2	1,2	0,8	0.8	0,0	1.0	1,0	1,6 1,6 1,6 1,6
Mnyck Mn	2,0	1.6	1.8	5,1	1,3	1,1	1,4	8,1	1,8 1,8 1,7 1,7
Inycк Iн	6.0	5,0	6,5	က် (၁) (၁)	,0 6,0	5,0	5.0	5.0	биотки. С. 6,0 6,0 6,0 6,0
τος φ'ι	0,69	0,75	0,75	0,81	0,85	0,85	0,83 0,96	0.84	энсимые об 0,70 0,86 0,73 0,87
դր. %	87.0 87.0	89,5 5,5	89,5	91,3	90,8 91,3	91,6 91,9	92.6 92,3	93,2 92,8	Двс незав 77.0 78,0 80.0 80,0
$D_{\rm H} \stackrel{I_{\rm H}}{=} A,$ $D_{\rm H} \stackrel{I_{\rm H}}{=} 380 \text{ B}$	56,6	68,0 86,0	84,0 104,0	113	148 158	175 190	121,5	147 200	1000/1500 об/мин. 1000 5.07 1500 4.75 1000 6.67 1500 6.11
л, об/мин	739 1478	739 1478	739 1478	739 1475	731 1475	733 1475	740 1480	740 1480	
P _H , KBT	22,4 33,5	30.0 45,0	37,0 55,0	55,0 75,0	75,0 90,0	90,0	110,0 160,0	132 0 200,0	д вращения 1,8 — 2,1 — 2,8 — 2,8
Тил	4A225M8/4V3	4A250S8/4V3	4A250M8/4V3	4A280M8/4V3	4A315S8/4V3	4A315M8/4V3	4A355S8/4V3	4A355M8/4V3	Синхронные частоты 4A100S6/4У3 4A1001.6/4У3

1,65×10-2 2,8×10-2 4×10-2	Схема соединения обмотки $YY/\Delta$ 1.0 2.2 15×10-2 1.4 1.0 2.2 2 20×10-2 1.3 0.8 2.2 2 20×10-2 CXCMA соединения обмотки $Y/Y$	1, $18 \times 10^{-3}$ 1, $45 \times 10^{-2}$ 1, $75 \times 10^{-2}$ 2, $1 \times 10^{-2}$ 4 × $10^{-2}$ 5, $7 \times 10^{-2}$
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8	2,2 2,2 2,2 2,2 2,2	0.2, 0.2, 1.1, 1.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1
0,10	1,0 0,8 1,0 0,8	21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 	Схема 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 Схема	00 05 00 00 00 00
7,7,7,7,7,7,7,0,0 vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi		4.0. 4.0. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7. 7.7.
0.68 0.86 0.68 0.68	Две независимые обмотки. 82.0 0.82 6.5 82.0 83.5 0.83 6.5 83.5 0.90 7.5	0,56 0,63 0,63 0,76 0,74 0,81 0,76 0,72 0,76
76,0 76,0 80,0 79,0 83,0 81,5	-	65.0 74.0 65.0 76.0 69.0 69.0 77.0 77.0
8,2 7,4 11,0 10,0 16,0 14,0	500 об/мин 16,0 17,7 24,1 26,4	აქე ცც ცც ტტ დ გდ დი 7 <u>4</u> დი თი დი დი
950 1420 950 1420 960 1440	ния 750/1 980 1470 980 1470	750 1000 750 1000 690 690 690 710 720
96. 44. 00 89. 07. 09	частоты вращения 750/1500 об/мин.  7.1 980 16.0 8.5 1470 17.7 11.0 980 24.1 26.4 1470 26.4 1470 26.4 1	0,0 0,0 0,0 1,1, -, -, 2,0,0 0,0 1,0,0,0,0 1,0,0,0,0 1,0,0,0,0 1,0,0,0,0
A112M6/4V3 A132S6/4V3 A132M6/4V3	Синхрошные част А160S6/4У3 А160M6/4У3 Синхроншые част	A100S8/6V3 A100L8/6V3 A112MA8/6V3 A112MB8/6V3 A132S8/6V3

ис Момент инер- ции, кг м ²	15×10-2	$20 \times 10^{-2}$	0,28	0,5	0,58	0,92	1,17	1,85		9 0,28	0,52
Мжакс М _Н	1,9	1,9	2,0	9, 8, 6, 6,	2,0	1,8	1,8	2,2	$\Lambda/YY$	1,9	2,0
M _M tth M _H	1,0	0,8	1,0	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0	Ѕмотки	1,5	1,2
Mnyck M _H	1,2	1.2	1,4	1,4	1,4	1.2	1,5	10.8	соединения обмотки Л/YY	1,6	1.5
Inyck I _H	5.0	5,0	5,5		,0 0,0	5,0 6,5	5.5	5,5		, 4 6,5 7,0	6,5
cos Ф _H	0,75	0,72	0,66	0.72	0,74	0,77	0,75	0.77	' /мин. Схе	0,66	0,55
դր, %	75.0 78.0	79,5 80,0	80,0 83,0	83,5 83,5	85,0 85,5	84.5 86,5	87,5 87,5	88,0 88,5	0/1000 06/	76,0 84,5	77,5 88,0
$ \begin{array}{c c} I_{\text{H}} & \text{A}, \\ \text{npu} & U_{\text{H}} = \\ = 380 \text{ B} \end{array} $	14,3 14,5	19,9 21,5	28,7 26;4	33.0 31.8	36.3 37.7	43.3 45,8	55,6 64,3	62.8 79.6	вращения 500/1000 об/мин. Схема	20,3	32,0 28,2
л _н об/мин	725 975	730 980	735 980	735 985	739 985	735	739 990	739 990	частоты вр	480 975	490 985
PH, KBT	5,3	8,5	10.0	15.0 18,0	15.0 18.0	18.5 20.0	24,0 30,0	28.0 37.0	Синхронные	6,7	9,0
Тип	A160S8/6V3	A160M8/6V3	A180M8/6V3	A200M8/6V3	A200L8/6V3	A225M8/6V3	A250S8/6V3	A250M8/6V3	Си	A180M12/6V3	A200M12/6V3

	,	1		;	,	•	,			
	10.0	980 980	34.0 34.0	880,0 88,5	0,56 0,86	6,5		2,2,	2,0	0,58
	12,5 22,0	485 980	41,0 44,2	81,5	0,57 0,86	4,0 6,0	1,4	1,2	<u></u> & & .	0,93
	16,0 28,0	493 985	55,5 55,7	83.0 90.0	0,53	4,0 6,0	1.7	1,2	1,8	1.7
	18,5 35,55	493 981	62,5 71,0	83.5 89,5	0.54	4.0 6.0	1,7	1,2	1,8	1,84
	37.0 55,0	490 981	92,7 99,0	88.6 91,0	0,68 0,92	4.0 0.0	1,2	1,0	1,9	4,2
	45,0 75,0	490 980 -	108,0 134,0	89,8 91,5	0,70	5,5	1,1	1,0	1,8	4,9
	55,0 90,0	490 981	138,0 162,0	90,1 92,2	0,68	5,5	1,2	1.0	2,1	5,7
	55,0 90,0	495 990	83,9 95,0	90,7 92,1	0,63	5,5	1,9	1.0	2,5	9,05
	75,0 110,0	490 985	103,0 114,0	91.1 92,7	0,70	5,0	1,2	1,0	$\frac{1.7}{2.5}$	10,2
Синхронные частоты	вращения		Tpexe 1000/1500/3000	скоростиме двига об/мин. Две н Y/A/YY	Трехскоростные двигатели 1000 об/мин. Две незаві Y/A/YY	атели независимые	обмотки	. Схема	соедив	обмотки. Схема соединения обмотки
	1.5	940 1425 2850	3,66 3,33 3,78	69,0 66,0 67,0	0,60	4 70 0 70 70 70	2,0	0.8	2,0	0,92×10-1
	4.5.1	940 1425 2850	4,96 4,21 4,91	69,0 71,0 72,0	0,62 0,76 0,90	4,0,0, 20,20,20	2,0	1,0	2,25 2,0	1,17×10-3

Tun	$P_{n}$ , кВт	п _н , 06/мин	$\begin{array}{c}I_{\mathrm{H}}, \ \mathrm{A},\\ \mathrm{npn} \ U_{\mathrm{H}} =\\ =380 \ \mathrm{B}\end{array}$	n, %	cos Ф _H	/пуск /н	M _H	М _М ин	MMake MH	Момент инер- ции, кг м²
A112M6/4/2V3	2,2	900 1440 2880	4,5 5,2 6,6	71,0 76.0 71.0	0,76 0,84 0,90	7,5	6,1	0.00	8 8 8	1,67×10-2
A132S6/4/2V3	2.6.4 8.6.4	960 1450 2900	7,3 8,1 9,9	76,5 79,5 71,5	0,76 0,85 0,90	7,5	6, 6, -	0.00	8,8,8	2,8×10-2
A132M6/4/2V3 A132M6/4/2V3	3,8 6,0 6,0	960 1450 2900	9,6 11,0 13,0	78.5 81, <b>0</b> 76,0	0,76 0,87 0,90	7.5	6,	0,0	8,4,1	3.0×10-2
A16056/4/2V3	4,8 7,3 7,	955 1460 2900	11,2 11,7 16,3	79,5 81,0 76,0	0,82 0,85 0,92	6,0 7,0 7,0	£,1,1	1,0	2,00	11,0×10-3
A160M6/4/233	6,7 7,5 10,5	955 1455 2910	15,6 16,0 21,9	81,5 83.0 78,5	0,80 0,86 0,93	6,0 7,0 7,0	2,1 1,3 1,1	0.10	2°,0 2°,0 2°,0	13,5×10-2
Синхронные	астоты вр	ащения 75	частоты вращения 750/1300/3000 об/мин. обмотки У	00 об/мин. обмотки Y/	Две пезависимые $\Lambda/\Lambda$		обмотк	r, Cxe	обмотки, Схема соединения	нения
A100S8/4/2V3	0,63 1,1 1,5 0,9 2,1	705 1425 2850 705 1425 2850	86.6, 8, 4, 4, 8, 2, 3, 3, 8, 8, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12	58,0 66,0 67,0 66,0 71.0	0,59 0,76 0,90 0,76 0,90	4,0,0,4,0,0 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	2,1	488 008	22,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	0,91×10-2 1,16×10-2

1,6×10-3	3×10-2	4×10-2	11×10-2	11,3×10-2
 & & & &	8 8 8	1 8  	2,0	2,0 2,0 2,0
0,00	0,100	- 0 0 8 8	0,1	1,0
1,1	1,12	1,1	1,1	1,2
6,5 7,5	7,57	7,5	5,0 7,5	5,0 7,5
0,0 83,0 95,0	0,65	0,66 0,82 0,87	0,72 0,84 0,93	0,71 0,87 0,93
65,0 72,5	70.0	72,5 79,5 71,5	76,0 81,5 76,5	78,0 84,5 80,5
0,4 n ∞ r n	5,0 7,2 9,1	7,6 10,0 12,0	10,5 9,4 13,5	13,8 14,7 19,3
700 1440 2870	710 1460 2920	720 1460 2940	715 1470 2900	720 1470 2900
1,1	8,5 8,0 9,6	2,4 5,0	3,8 6,3	5,0 7,1 9,5
4A112M8/4/2V3	4A132S8/4/2V3	.4A132M8/4/2V3	4A160S 8/4/2V3	4A160M8/4/2У3

Сиихронные частоты вращения 750/1000/1500 об/мин. Две независимые обмотки. Схема соединения

обмотки Д/У//Ү				омотки Д	/Y/YY					
A100S8/6/4V3	0.71	712 950 1425	2,94 2,96 3,48	59,0 65,0 69,0	0,62 0,71 0,82	4,0 5,0	4.1.	0.10	0,1	1,2×10-2
A100L8/6/453	0,9	712 950 1428	3,55 3,77 4,0	61,0 68,0 71,0	0,63 0,71 0,83	4,0 5,0 1,0	1,4	1,1	2,0 1,9	1,45×10-3
A112MA8/6/4V3	9,11	700 950 1400	ယ္ က က က တ	65,0 62,0 72,0	0,77 0,69 0,89	7,7 7,5 5,5	1,2	0,8	2.1.1. ∞∞∞	1,7×10-1

co common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la common de la co	Момент инер. цин, кг м²	2,1×10-3	11,5×10-1	6×10-8	2-0	<b>e</b> - 0			
2	Мо <b>ме</b> н ции,	2,5	11,5>	6×1	15×10-	20×10-3	0,28	0,52	0,58
	Mwake MH	~		8 8 8	8,8,8 0,0,9	2,2,0	2,0	000	0,00 0,00
	Минн М	0,0	1,0 0,8 0,8	1,0 0,8 0,8	0,0	0.10	0.10	0,0,0	0,1
	Mnyck M	2,7	220	2,1	1,22	2,1,0,1		1,2	1,6
	Inyck In	7,7,7	7,7,7	7,7,7	0,0,0 0,00	6,0 6,0	တ် တဲ့ တဲ့ အ အ အ	6,0 7,0 7,5	6.0 7.0 7.5
	нф sos	0,77 0,69 0,89	0,77 0,72 0,90	0,78 0,72 0,90	0,63 0,75 0,90	0,62 0,73 0,90	0,73 0,81 0,92	0,69 0,70 0,91	0,70 0,81 0,92
	% .н₁.	68,5 63,5 71,0	73,5 69,5 74,0	75,0 72,5 75,5	74.5 76.0 80,5	76,5 77,0 82,0	78,0 83,5 83,0	82,0 82,5 85,0	83,0 85,5 85,5
	$\begin{array}{c} I_{\rm H}, A, \\ {\rm npH} \ U_{\rm H} = \\ = 380 \ {\rm B} \end{array}$	4,2 5,0	5,7 5,9	7,6 7,3 9,8	13,0 12,0 15,7	16,1 17,0 20,6	21,4 22,5 25,0	29,6 28,0 4,4	36,7 33,0 40,6
	лн, об/мин	700 950 1390	720 960 1420.	720 960 1420	780 980 1450	735 980 1450	735 985 1420	739 990 1478	739 980 1478
	Ри, кВт	1,2	2,2 1,9 2,2	2,2,4 8,6,0	4.4.7. 0.3.5.	5,0 6,3 10,0	8,0 10,0 12,5	11,0 12,0 18,5	14,0 15,0 21,0
	Тип	4A112MB8/6/4У3	4A132S8/6/4У3	4A132M8/6/4У3	4A160S8/6/4V3	4A160M8/6/4V3	4A180M8/6/4V3	4A200M8/6/4У3	4A200L8/6/4V3

0,93	1,7	1,85	динения	20×10-2	0,29	0,52	0,59
2,0 2,0 2,0	2,000	2,2	ема сое	0000		0000	99999 0000
1.0	1,10	1,0	тки. Сх	0,10	1.2	1,2	1,2
6.2.2	 ه بن بن	 % 75.75	о обмо	421.0	2,0 1,6 1,3	1,4	1,2
6,0 7,0 7,5	6,5 7,5 7,5	7,0 6,5 7,5	тели независимые обмотки. Схема соединения	6,4.0.0 0.0.0.0	4.0.0.0 0.0.0.0,0	4,5 6,0 7,5	4 v. 0, 7, v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.
0,76 0,85 0,92	0,77 0,75 0,92	0,71 0,82 0,90	ые двигателн ин. Две неза /YY/YY	0.45 0.84 0.90	0,55 0,67 0,85 0,89	0,60 0,70 0,87 0,90	0,55 0,68 0,86 0,91
86,0 86,0 86,5	88,0 85,5 87,0	86,5 87,5 86,5	Четырехскоростные двига 0/1000/1500 об/мин. ∐во обмотки ∆{∆{YY}YY	56.5 67.0 76.0 79.0	63,0 75,0 80,5 81,5	72,0 80,0 82,5 82,5	72,0 81,0 83,5
39,6 38,6 47,8	45,0 52,2 56,8	62,0 59,4 72,5	Четыре /750/1000/ об	10,8 14.4 10,1 14,3	13.2 15.1 13.3 16.8	17,6 21,8 18,0 24,6	23.0 26.0 30.0
730 990 1478	71 <i>7</i> 990 1435	717 990 1435	щения 500	490 730 970 1460	485 735 975 1470	492 742 985 1435	492 742 985 1435
17,0 18,5 25,0	20,0 30,0	25,0 28;0 37,0	стоты вра	1.8 4,0 4,25 6,7	0,000 0,000	8,0 12,0	6,0 10,0 10,5 15,0
A225M8/6/4У3	A250S8/6/4V3	.A250M8/6/4У3	Четырехскоростные двигал Синхронные частоты вращения $500/750/1000/1500$ об/мин. Дес обмотки $\Delta/\Delta/YY/YY$	A160M12/8/6/4V3	A180M12/8/6/4V3	A200M12/8/6/4V3	:A200L12/8/6/4V3

	P _{II} , KBT	пн, 900 / мин	$I_{\rm H}$ , A. $I_{\rm H}$ = 380 B	% . ¹¹ i	Ho sos	Inyck I _H	Mnyck M _H	Мыкн М	Mmake MH	Момент инер- ции, кг м²
	7,1	495	24,7	75,5 82.0	0,58	4.0 ບັບ	4,1	1,2	2,0	
	13.0	990 1435	44.5	84,5 83,5	0,87	7.5	1.0	0.0	2.0	0,93
	9,0	495	31,6	26,0	0,57	4, r	7,2	2,5	2,0	
4A250S12/8/6/4V3	, 86, 61 5, 50, 70	742 990 1435	38.5 5.05 4	98.98 9.00 0.00 7.00	0,87	0,0,0	c	000		1,7
	12,0	495	44.0	77.0	0.54	4.5	. 5	4.	2,0	
3	22,0	742 990	52.2 48.0	85,5 86,0	0,75	တ် တို့သ		0.8	0,1 0,0	1,8
	30,0	1435	59,2	85,5	0°,0	7,5	1,2	8,0	1,9	

90. Шкала мощностей электродвигателей серии 4АК

	9			,	,	,	
	200			i	!	ı	
	009		1	1	1		
	-	_				_	
иин	750	1P23	1	1	Ξ	15	
80	-						
щения,	1000		I	1	15	18,5	
Bon	-						
HACTOT	1500		15	18,5	22	9	
Мощность, кВт, при частоте врещения, об/мин	600 300		1	1	1	I	
10щност	009		1	I	l	1	•
2.							
	750	1944	ກຸ	7.5	10		
	1000	ļ	7,5	10		13	
	1500		01	13		18,5	
	условная длн- h, мм на сердечника	станины	S	W	S	×	
	<i>h</i> , мм		091		8		

		_	_				_						
200	¥	22	18,5	15	}		37			18,5		1	
		99	22		}	1	45	ි 		22		1	
225	W	37	ස	22	1	l	55	37		8	1	1	
250	SA	45	1	]	1	1	75	45		37			
	SB	55	37	ဓို		1	06	55		45	1	i	
	¥	ان ان	45	37	!	ł	110	75		55	1	1	
280	S	1	I	1		}	132	90		75	l	!	
	×	I	1	1	1	1	091	110	_	06	ı	1	
315	s	1	1	}	1	l	200	132	_	110	75	55	
	E		1	}	1	ł	520	091		132	8	75	
355	S	1	1	1	1	ŀ	315	200	_	160	110	06	
	¥	1	1	1	1	ì	400	250			132	110	
								-					
91. Te	91. Технические данные вращения 460 мм*	данные *	малошумных		ктродви	электродвигателей	серин	4.А при	# C	$U_{\rm H}=380~B$	C BELCOTON	TO 1 0CH	

	Момент инерции, кг.м²
	М _{макс} М _н
	$M_{\rm MHH}$
	Mnyck M _H
	Inyck I _H
	cos Ф _{II}
	% ,ни
	<i>I</i> н, А
	ним/90
MM*	P _H , KBT
вращения 460	Гип

Invest Mart Mark	Момент инерции, кг.м²	Ммакс	Мынн М	Mnyck M _H	Inyck I _H	cos Ф II	ин, %	<i>I</i> _H , Α	л _н ,	
------------------	-----------------------------	-------	-----------	-------------------------	-------------------------	----------	-------	---------------------------	------------------	--

Синхронная частота вращения 1500 об/мин

Момент инерции, кг.м²	
Ммакс Мн	
Мынн М	
Mnyck M	
Inyck I _H	
υ φ soo	
лн, %	
ч, ч	

инерции, кг.м²	
MH	

2,2

0,0

7.0

0,88

88,5 89,5

1470 1470

11,0 15,0

4A160S4HV3 4A180.M4HV3

Синхронная частота вращения 1000 об/мин

6,5 6,52

85 5 5

16,6 24,0

8 8 8

6 4A160S6HY3 4A160McHY3

инерции. кг.М ²	
=	1

.M.2	1	
ã	1	

M 2	1	
E E	1	

81	1	
. 2	- 1	

<b>-</b>	1	
Z 2	1	

_	1	
Z 01	1	
ΞΞ	ł	

<b>.</b>	1	
Z 2	1	

ии,	
E E	

Продолжение табл. 91

Тип	P KBT	л _н ,	/н, А	n, %	cos Ф _H	Imyck I _H	Мпуск Мн	Ммин М	М _{макс} М _н		Момент инерции, кг м³
	-		Синхро	Зинхронная частота вращения 750 об/мин	та враще	ния 750 о	5/мин				
4A160S8HV3 4A160M8HV3	7,5	735   735	15,4	83,5 84,0	0,66	 5,5	1.2	1,0	2,0	0,0	0,15
* Данные электр	электрод пиения.	Данные электродвигателей пого исполнения.	с остальн	с остальными высотами оси вращения	ами оси	вращения	аналогичны	техинческим	ким да	данным машин	ашин

## **ОГЛАВЛЁНИЁ**

плава 1. Оощие сведения оо асинхронной машине.	
Стандартизация мощностей и установочных размеров .	
Диапазоны напряжений, мощностей и частот вращения	
Исполнение электродвигателей по степени защиты	
Исполнение электродвигателей по способам охлаждения	
Исполнение электродвигателей по способам монтажа.	
Исполнение электродвигателей по воздействию клима:	гиче-
ских факторов	
Элементы конструкций электродвигателей	
Глава II. Асинхронный электродвигатель — основной	по-
требитель реактивной мощности	
Составляющие реактивной мощности асинхронного элек	тро-
двигателя	
Определение реактивной мощности и тока холостого хода э	лек-
продвигателя	
Определение оптимального коэффициента нагрузки элек	тро-
двигателя	
Спижение реактивных нагрузок электродвигателей путем у	луч-
шения режимов работы оборудования	
Правильный подбор номинальной мощности электро	дви-
гателей	
Определение целесообразности замены незагружен	ных
электродвигателей	
Переключение недогруженных электродвигателей с	тре-
угольника на звезду	. ,
Установка автоматических ограничителей холостого хо	да.
Влияние качества ремонта электродвигателей на коэф	фи-
циент мощности	
	ате-
лей при ремонте	
Общие сведения	
Маркировка выводов обмоток	
Нагревостойкость изоляционных материалов. Классы	изо-
ляции обмоток	
Нагрев обмоток	•
Характеристика проводниковых материалов	•
Обмоточные провода	
Выбор основных величин обмоток при ремонте	
Определение числа полюсов трехфазной обмотки стато	pa.
- inproduction in month of the production of the crare	1
Расчет обмоточных данных статора трехфазного элек	тро-
Расчет обмоточных данных статора трехфазного элек двигателя с всыпной обмоткой	тро-

Обмоточные данные трехфазных асинхронных электродви-	
гателей серии 4А при высоте оси вращения 50-250 мм	(
Размеры сердечников статоров трехфазных асинхронных	
электродвигателей серии 4А	
Глава IV. Выбор электродвигателей для производственных	
механизмов	•
Общие сведения	
Режимы работы электроприводов	
Нагрев и охлаждение электродвигателей	8
Выбор мощности электродвигателей для различных режимов	
	8
работы	
ющаяся	8
Нагрузка длительная переменная	ç
Кратковременный режим работы	Ġ
Повторно-кратковременный режим работы	ç
Глава V. Аппараты управления электродвигателями и за-	-
щитная аппаратура в сетях напряжением до 1000 В	10
Аппараты ручного управления	10
Аппараты автоматического управления	10
Резисторы и реостаты	1
Командоаппараты	1
Защитная аппаратура для установок напряжением до 1000 В.	12
Глава VI. Выбор питающих проводов и кабелей для элек-	
тродвигателей	12
Способы прокладки и характеристика проводов и кабелей .	12
Защита электродвигателей и силовых сетей	14
Определение сечений проводов и кабелей по нагреву	14
Расчет проводов и кабелей по потере напряжения	14
Глава VII. Автоматическое управление асинхронными элек-	-
	15
тродвигателями	15
Управление электродвигателями с фазным ротором	16
Глава VIII. Неисправности асинхронных электродвигате-	
лей и их устранение	17
Некоторые неисправности, обнаруживаемые при пуске дви-	
	17
гателя	
oro naforti	17
его работы	• •
	18
	18
Приложение	10
Асинхронные электродвигатели единой серии 4А и их моди-	18
фикации	10

Борис Владимирович Кузнецов Михаил Федорович Сацукевич

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

И АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Редактор Л. Б. Ванчук. Художник Б. Е. Ярота. Художественный редактор Р. В. Кондрад. Технический редактор М. А. Шабалинская. Корректоры Р. И. Мовшович, Н. Н. Масаренко

ИБ № 1629 Сдано в набор 21 07.81. Подп. в печать 25.05.82. АТ 07660. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 9,97. Тираж 15 000 экз. Заказ 1797. Цена 75 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Беларусь» Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск, проспект Машерова. 11.

Минское производственное полиграфическое объединение им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

## Кузнецов Б. В., Сацукевич М. Ф.

К 89 Асинхронные электродвигатели и аппараты управления: (Справ. пособие).— Мн.: Беларусь, 1982.— 222 с., ил.

В пер.: 75 к.

Даются рекомендации по выбору электродвигателей для производственных механизмов, подбору пусковой и защитной аппаратуры, эксплуатации и ремонту обмоток асинхронных электродвигателей. Приводятся технические данные новейших серий асинхронных электрических двигателей, аппаратов управления и защиты. Рассматриваются наиболее характерные неисправности электродвигателей и способы их устранения.

Рассчитано на инженерно-технических работников промыш-

ленных предприятий.

$$K \frac{2302030000 - 155}{M \ 301(05) - 82} 100 - 82$$

ББК 31.261.63 6П2.1.081